

07000029 CEIP PERE ROSSELLÓ I OLIVER

ABANS CEIP SANT BARTOMEU

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1934/1978	2004	Ajuntament	2008	
					167/2010	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

escala d'emergència

2015 IBISEC	OT Normativa evacuació i supressió barreres (ascensor)-edifici de primària.
IBISEC	L'ascensor està contractat des de final de març, del tema de l'ampliació d'El ens
20/06/16	varen comentar a una reunió que us havíem fet o volien fer la petició a nosaltres.
Centre 03/10/16	RS 9 Goteres menjador, aula d'informàtica...Sol que IBISEC trobi una solució per reparar la taulada, ja que ni el centre ni l'Ajuntament poden assumir el cost.
SrvCntr_ IBISEC	13/10/16 RS 873 sobre goteres menjador i altres.

Centres nous / Solars

SOLARS I ACTUACIONS MUNICIPALS

MAIG/13 L'ajuntament valora terrenys de cara a la construcció d'un nou centre d'educació infantil

07000108 CEIP PORTADES MoLL

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC - M	1980/1983	2008	Ajuntament	7/2011	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07008752

CEIPS 'HORT DES FASSERS

CENTRE PILOT D'INFORMÀTICA

Curs 2009/10 aula d'acollida

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	2001	2001	2001	2008	

233/2009

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Nov 2015]	Patis, restab cuina	
Director_ 03/12/2015		Comunica voluntat de reformes a la cuina per restablir el servei als altres centres del municipi. Reformes al pati. Adjunta inf+fotos
Director_ 03/12/15		Per restablir el servei als centres del municipi, demana que l'IBISEC avaluï les instal·lacions, compromís de manteniment i reparacions i estudi oferta pública.
SC_IBISEC		20/09/16 NI RS 783 Sol urgent paret divisòria per necessitats d'escolarització.
SC_IBISEC		21/09/2016 email notificació actuació molt urgent.
Director_ 22/9/16		Plànols del CEIP. Finalment no es fera la divisió

07007361 CEIPNORAI

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1987	2008	Ajuntament	70/2012	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07007826 CEIPS'ALBUFERA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1990-91	2000	Ajuntamet	9/2011	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[04/16]	Fibrociment
	IBISEC Fet. Porxos. 31.870,54€

07007851 IES ALCÚDIA

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5105,22		1992	2002			

94/2006 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Oct 2015]	Deficiències
--------------	--------------

- 14/12/15 IBISEC Intervenció per evitar humitats que afecten al quadre de l'interruptor general de la instal·lació elèctrica.
- 18/12/15 IBISEC Sanejament de la coberta del porxo del pati
- IBISEC 26/10/16 **OT** Substitució d'un tram de canonada
- Centre_IBISEC **21/06/16 RS 217** demanan vistiplau per enderrocar una paret de pladur.
- SC_Centre **09/11/16 RS 14304** Informació sobre la modificació a realitzar amb recursos propis, per enderrocar una paret de separació de 2 aules.

07013590 IES PORT D'ALCÚDIA

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		2009	2010			
					30/2016	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Cessió solar: BOIB 158 9/11/2016

Deficiències detectades

15/06/2015.- Ibisec remet informe amb valoració econòmica sobre adequació espai cafeteria

[Set / 2015]	Reclam COPASA
	01/09/2015 Doc NI 888 a IBISEC 2015/09/30 adjuntant: NI SG reclamació Quantitat COPASA+Ofici Aj entrada NI SG a DG Alcúdia+ Inf Tècn Tresoreria (Informe escanejat al servidor).
	email_Avisat Centre
DG_ IBISEC	NI 1362 de 30/12/2015 a IBISEC còpia de la resolució de l'ajuntament per la que es reconeix un deute amb COPASA i s'exerceix la corresponent acció de repetició contra la Conselleria
IBISEC a DG	NI de IBISEC NRE 1975 de 19/06/15 informe equipament cafeteria
SC_26/01/2016	Confirma que la DG a fet un ingrés el mes de Nov. Per les obres de la cafeteria.
SG a DG	NI RE 422 de 16/02/2016 relativa documentació declaració d'obra nova
SC_17/02/2016	NI IBISEC RS 189 Sol documents per que la DG de Patrimoni pugui concloure la tramitació procediment d'obra nova.
Inundacions	
SC_ IBISEC	13/10/16 NI 872 sobre inundacions s'adjunten fotos.
IBISEC a DG	25/10/16 resposta NI 872 comunica que un tècnic visitarà el centre per informar
Interessos demora	
SG_ IBISEC i DG	NI RS 410 Reclamació de quantia per part de l'Ajuntament corresponent als interessos de demora que s'han originat en les obres de l'IES.

07008247 CEPA ALCÚDIA

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència

Deficiències detectades

Centres nous / Solars

[Des/2015]	solar Nou CEIP	
	DG_ a IBISEC30/12/2015	Escrit Ajuntament NRS 7259 informació sobre el solar que l'Ajuntament té intenció de posar a disposició de la Conselleria per a un nou CEIP. Adjunten plànols
	BOIB 09/11/2006	Resolución del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de aceptación por parte de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de la cesión gratuita que hace el Ayuntamiento de Alcúdia de dos solares ubicados a la calle del Bisbe Pont,
	SC_ 31/05/16	NI RS 473 UGE Tramesa sol·licitud i informe de traspàs partida econòmica plurianual del CEIP Sant Ferran per a nou CEIP a Alcúdia

Algaida

07000157 CEIP PARE BARTOMEU POU

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX-M-EM	1932	2010	2006/2008		

58/2012 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	IBISEC 5/7/16 OT Instal·lació de les antenes de xarxa d'internet (en relació a actuació 9408)
--	--

Centres nous / Solars

07000194 CEIPES VINYET

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1965/1977	2006	Ajuntament	2008	
					163/2010	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Accessibilitat	
Batle 07/10/2015	Entra escrit batle Supressió Barreres
IBISEC 01/10/15	OT Reforma porxo per crear dos despatxos
SC. 2/02/2016	Després de visita al centre, NI IBISEC RS 111 sol·licitam visita tècnica i pressupost per reforma de lavabos d'EP email _ Avisat Centre
SC._ 17/02/16	email al centre comunicant que respecte eliminació barreres pròximament hi haurà empresa adjudicatària de l'obra. Respecte als banys IBISEC visitarà el centre per fer l'informe i pressupost de les obres.
BOIB 18/02/2016	Anunci de licitació del contracte per a les obres de supressió de barreres arquitectòniques
SC_Centre	09/11/16 RS 14305 Informació sobre la instal·lació d'una barrera a l'aula de psicomotricitat en el CEIP
Reunió amb Ajunt.	
DG_IBISEC i SC 7/11/416	NI RS 991 volen fer un nou poliesportiu. Ells assumirien el cost. Adjunten plànols dues opcions. Demanen solució per als banys.

Barreres arquitectòniques**aules prefabricades/Mobiliari**

[Pressupost estimatiu contracte]:

IBISEC 16/02/16	Pendent contracte, supressió barreres arquitectòniques BEI
-----------------	--

07008338 IES BALTASAR PORCEL

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
3984		1997	2001			

236/2007 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció. Pendent revisió 24/11/2015

Deficiències detectades

20/07/2015.- Adjunten carta dirigida a IBISEC referent a les obres previstes pel mes de juliol

[Oct 2015]	Goteres	
	NI Gabinet conseller a DG RE	16/10/2015 Escrit batle: Goteres
	_ 27/11/2015	NI 1176 a IBISEC: inf+ pressupost reparació email_avisant al centre
	06/04/2016 IBISEC	OT reparacions despreniments a galeria baix la lluernà (en rel act, 8,385)
	06/04/2016 IBISEC	OT millores a la coberta de policarbonat del gimnàs

S'Arracó

07007231 CEIPELS MOLINS

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1995	2010	Ajuntament		

Deficiències detectades

	DG_IBISEC i 7/11/416 NI RS 991 sol. la retirada de les dues aules modulars
--	--

Port d'Andratx

07000251 CEIP SES BASSETES

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC		2010			
					258/2011	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Centres nous / Solars

07004345 CEIP GUILLEM FRONTERA PASCUAL (Antic CEIP Ariany)

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	2006	2007	2009		

380/2010 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

L'Ajuntament ens va sol·licitar una aula per l'escoleta. Es va fer la resolució d'ús.

Deficiències detectades

[Set 2015]	Patologies	
	SC_IBISEC	NI RS 206 de 18/02/16 Deficiències i garantia d'obra
	SC_2016	15/04/16 Informe visita al centre
	Directora 19/04/2016	email_ Informa que esta assabentada de la retirada de la càmera calent-fred del seu centre.
	SC. 03/05/16	NI IBISEC es reitera petició garantia de l'obra.
	SC_IBISEC 24/11/2016	NI RS 1088 Sol Ajunt d'Ariany de reparació deficiències al CEIP

Artà

	SC_21/04/2016	Informe centres del municipi
--	---------------	------------------------------

07006688 CEIP NA CARAGOL

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1985	2006	NO	2008	
					241/2009	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[07/07/15]: L'ajuntament fa Declaració Responsable, q substitueix llicència d'obertura o funcionament, per a l'ampliació del CEIP Na Caragol

[2015]	Persianes	
	Empresa control 06/06/15	Informe Enginyer: segueixen sense subsanar les deficiències trobades a les instal·lacions a la visita de 18/12/2014
	IBISEC abril 2015	Inf Tècnic devolució aval i les deficiències existents als nous edificis d'EI i menjador.
	Ajuntament 08/10/2015	Entra Informe arquitecte Municipal, de revisió i reparació persianes. Adjunta informe IBISEC de 07/02/2011 + Informe tècnic municipal 03/03/2010
	DG 17/03/2016	Resum de les visites amb el director General que consten a l'agenda de secretaria.
[04/16]	Fibrociment	
	IBISEC	Fet. Porxos.
	SC_IBISEC	14/11/2016 Tamesa certificat Ajuntament Artà ampliació CEIP

07006305 IES LLORENÇ GARCIES I FONT

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
3947,6		1976	2000			

214/2007 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Des 2015]	Dades cadastrals	
	De DG a SG 16/12/15	NI NR 1322 Consulta jurídica entre dades cadastrals i registre de la propietat dels solars de l'IES.
	SG a DG 28/12/15	NI NR E 4198 permuta solar Ajuntament d'Artà
	SC_16/02/2016	NI IBISEC NRS 175 Sol confirmació de l'estat del projecte d'activitats de l'IES email_ Avisat Centre
[maig 2016]		
	DG del Tresor	RE 1268 de 25/5/16 Regularització cadastral 9642903 ED29945 0001 UL. Proposta de resolució amb acord d'alteració
	Ajuntament_DG	7/09/16 RS 2249 no consta autoritzada la llicència d'obertura de l'establiment. Manca aportar les dades registrals que justifiquin la propietat CAIB (parcel·la Pere Amorós 8)
	Ajuntament_DG	30/09/16 RS 2547 Sol documentació acreditativa de la titularitat d'alguns dels terrenys que actualment esta utilitzant l'IES
	Ajuntament_DG	07/09/2016 en relació obres millora accessibilitat: No consta autoritzada la llicència d'obertura de l'establiment. La parcel·la Pere Amorós 8 manca aportar les dades registrals corresponents.
	SC_ S. Patrimoni	15/11/2016 RS1042 tramesa documentació relativa a la permuta de solars a l'IES
	SC_IBISEC	15/11/2016 RS 1043 Acreditació coordenades georreferenciades IES LL Garcias Font
	SC_Ajunt	23/11/16 email sobre regularització de la titularitat dels terrenys
	SC_19/10/2016	Certificat de Títol Habilitant per millora de l'accessibilitat a l'IES. BOE 241 de 8/10/79
	SC_9/11/2016	Informe visita Patrimoni
	SC_IBISEC	15/11/16 email sobre estat de la previsió de les obres a l'IES
	IBISEC_SC	15/11/16 email resposta. L'obra està inclosa a BEI
	Patis oberts	
	Ajunt 21/11/16	RE 3023 juntament amb la direcció del centre volen tancar una part del pati.

07006524 CEIP ROSA DELS VENTS

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	2004	2004	2004		

Deficiències detectades

07008171 CEPA ARTA

Altres dades

Superfície		Any de construcció	Cablejat		Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	XXXXXXX			XXXXXXXX		

Deficiències detectades

07000388 CEIP ROBINES (abans Nostra Sra. de Robines)

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1979	2005	2008	2008	

170/2010 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Barreres Arqui	28/11/16 NI RS 1122 supressió barreres arquitectòniques i reforma banys,
SC_IBISEC	
Bany	RE 3074 sol. Un bany al pati d'El
Centre 25/11/16	
DG_IBISEC 30/11/16	NI RS 1139 tramesa escrit del centre referit instal·lació d'un bany al pati

07013140 IES BINISSALEM

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
3793,07		2005	2005			
					200/2007	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

03/08/2015.- NI IBISEC_ S Centres RE 2827 tramesa informe sortides d'emergència

[Nov 2015]	Deficiències	
	Gbnet C a DG + NI Dept Inspe; 2015/11/13	NI entrada NRE 3804 Director notifica deficiències + sol·licita ampliació del centre.
	SC_Centre	29/09/2016 RS12539 Informa estat de l'expedient d'ampliació de l'IES
[Gen 2016]	Aire Condicionat	
	SC. 25/1/2016	NI a IBISEC NRS 90 sol·licit manteniment aire condicionat aules modulars
	28/01/2016 IBISEC	OT adequació de terreny per a la instal·lació d'1 aula modular
	Ajunt. 04/09/2015	NRE 3026 Nomenament comissió seguiment ampliació IES
	14/03/2015 IBISEC	OT adequació de la zona que queda entre 2 aules modulars
	Director	sol·licita 2 aules modulars per al curs 2016/17
[Abril 2016]	Poliesportiu	
	Director 14/04/16	RE 903 Sol que es redacti un pla d'ús i gestió del poliesportiu
[Maig 2016]	Patrimoni	
	DG del Tresor 30/05/2016	RE 438 a SG relatiu a acceptació de la cessió gratuïta de terrenys que fa l'Ajuntament de Binissalem per a la construcció de l'IES
	FEDER	
	IBISEC_ SC	11/07/16 email relació d'actuacions a incloure al PO FEDER.
[oct 2016]	Qssi	
	SC Qualitat	27/10/16 inf Qssi: les aules i els accessos es troben instal·lades damunt solera o paviment tal i com preveu IBISEC

07000649 CEPA MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010			

Deficiències detectades

07013735 CEIPBINISALEM

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		2009		2009		

Deficiències detectades

Reformes
IBISEC_SC 10/10/16

email. Les reformes necessàries estan informades i el projecte en redacció.
L'actuació esta com prioritària, es farà el més aviat possible

Centres nous/ Solars

07000418 CEIPELS MOLINS

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1979	2001	N0		

Deficiències detectades

22/05/2015	Projecte nou CEIP	Ofici del CI sol·licitant informe perq és sòl rústic
[Oct 2015]	Patologies	
	Batlessa 13/10/2015	Correu, adjunta: Informe del tècnic municipal: Reforma integral del centre. Greus deficiències.
	SC_16/10/2015	NI a IBISEC+ Informe Arq municipal. Valoració possibles actuacions.
		Ofici RS 9933/2015_ Avisat Centre
	SC_19/02/16	Visita al centre
	SC_13/04/16	Informe cronològic del centre per SC
	IBISEC 12/08/16	OT Reforma parcial del centre: nucli de banys de planta baixa
	IBISEC 01/09/16	OT Nova xarxa de sanejament (en rel act. 9.485)

Centres nous / Solars

Configuració proposada 3+6 i remesa a Ibisec

30/11/2014. Consell Mallorca sol·licita documentació sobre nou CEIP. Ni gerent 14/11/2014

Bunyola

07000467 CEIP MESTRE COLOM

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1928	2003	2005	2008	

Inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Set 2015]	Reforma i ampliació
	Rgdora Educ 07/09/2015 Sol·licita reunió IBISEC i Cap Dep Placen. 27/10/2015. Es va decidir entre altres, visitar el centre
	IBISEC 05/10/15 Se está redactando el anteproyecto de reforma y ampliación. Una vez redactado reunión con el centro y ayuntamiento
	Visita dia 11/11/2015. Telef 971613814. <i>Consultar Avantprojecte a IBISEC.</i>

Palmanyola

07007243 CEIP GASPAR SABATER

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1980/81/05	2010	2004		

Deficiències detectades

	IBISEC 10/02/2016	OT Cablejat estructurat a l'edifici d'infantil
--	-------------------	--

Centres nous / Solars

07000509 CEIPSES QUARTERADES

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1966	2007	Ajuntament	57/2011	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Comentaris

Deficiències detectades

	IBISEC 20/10/16	OT Retirar antic comptador de la sala de calderes, connectar nova instal·lació i posar comptador a nova centralització
--	-----------------	--

Bendinat

07006263 CEIP BENDINAT abans CEIP MIGJORN

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	27/04/1995	2010	Ajuntament		

Comentaris

Deficiències detectades

07008855 IES BENDINAT

Altres dades

Superfície	XXXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
6502,3		01/07/2002	2002			
					213/2007	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Comentaris

Deficiències detectades

[23/11/2015]	IBISEC	A la planta -1 es tracta d'una modificació de l'obra en base a un projecte de l'ajuntament, per destinar-ho a un centre d'orientació educativa i vocacional (COEV) Carta certificada a l'Ajuntament de Calvià registre núm. 11291/2015 S'adjunta còpia simple d'escriptura de DECLARACIÓ D'OBRA NOVA
[24/11/2015]		

07013097 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (IES BENDINAT)

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		01/07/2002	2002			

Deficiències detectades

07000534 CEIP GALATZÓ

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1983/2008	2010	2004		

Deficiències detectades

25/11/2014.- centre sol. elaboració manual d'autoprotecció i es subsanin les mancances de senyalització d'emergència.

Magaluf

07007255 CEIP CAS SABONERS

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1987	2000	2004		
					04/2011	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07008235 CEPA CALVIÀ

Altres dades

Superfície	XXXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010			

Deficiències detectades

07006809 CEIP JAUME I

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1982/1989	2010	2005	50/2011	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[des 2015]	Millores infraestructures	
	Centre	despres de la reunió dia 3/12/15 amb SC adjunten relació de millores infraestructures pendents. Adjunten plànols i fotografies.
	SC_Director	21/06/16 RS 8958 Comunicam que no podem assumir a curt termini totes les actuacions. Hi ha OT per reforma dels banys d'EI. La resta quedaria en estudi.
	Reforma lavabos	
	SC.2/02/2016	NI IBISEC RS 109 Sol. Visita tècnica i pressupost per reforma de lavabos EI i EP email_ Avisat Centre
	IBISEC_02/06/16	OT Reforma dels banys d'educació infantil
	SC_19/07/16	Certificat de Títol Habilitant de reforma de banys d'educació infantil i primària al CEIP
	BOIB 12/11/2016	Anunci licitació contacte obres de millora d'accessibilitat del CEIP

07012998 CEIPSONCALIU

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	2006	2006	2004	2008	
					138/2012	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Comentaris

Deficiències detectades

Directora a DG	2015.12.21 Denuncia robatori ordinadors

07000546 CEIPXALOC

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1986	2006	2004		

Comentaris

Deficiències detectades

[maig]	marmita	
	PISAT 19/04/16	Reparació equipament de la cuina del CEIP
	SC_9/05/16	email al centre sol que una vegada tenguí l'informe tècnic el faci arribar. Nosaltres ho posam en coneixement de l'IBISEC

07007048 CEIP PUIG DE SA GINESTA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1985	2010	Ajuntament		
					369/2010	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Comentaris

Deficiències detectades

	SC a IBISEC email 26/05/16	Sol·licita informació per QSSI-20160555. Pla d'execució de les obres i determinació de dates previsibles de realització, durada i finalització.
	IBISEC a DG email de 30/06/16	informe QSSI-20160555 , la resposta es que, en el cas de les millores de l'accessibilitat, la redacció del projecte de SBA ha de seguir un ordre i es farà una vegada finalitzada la redacció dels que actualment estan en marxa.

07007516 CEIP SES ROTES VELLES

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1988	2010	Ajuntament		

Comentaris

Deficiències detectades

	20/01/16 IBISEC	OT Reparació de deficiències a l'enrajolat de les bancades de la cuina del centre
--	-----------------	---

07008466 CEIP PUIG DE SA MORISCA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	30/03/1999	2001	Ajuntament		

Deficiències detectades

07007899 IES CALVIÀ [QUALITAT]

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
8231,64		1990	2002			

107/2006 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

SC_13/05/16

NI IBISEC RS 427 Sol informació actualitzada actuacions centres FP. (Arxivat consultes Conselleries)

07007267 CEIP SON FERRER

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1987	2010	2006		

Deficiències detectades

	IBISEC 16/02/16	Redacció, supressió barreres arquitectòniques. BEI
	SC_14/06/16	Certificat de Títol Habilitant supressió barreres arquitectòniques.
	IBISEC 17/08/16	comunica que 18/08/16 està previst que surti al BOIB l'anunci de licitació de les obres de supressió de barreres arquitectòniques.

07008363 IES SON FERRER

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
6096,88		1997	2002			

103/2006 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

CEIPEL TORO

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència

Deficiències detectades

Centres nous / Solars

07000561 CEIPLLORENÇRIBER

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1977	2010	2009		

Deficiències detectades

Campos

07000583 CEIP JOAN VENY I CLAR

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1977	2004	2005		

75/2011 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	IBISEC 10/12/15	OT Ampliació de la instal·lació de cablejat estructurat
	IBISEC 22/11/16	OT Instal·lació cablejat estructurat a aules modulars

07008454 IES DAMIÀ HUGUET

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
4378,78		2002	2002			
					205/2007	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Oct 2015]	Revestiment pavelló	
	IBISEC 13/10/15	OT Honor. Red. Ebss+coord-revestiments
	IBISEC 27/10/15	O T Millores al revestiment pavelló
	CENTRE	comuniquen superfície solar 7.500 m2, superfície construïda: 4.378,60 m2
	IBISEC 25/05/16	OT millores als circuits de calefacció
[Juliol 2016]	Aula modular	
	CENTRE	RE 1894 Petició d'aula prefabricada
	SC_Centre	19/09/16 email denegant la petició d'aula modular
	CENTRE 07/11/16	RE 2903 petició d'ampliació del centre

EOEP DE CAMPOS

Deficiències detectades

Centres nous / Solars

[29/10/2015]	Nou centre	
	mail Ajunt a Servei	29/10/2015 Envia dades del solar q l'ajuntament posa a disposició.
	SC_30/10/2015	NI 1038 a IBISEC. Sol·lic dades tipus centre integrat, pel CEIP S'adjunta : BOIB Text refós de les normes urbanístiques de les NNSS + fotocòpia zonificació amb m2
	Ajunt 24/11/2015	Informe tècnic de 27/07/2015 d'observació de deficiències solar IBAVI
	IBISEC a DG	Informe tècnic de 22/12/2015 RE 4177 sobre característiques d'un solar, viabilitat per fer-hi un CP 6+12 i una escoleta de 0-3 anys. (És una còpia Informe solar IBAVI, q no se correspon amb el sol·licitat)

07000716 CEIP S'ALZINAR

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1977	2007	Ajuntament	2008	
					2382009	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	SC_07/04/2016	NI RS 315 IBISEC després de visita sol. Informe cuina per ús FPB IES Capdepera
	IBISEC 20/05/16	NI Tramesa Informe de 12/04/16 sobre la cuina del CEIP S'Alzinar, per ús del FPB de l'IES Capdepera
	SC. _ 11/04/2016	NI IBISEC NRS 323 Tramesa inf' arquitecte municipal de 8/04/2016, risc d'enfonsament d'elements constructius. Sol mesures per subsanar les deficiències email_ avisant Centre
	SC_14/04/2016	Escrit a Ajunt. NRS 4997 en relació als problemes d'estabilitat mur de contenció i caseta electricitat.
	Ajunt. 18/04/2016	Informe Arquitecte tècnic en relació a risc d'enderroc imminent d'alguns elements constructius del CEIP
	Ajunt. 26/04/16	Resposta al nostre escrit comunica que no esta obligat per cap conveni a dur a terme manteniment estructural de Inst. Se varen reunir IBISEC+Servei+ Ajunt. Acordaren valoració econòmica de la reparació per estudiar repartició pagament.
	Ajunt. 03/05/16	RE 1075 informa que s'ha procedit al precinte de la porta d'accés.
	Ajunt. 11/05/16	RE 1164 Informe del arquitecte tècnic en relació al precinte de la porta d'accés.
	IBISEC_DG 23/05/16	NI RE 1240 Informe Ibisec sobre la cuina del CEIP s'Alzinar per ús del FPB de l'IES Capdepera.
	BOE 05/03/2014	Real Decreto 127/2014 , de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la FPB
	BOE 18/06/2014	Orden ECD/1030/2014 , de 11 de junio por la que se establecen la condiciones de implantación de FPB
	Desembre/2016	arriba doc ajuntament pressupost reparació mur

07008341 IES CAPDEPERA

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		1997	2001			

220/2007 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Nov 2015]	Cuina	
Director 17/02/2015		NRS 56 Demanda de reformes en el centre
Director 19/11/2015		sol·licitud per convertir l'aula optativa en cuina i l'antiga casa del conserge en aula
J. M. S. _ 27/11/2015		NI 1179 DG a FP consulta la necessitat de creació d'una cuina a l'IES
		emàil_ Avisat Centre
Director 17/03/2016		NRS 100 Informe sol·licitud d'utilització de les instal·lacions de cuina del CEIP s'Alzinar per part de l'alumnat d'FPB de cuina de l'IES
SC _ 07/04/2016		NI RS 315 IBISEC després de visita sol. Informe cuina per ús FPB IES Capdepera
IBISEC 20/05/16		NI Tramesa Informe de 12/04/16 sobre la cuina del CEIP S'Alzinar, per ús del FPB de l'IES Capdepera
DG FP_DG		NI RE 2340 de 13/09/16 tramesa informe favorable per adaptació espais docents del CEIP s'Alzinar per als estudis de FP B a l'IES Capdepera
DG_ DG FP 27/07/16		NI RS 661 Tramesa informe amb proposta d'adaptació dels espais docents per a la implantació de FPB Cuina i Restauració a l'IES
SC _ 13/09/16		Escrit a director RS 11451/16 comunicant informe favorable de la DG FP sobre l'adaptació dels espais del CEIP s'Alzinar per als estudis de FP de l'IES.

Cala Rajada

07006354 CEIPS'AUBA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1969	2007	Ajuntament		

Deficiències detectades

	IBISEC 19/11/2015	OT Deficiències a les persianes: substitució de les de fusta per altres d'alumini,(2ona fase) (en rel.act.8.220)
[04/16]	Fibrociment	
	IBISEC	Fet. Porxos.
	SC_IBISEC	13/09/16 email sobre estat del menjador del CEIP
	Centre 18/10/16	RE 2711 sol. Pla d'autoprotecció ajustat a la normativa vigent

Centres nous/Solars

07000881 CEIP BARTOMEU ORDINES

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1977	2010	Ajuntament		

Deficiències detectades

[abril 2016]	Bany	
	Gabinet 08/04/16	NI 1755 Tramesa escrits Ajuntament i centre en relació a deficiències estructurals en els banys.
	SC_Director	RS 8902 de 20/06/16 Comunicam petició en estudi
	SC_Gabinet	NI RS 554 de 21/06/16 Tramesa documentació en resposta a NI 1755
	IBISEC_@	17/10/2016: El projecte s'està redactant i hi ha partida reservada
	SC_Gabinet 17/10/16	NI RS 888 Resposta relativa a NI 1755, comunicam que segons informe IBISEC a data d'avui el projecte s'està redactant i hi ha partida reservada 18/10/16 email avisat centre
[abril 2016]	Barreres Arq.	
	Directora 12/04/16	RE 927 Sol·licitud eliminació barreres arquitectòniques

Costitx

07000911 CEIP NADAL CAMPANER ARROM

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX-M-EM	2007	2007	2008	2008	

165/2010 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Centres nous / Solars

07000935 CEIPROBERTGRAVES**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	01/03/2003	2007	2005		

Deficiències detectades

[29/10/09]: Demanen que es faci un armari dins la secretaria per les màquines del xarxipelag. Els hi diem que ho sol·licitin a l'ajuntament.

06/07/2016.- tancament porxada del CEIP sol·licitat per l'ajuntament de DEIA

Estellencs

07000984 CEIP GABRIEL PALMER

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1969	2010			

Deficiències detectades

Centres nous / Solars

07000960 CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX-M-EM	1988	2000	2004		
					64/2011	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Abril 2016]	Barreres Arq.	
	Abril 2016 Director	Visita a DG adjunta sol i comunicacions des de setembre 2014 i fotografies. Traslladat IBISEC barreres arquitectòniques queden demandes pendents.
	SC_25/04/16 IBISEC 20/10/16	NI IBISEC NRS 358 Supressió barreres arquitectòniques OT Supressió de barreres, rampa de comunicació entre l'edifici de primària, l'edifici del menjador i el pati de primària.
[Maig 2016]	Cuina	
	Director 18/04/16	email_ remissió còpia informe riscos laborals sobre deficiències cuina.
	19/04/16 Director	NRE 934 Tramesa inf. riscos laborals.
	19/04/16 IBISEC	Informe riscos laborals de la cuina
	SC_Director	02/05/2016NRS 5765 referent a Avaluació de Riscos Laborals, s'ha fet la consulta a IBISEC per tal que valori les deficiències detectades a la cuina
Ajunt_DG 6/05/16	RE 1116 sol autorització per buidar l'antiga cuina del CEIP per utilitzar-la com a magatzem de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Les obres les fa l'Ajuntament.	

07013164 IES JOSEP FONT I TRIAS [QUALITAT - AENOR]

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
4015,16		2005	2005		204/2007	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

2016		
	IBISEC	OT Deficiències a la façana del centre: despreniments i retirada de volades
	IBISEC 12/08/16	OT Reforma de la climatització de la planta baixa

Centres nous / Solars

Felanitx**07001010 CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ****Curs 2009/10 aula d'acollida****Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1993	2010			

76/2011 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció**Deficiències detectades**

07007905 IES FELANITX

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
9319,28		1969	2002			

110/2006 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[04/16]	Fibrociment	
	IBISEC	Pendent contractació. Coberta pavelló.
	Escala Emergència	
	IBISEC 2016	OT Reparació escala d'emergència.
[07/16]	Tancament	
	CENTRE 19/07/16	Email petició formal a IBISEC amb una proposta de tancament. Adjunta plànol .
	@_IBISEC	17/10/2016: El tècnic està acabant l'informe

07006184 CEIP MIGJORN

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1933	2004	2008		

Deficiències detectades

07005921 CEIP REINA SOFIA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1976	2000	2005		

Deficiències detectades

[Oct 2015]	REF. BEI	
	VISITA	07/10/2015 Estudiar inversió BEI
	BOIB 18/02/2016	Anunci de licitació del contracte per a les obres de supressió de barreres arquitectòniques

Portocolom

07006275 CEIP S'ALGAR

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1939/2007	2007	2004	2008	
					237/2009	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	Ibisec	28/06/16 La junta de govern de Felanitx demana si està previst qualche actuació a la xarxa de climatització. Pendent iniciar actuacions.

Centres nous / Solars

Fornalutx

07008788 CEIPFORNALUTX (SARUTLANA)

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX	01/09/2001	2010			

Inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Gener / 2016]	Riscos laborals	
	Previsió riscos laborals a DG	NI de 18/01/2016 tramesa escrit de l'ajuntament de Fornalutx en relació a l'adequació de les instal·lacions del CEIP
	SC_ 25/01/2016	NI a IBISEC NRS 87 Tramesa documentació Ajuntament, directora i riscos laborals sobre mancances a les instal·lacions del CEIP.
	IBISEC 9/05/16	NI RE 1124 informe emès pel servei d'Instal·lacions i Manteniment.
	SC_ 20/05/16	email a CEIP en resposta a sol. comunicam que hem rebut informe tècnic de l'IBISEC relatiu a mesures pertinents.
	SC_ 20/05/16	RS 7090 a Ajuntament. En relació a deficiències a les instal·lacions del CEIP adjuntam informe tècnic de l'IBISEC atenent la vostra sol·licitud de solucions

Centres nous / Solars

Inca

07001514 CEIP LLEVANT [QUALITAT-AENOR]

Curs 2009/10 aula d'acollida

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1960	2001	2009	10/2011	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07001575 CEIP PONENT [QUALITAT]

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1977/2006	2006	2009	2008	
					153/2010	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Set 2015]	Aire condicionat	
	25/09/2015 Doc Ajunt a DG	NI 867 a IBISEC adjuntant escrit batle+EngTècnic municipal sol-lic canvi unitat exterior. MD010402_Ajnt.
	IBISEC 25/11/2015	OT canvi d'unitat exterior aire condicionat

07013644 CEIP MIQUEL DURANI SAURINA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		2008	2008	2008	6/2011	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Nov 2015] Patologies

IBISEC 07/07/15	Informe d'arquitecte. Deficiències greus
IBISEC 6/10/15	Informe reparació del tancament de façana amb pressupost
VISITA _ Servei	Contencios-Adm: Recurs de la constructora deficiències obres+ instal·lacions
SC_16/02/2016	Visita dia 05/11/2015. Ajunt+Arq municipal+Servei: Ajunt pot fer un pla de manteniment a nivell tots els CEIPS
SC_16/02/2016	NI IBISEC NRS 174 Sol intervenció a les goteres que afecten les zones docents i a les humitats de les aules d' EI email_ Avisat Centre
SC_16/02/2016	NI IBISEC NRS 171 Sol informe tècnic referent a l'espai de la cuina o en el seu cas pressupost per adequar-lo email_ Avisat Centre

IBISEC 18/04/2016 Resposta NI. Informe de valoració de instal·lació de cuina.

[Maig 2016] Finestra EI

Director 25/04/16	email comunica que la paret d'una finestra d'EI ha corregut més d'un cm, el crui va fins a dalt Adj foto.
SC_09/05/2016	email al centre, respecte a la finestra i a qualsevol risc l'ajuntament ha de prendre les mesures necessàries urgents.
Director 20/05/16	tramesa fotos desperfectes al centre, l'IBISEC esta assabentat i també s'ha comunicat a l'ajuntament.

[juny 2016]

IBISEC_SC 08/06/16	NI RE 1556 tramet escrit de l'APIMA que exigeixen la reparació de les aules d'infantil i que al menjador comptin amb la separació de dos espais.
Director_DG	05/07/16 sol adequació de dues aules, actualment en mal estat.

IBISEC	Resum estat del centre
IBISEC 27/07/16	OT Intervenció per esmenar humitats a aules d'infantil: cobriment de dos patis interiors i canvi parcial de pendents exteriors.

Director 05/07/2016 **RE 1881** sol un auxiliar administratiu

07001551 IES BERENGUER D'ANOIA

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5488		1970	2003			
					100/2006	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	15/09/15 IBISEC	autoritzada despesa connexions elèctriques aules modulars.
	IBISEC_6/10/15	Ampliació del centre para CF pendent assignació econòmica. Projecte barreres arq. Inclòs en BEI, para-sols a les façanes pendent de reposició.
	SC_13/05/16	NI IBISEC RS 427 Sol informació actualitzada actuacions centres FP. (Arxivat consultes Conselleries)
[04/16]	Fibrociment	
	IBISEC	Pendent pressupost. Coberta bugaderia conserge+porxo (previst 2016)
	IBISEC 9/12/16	OT Millores a porta de sortida del nou nucli de comunicació vertical.

07007978 IES PAUCASESNOVES [QUALITAT]

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
6883,68		1993	2000			
					101/2006	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	IBISEC_6/10/15	ampliació no s'ha executat. Reparació goteres
	IBISEC_09/10/2015	OT Reparació goteres al taller d'automoció i gimnàs
[juny 2016]	Temperatura	
	Secretari centre 15/06/16	RE 1649 Excés de temperatura a lloc de treball presentada per un docent de l'IES
	Centre 14/11/2016	email accident d'un alumne que ha llençat, sol reparació coberta per goteres.
	SC_IBISEC	15/11/2016 NI RS 1045 sol reparació coberta, adjuntam fotos enviades pel centre.

07007671 CEPA FRANCESC DE BORJA MoltL [CEP]

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2003		2008	

209/2011 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Set 2015]	Patologies	
	Doc entrada NI IBISEC a DG	RE 2015/09/23 NI 919 a IBISEC 2015/10/05 Visita tècnica per valorar. Associat a N.I. 918 email_Avisat Centre
	IBISEC_6/10/15	Sortida d'evacuació pendent de llicència urbanística i de partida pressupostaria. Pendent substitució col·lector planta baixa i reposició canals coberta.
	IBISEC 6/10/2015	Errors del pla d'autoprotecció, falta sortida d'emergència i situació de la calefacció fora de servei. (s'ha redactat projecte per nova sortida pendent de sol llicència)
	09/10/2015 IBISEC	OT Signat prop actuació rajoles
	15/10/2015 IBISEC	OT Canal pluvials i caiguda de rajoles al bany
	04/11/2015 IBISEC	OT Al llistat d'act fetes des d'octubre. Pndnt conf firma contracte.

07007671 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES D'INCA (IES PAU CASASNOVES)

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		15/06/1905	2000			

Deficiències detectades

CEP d'INCA

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
					202/2011	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Set 2015]	Porxo coberta	NI 918 a IBISEC 2015/10/05 que es duguin a terme obres proposades informe tècnics IBISEC NRS 15702 18/09/2015. email_ Avisat Centre (N.I. NO prioritàries)
	RE 2015/09/23 Doc entr NI IBISEC a DG	
	IBISEC	
	IBISEC_6/10/15	Pendent goteres i coberta porxo
	IBISEC 27/10/15	OT reparacions al porxo 15.500,00€

Centres nous / Solars

Lloret de Vistalegre

07001599 CEIP ANTÒNIA ALZINA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1981	2010			

261/2011 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Centres nous / Solars

07001629 CEIPES PUIG

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX-M-EM	1969/1978	2005	Ajuntament		

8/2011 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[2015]	Patologies	
	SC_27/08/2015	NI 720 petició a IBISEC visita tècnica al centre+ Informe tècnic municipal+ Petició batle. Enviat Ofici contestació a l'Ajunt
	Gbnt_DG	24/09/15 NI 1400 diversos escrits de l'Ajunt sobre deficiències al centre
	VISITA _ Servei	Visita dia 05/11/2015. Ajunt+Arq municipal+Servei: Persianes+banys (Les persianes necessiten manteniment)
	SC.2/02/2016	després de visita el centre, NI IBISEC RS 110 sol·licitam visita tècnica i pressupost per reforma de lavabos EP
	Ajunt_5/10/16	RE 2611 sol reposició persianes del centre escolar Es Puig (adjunten fotos)
	IBISEC_ DG	email 10/10/16 autoritzat i pendent de redacció la reforma dels banys. Pel que fa a les persianes l'informe tècnic conclou en manca de manteniment
	IBISEC 03/11/16	OT Canvi de persianes de façana sud (en rel. Act. 6.864)

Llubí

07001642 CEIP DURAN ESTRANY

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1966/2008	2005	2008	2008	
					159/2010	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	IBISEC 10/06/16

OT Inf. de seguretat: Instal·lació de passamà sobre cantell superior de vidre.

Centres nous / Solars

	IBISEC 15/11/2016

sobre modificació puntual de les NN SS de Llubí per sol obertura i funcionament EI com centre de 0-3 anys

07001745 CEIP REI JAUME III

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprote	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1932	2010	2005		
					54/2011	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Patologies	
SC_01/09/2015	NI petició a IBISEC visita tècnic al centre+ Informe tècnic municipal+ Petició batle. Enviat Ofici contestació a l'Ajunt.
Regidora	22/10/2015 Tenen despreniments als sostres. El problema és urgent.....
SC_22/10/2015	Prendre mesures cautelars. Avisada regidora.
SC_IBISEC	10/10/16 NI RS 851 sobre informes tècnics Ajunt Llucmajor de diversos CEIP esquerdes importants
SC_Ajuntament 13/10/16	RS13179 escrit resposta a visita de dia 4 de la regidora d'Educació a DG, s'ha donat trasllat a IBISEC, per valoració i mesures necessàries.

07013553 CEIP SAMARINA DE LLUCMAJOR

abans CEIP Llucmajor

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprote	Pla d'emergència
		2011				
					353/2010	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció
					160/2012	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	Porta d'accés	
	IBISEC	23/10/2015 porta accés (pendent partida pressupostària)
	Ajunt_15/04/16	Informe tècnic inspecció CEIP Pendent de Recepció (Adjunten fotos)
	SC_IBISEC	10/10/16 NI RS 851 sobre informes tècnics Ajunt Llucmajor de diversos CEIP Retorn aval desperfectes obra
	SC_Ajuntament 13/10/16	RS13179 escrit resposta a visita de dia 4 de la regidora d'Educació a DG, s'ha donat trasllat a IBISEC, per valoració i mesures necessàries.

07008511 IESLLUCMAJOR

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprote	Pla d'emergència
9945,85		1978	2005			

113/2006 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

ficiències detectades

[04/16]	Fibrociment
	IBISEC

Pendent projecte. Coberta edifici + porxos

07001681 CEIPS'ALGAR

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprote	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1976	2005	2005		

35/2011 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	Tancament solar	
	IBISEC	23/10/15 tancament solar (pino)(pendent partida pressupostària)
	Fibrociment	
	IBISEC	Fet. Porxos.
	SC_IBISEC	10/10/16 NI RS 851 sobre informes tècnics Ajunt Lluçmajor de diversos CEIP edifici sin calefacció, tot i que hi ha escomesa de gas.
	SC_Ajuntament 13/10/16	RS13179 escrit resposta a visita de dia 4 de la regidora d'Educació a DG, s'ha donat trasllat a IBISEC, per valoració i mesures necessàries.

07007000 CEIP SON VERÍ

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprote	Pla d'emergència
	HC-EM	1982	2005	2005		
					21/2007	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Oct 2015]	Escala evacuació	
	IBISEC 23/10/15	Oxidació escala evacuació (Falta manteniment) Pendent partida pressupostària.
	SC_IBISEC	10/10/16 NI RS 851 sobre informes tècnics Ajunt Lluçmajor de diversos CEIP pavimentar pati, porxada fibrociment.
	SC_Ajuntament 13/10/16	RS13179 escrit resposta a visita de dia 4 de la regidora d'Educació a DG, s'ha donat trasllat a IBISEC, per valoració i mesures necessàries.

07008065 IES S'ARENAL

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprote	Pla d'emergència
5497,32		1999	2002			

112/2006 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	Goteres gimnàs
	IBISEC 23/10/15

Goteres gimnàs i fissures para-sol (pendent partida pressupostària)

07008041 CEIPBADIES

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprote	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1999 + 2004	2004	2005		
					22/2007	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[03/06/2014]: NI IBISEC Sol visita i informe tècnic a proposta de la direcció

[25/09/14]: Petició per convertir un bany en aula de reforç. Inf de si la valoració econòmica derivada pot ser assumida pel centre com proposa la direcció.

Aula UECCO	
BISEC ---/09/2015	Correu: No es pot autoritzar. IBISEC no pot autoritzar l'obra, per normativa habitabilitat. Informe juny 2014. Avisada Directora per telf.
SC_IBISEC	10/10/16 NI RS 851 sobre informes tècnics Ajunt Lluçmajor de diversos CEIP canviar tancament perimetral, ampliació accés passadís EI
SC_Ajuntament 13/10/16	RS13179 escrit resposta a visita de dia 4 de la regidora d'Educació a DG, s'ha donat trasllat a IBISEC, per valoració i mesures necessàries.

07013395 CEIP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprote	Pla d'emergència
	EM	2010	2010	Ajuntament		
					279/2011	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[2016]		
	Ajunt. 21/03/16	comunicuen que l'alarma esta reparada. Pel que fa al fens del pinar han parlat amb el centre s'han compromès a mantenir-lo net.
	Servei Qualitat	27/04/16 sol inf, QSSI sobre alarma del centre que es dispara a qualsevol hora
	Servei Qualitat	email 25/05/16 resposta Qssi de 25/04/16 una vegada finalitzat el període de garantia l'ajuntament com a responsable de l'edifici ha d'assumir el manteniment de les instal·lacions.
	SC_IBISEC	12/05/16 email_ sol revisió del circuit d'alarma
	SC_16/06/16	RS 8864 al Director, comunicam la intenció de visitar el centre per tal de conèixer la situació i sol a IBISEC valoració de l'actuació.
	IBISEC_Ajunt	12/05/16 Informe resposta a l'informe de deficiències, remès pels tècnics municipals de les obres de construcció del CEIP de 4 de maig. (Adjunt Fotos)
	SC_IBISEC	10/10/16 NI RS 851 sobre informes tècnics Ajunt Lluçmajor de diversos CEIP Retorn aval, canvi ubicació entrada al centre....
	SC_Ajuntament 13/10/16	RS13179 escrit resposta a visita de dia 4 de la regidora d'Educació a DG, s'ha donat trasllat a IBISEC, per valoració i mesures necessàries.
	Revestiments	
	Ajuntament 17/06/2016	RE 1635 còpia inf. emès pels tècnics de l'ajunt relatiu a despreniments de revestiments. Fet amb NI 851
	Porta accés	
	SC_IBISEC	14/10/16 NI RS 880 sobre canvi ubicació porta principal d'accés del CEIP
	P Mesq IBISEC	25/10/2016 email Informació accessos al centre.
	Manca espai	
	Director_DG	27/09/16 sol permis per enderrocar una paret i ajuntar dues aules de suport
	SC_Centre 22/11/16	email demanam que avans enderrocar la paret consulteu amb un tècnic de l'Ajuntament per tal de verificar el tipus de paret que voleu enderrocar.
	Mesures seguretat	
	SC_IBISEC	1/12/16 NI RS 1143 tramesa denúncia mesures de seguretat al CEIP

07002026 CEIP SIMÓ BALLESTER

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1976	2010			

78/2011

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	Def Mur contenció	
	RE 2015/09/30 Doc Ajunt Manacor a DG	Informe de l'aparellador municipal de 17/09/2015 i petició del batle de Manacor de data 22/09/2015 (NRE 3309 de 30 de setembre).
	15/10/2015 IBISEC	OT Reparació deficiències mur de contenció
	30/10/2015 IBISEC	Signat ORDRE DE TREBALL
	04/11/2015 IBISEC	OT Al llistat d'act fetes des d'octubre. Pndnt conf firma contracte.
	edifici Els Sementals	
	SC_26/02/2016	NI NRS 240 sol informació situació conveni "Els Sementals" Manacor
	SC_23/02/2016	Informe visita al centre + plànols edifici Els Sementals
	SC_15/04/2016	Informe visita al centre
	IBISEC_25/04/16	Inf sobre possibilitat d'ampliació del CEIP per adaptar-lo a un centre de 2 línies 6+12 adjunten plànol de la planta baixa.
	IBISEC_SC07/06/16	NI RE 1538 en relació correu electrònic de 31/05/16 que fa referència a plànols i espais del CEIP sol. la planificació prevista d'aquest centre.
	Ajuntament 07/06/16	RE 1522 es sol que la Conselleria d'Educació destini l'edifici del carrer Llephant, confrontat amb el CEIP, a usos educatius.
	Centre_01/09/16	email sol urgent adaptació dels banys per acollir alumnes de 3 anys
	IBISEC_SC	08/09/2016 NI RE 2375 Sol programa de necessitats ampliació CEIP
	Ampliació	
	Ibisec_SC 23/09/2016	email amb pressupost ampliació del centre amb un annex d'EI de 6 unitats + gimnàs+menjador-cuina+reforma escola de música. Adjunta plànol cadastre.
	Música	
	DG_IBISEC 21/11/16	NI RS 1074 Requisits mínims i necessitats futur centre integrat de música al CEIP, adjuntam informe detallat.

07002038 CEIP ESCANYAR

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1976	2005		2008	
					136/2010	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[juny 2016]	
	IBISEC 2/06/16
	IBISEC_a DG

OT reparacions de deficiències a finestres i trespol del gimnàs i del menjador
NI RE 1536 còpia sol del CEIP en relació a la petició de posar en marxa un laboratori bàsic pel proper curs.
La sol anterior ja esta solucionada, han posat el laboratori a un aula que ja no utilitzen

07007711 CEIP JAUME VIDALI ALCOVER

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	2007 (Ampli)	2007	2007	2008	

175/2010

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07002245 EEISA TORRE

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010	2008		

Deficiències detectades

oct-16 Visita al centre

07002191 IES MOSSÈN ALCOVER

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		1975	2000			
					102/2006	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	Centre 10/02/16	Comunica la falta de banys femenins per a minusvàlids. Sol·licita de forma urgent reparació i adequació dels banys i ascensor al centre. Redactat projecte B. Arq.
	BOIB	BOIB núm 134 de 22 /10/2016. Licitació obres. Plànols i projecte.
	Novembre 2016	Memòria breu del projecte on es descriuen les obres a realitzar.

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		2010	2002			
					80/2014	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Cessió parcel·la Na Camel·la

SC_[15/01/16]	NI IBISEC NRS51 Sol·licitud informació acord Ajuntament cessió al MEC parcel·la ampliació Na Camel·la ref cadastral 8705200ED1880N S'adjunta plànol
IBISEC [26/01/16]	Certificat Ajuntament de Manacor de 07/09/1984 cessió solar de 420m2 al carrer Tià de Sa Real, s/n de Manacor
DG Ordenació a DG 12/03/2015	NI NRE 834 Sol informació sobre si les parcel·les que ocupa el CEPA Llevant (Ref cadastral 8705201ED1880N0001XF) figuren com a bens del Govern Balear destinats a fins educatius ja que a l'esborrany del conveni de col·laboració amb l'Ajt cita que la Conselleria d'Educació es compromet a cedir l'ús de les dependències corresponents a la finca núm. .32520 propietat de l'ajuntament que havien format part de l'IES na Ca
Tallers automoció	
DIRECTOR Correu	Goteres des de fa 4 anys. Assabentats IBISEC + l'empresa constructora. Demana empresa arregli les goteres. Demana a IBISEC separació tallers q també actuarà de tallafocs
SC_ 21/10/2015	NI 1005 Instar empresa se'n faci càrrec si està en garantia. Sol·licit pressupost actuació. email_ Avisat Centre
14/10/2015 IBISEC	Signat prop actuació. OT Col·locació noves reixes de pluvials.
Ibisec 22/10/15	Envia Informe Avaluació de Riscos de 07/02/2014
SC_ 21/10/2015	NI 1006 22/10/2015 Pressupost tancament fins al sostre dels tallers
IBISEC a Servei 25/11/15	Resposta a la NI 1005: Envia Informe Ibisec: a la espera de q empresa arregli coberta tallers i oxidacions fals sostre exterior.(Fotos). Per resoldre l'aval, s'ha d'arreglar deficiències. L'òrgan de contractació és l'Ajnt de Manacor.
28/11/2015 IBISEC	OT Col·locació de noves reixes de pluvials per tal d'evitar l'entrada d'aigua
Director 01/12/15	Problemes a les calderes: Posar filtres per la calç.
Ibisec	28/06/16 Problemes de calefacció resolts
13/01/2016 IBISEC	OT contractista. Sol·licitud tancament fins al sostre dels tallers d'automoció
Centre	comuniquen superfície solar: 18.500,98 m2, superfície construïda: 13.065,72 m2
[Maig 2016] Patrimoni	
DG del Tresor 30/05/2016	RE 438 a SG relatiu a acceptació de la cessió gratuïta de terrenys que fa l'Ajuntament de Manacor per a la construcció de l'IES Manacor

07012846 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (IES MOSSÈN ALCOVER)

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		1975	2000			

Deficiències detectades

07007681 CEPALLEVANT

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010			

93/2006 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	BOIB núm. . 62	17/05/16 IBISEC licitació del contracte d'obres de reforma coberta amb retirada de fibrociment amb amiant.
	Fibrociment	
	IBISEC	[04/16] Passat a contractació. Coberta edifici.
	Ajuntament_ 22/09/16	email Demanen si la retirada de l'amiant afectarà als usuaris de l'Espai que utilitza l'Ajuntament..(No afectarà)
	Comptador i conveni	
	DG FP_ a DG 06/06/16	NI RE 1562 autorització instal·lació comptador elèctric Espai Na Camel·la i conveni entre Conselleria d'Educació i Ajuntament de Manacor.
	SC_ Ajuntament 18/10/16	RS13303 posats en contacte amb IBISEC, escrit en relació a requisits a complir per poder col·locar un comptador a una instal·lació elèctrica existent
	Ajuntament 11/11/16	email referent al tema elèctric
	Patrimoni	
	SG_SC_ 24/11/2016	email , respecte a la cessió d'ús de l'espai i després de parlar amb el DG de Patrimoni, caldrà instrumentar un conveni amb l'Ajt que podrà disposar de l'espai pero no de tot.

07700039 CEPMANACOR

Altres dades

Superfície	XXXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010			

Deficiències detectades

07013863 CEIP Moltí DENXEMA (nou) 9+18 abans CEIP MANACOR (Centre Modular)

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		01/09/2011				

295/2012 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Reforma teulades (acabat)

IBISEC 10/09/2015 Recepció obres

07008031 CEIP TALAIOT

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	06/05/2003	2003	Ajuntament		

Deficiències detectades

SC_24/04/2016	NI IBISEC NRS 359 Obertura d'una porta d'accés
S Complementaris a SC	NI 16/06/16 Sol informe de les instal·lacions del centre per obertura menjador.
SC_IBISEC	17/06/16 NI RS 545 Tramesa documentació requeriment servei de menjador
IBISEC_SC	29/07/16 NI RE 2199 tramesa informe valoració d'instal·lació de càtering al CEIP
SC_S complement.	NI RS 758 Tramesa documentació informe IBISEC valoració instal·lació càtering

Portocristo

07002257 CEIPSES COMES

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-EM	1963/1981	2010	Ajuntament	77/2011	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

IBISEC 20/10/16	OT instal·lació de caablejat estructurat a aules modulars.
Ajuntament 11/11/16	email sobre reunió que sol·licita l'APIMA amb la Conselleria

07007097 CEIP MITJÀ DE MAR

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1983	2010	Ajuntament		
					81/2011	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Nov 2015]	Sala professores	
	Directora correu	09/11/2015 Sol·licita vista per saber si se pot adequar espai per a sala de profes
	SC_ 02/12/2015	NI IBISEC NR 1220 Sol. Visita i pressupost email_ Avisat Centre 02/12/2015

07013371 IES PORTO CRISTO [QUALITAT]

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		05/01/2007	2006		2008	
					154/2009	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Set 2015]	Deficient Instal·lacions	
	23/09/2015 Doc entrada a DG	Entra escrit director +batle amb una relació de deficiències d'obra: Acumuladors 2.000litrs, inst electr i extractor a laboratoris, canal coberta.
	IBISEC 2015/09/30	NI 881 a IBISEC. S'adjunta escrit director +batle.
	15/10/2015 IBISEC	OT Reparació enfonsament de part de solera i filtracions a coberta poliesportiu.
	30/10/15 IBISEC	OT: només canal i solera (q no surt a l'escrit batle).
	Pndnt respsta _ IBISEC	Consultar al Gerent
[Maig 2016]	Patrimoni	
	DG del Tresor 30/05/2016	RE 438 a SG relatiu a acceptació de la cessió gratuïta de terrenys que fa l'Ajuntament de Manacor per a la construcció de l'IES Porto Cristo

07002300 CEIP MESTRE PERE GARAU

SON MACIÀ

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1976	2001	2008		

Deficiències detectades

[Set 2015]	DG del Tresor_ 10/03/2015	
	NI_IBISEC NRE 753 02/03/2015	27/02/2015: Informe tècnic favorable al trasllat del CEIP Mestre Pere Garau al IES Na Camel·la, durant execució obres nou CEIP Son Macià. No compleix accessibilitat.
	SC_08/10/15	després de reunió mantinguda, planificació per a la construcció del NOU CEIP Mestre Pere Garau
	SC_20/10/2015	Memòria justificativa del inici amb caràcter d'urgència de les obres al CEIP
	IBISEC a SG i SC	NI RS 15800 Memòria justificativa Nou CEIP 3+6 a Son Macià
	Conseller 30/11/2015	Autorització a IBISEC despesa anticipada licitació CEIP 3+6 Mestre Pere Garau a càrrec dels pressuposts 2016 de l'IBISEC.

Centres nous / Solars

	11/09/2015 IBISEC a DG	Sol. Informe per redacció del Pla General de Manacor. Sobre la necessitat de destinar part de la reserva de sòl per a equipament escolar.
--	---------------------------	---

Mancor de la Vall

07002324 CEIP MONTAURA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX-M	1981	2010	2008		

Inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	IBISEC 27/06/2016	Resolució d'anul·lació del procediment iniciat per execució d'obres de rehabilitació, atesa la impossibilitat d'executar les obres dins el període vacacional de l'estiu de 2016
	SC_Ajuntament	03/10/16 RS12669 Sol informe tècnic municipal que indiqui l'estat de l'edifici, pel que fa principalment habitabilitat, seguretat i estabilitat

Centres nous / Solars

07002348 CEIP ANTONI MONJO

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1933/1977	2003			

Deficiències detectades

Centres nous / Solars

07002348 CEIP MARIA DE LA SALUT abans CEIP ANTONI MONJO

Projectes en curs/Accions

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	2010				

Deficiències detectades

11/02/2014 Director informa de problemes amb la instal·lació dels aires condicionats

Es Pont d'Inca

07002439 CEIP BLANQUERNA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1983/2003	2003	2004		

Inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07013358 CEIP NOVA CABANA

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
					23/2016	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Aula UECCO	Director Correu	Eliminar paret per fer aula UECCO.
	Director 29/06/15	Tramet sol Consell Escolar per a la creació pavelló poliesportiu. Es va contestar amb NI Gabinet Conseller.
		NI 909 a IBISEC 2015/10/05 sol·licit visita tècnica. Pagarà el centre + Ajunt. Enviat correu contestació al centre.
	SC_27/11/15	Ofici NR 11641 al CEIP Comunicació+inform adjunt
	SC_15/01/16	NI IBISEC NRS 52 Sol. Visita tècnica al centre per adaptació de la cuina
	Director_DG	06/7/16 RE 1806 Sol pavelló esportiu

07013221 CEIP SES CASES NOVES

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	EM	2006	2006	2008	53/2011	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Set / 2015]	reparacions + Plaques solars
	DIRECTORA RE 18/09/2015
	Arreglar junta dilatació+Goteses+ Plaques solar (Posar en marxa)
	IBISEC 22/07/16
	OT reparacions urgents: goteres al gimnàs i junta de dilatació del centre
	IBISEC 07/10/16
	OT Impermeabilització de canal de recollida de pluvials (en rel.act. 9.342)

07008818 IES MARRATXÍ

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
7350,35		2002	2002			

66/2007 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

deficiències pavelló	
IBISEC 16/06/16	OT Reparació deficiències a l'ancoratge d'una cistella de bàsquet i a les espatlleres del gimnàs

Es Pla de na Tesa

07002397 CEIP GABRIEL JANER MANILA

Altres dades

Superfície		Any de construcció	Cablejat		Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		2013	2013			

281/2011 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07014703 CIFP SON LLEBRE

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència

Deficiències detectades

07002464 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA CENTRE PILOT D'INFORMÀTICA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-EM	1928/1979	2007	2004	2008	

205/2008 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Centres nous / Solars

07014879 IES SANT MARÇAL

Superfície	Any de construcció	Cablejat	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	2013	2013		
			109/2014	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

IBISEC	11/12/2014 comuniquen sprfc solar: 9.157,97 m2, Sprfc total construïda: 4.314,23 m2. Sprfc. Porxos: 234,11 m2
IBISEC_06/10/15	a DG edifici nou inicia activitat 2014, obra en garantia fins gener de 2016
SG a DG 12/04/16	NI NRE 896 Resolució acceptació de la DG de patrimoni de la cessió gratuïta de terrenys que fa l'Ajunt de Marratxí per a la construcció de l'IES
SG_DG 13/09/16	NI RE 2415 declaració d'obra nova de l'IES s'adjunta còpia simple escriptura de cessió gratuïta i BOIB.

Montuiri

07002543 CEIP JOAN MAS I VERD

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX-M-EM	1934	2001	2009	68/2011	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	IBISEC 03/03/15	Informe viabilitat de l'ampliació del CEIP
	IBISEC 05/10/15	Projecte ascensor acabat i amb llicència
	Ajunt_DG 11/8/15	RE 2947 Certificat acord plenari nomenat representants comissió seguiment conveni ampliació
	01/04/2016 IBISEC	OT Treballs de manteniment aula modular: pintura, trespòl i electricitat.
	SC_ IBISEC	30/09/16 NI RS 826 Sol reparació enrajolat un aula de PB al CEIP email_ Avisat Centre

Centres nous / Solars

07002567 CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	2008	2008	2008	2009	
					76/2012	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	recuperacio espai	
	Director	RE4075 necessitat de recuperar una aula que està utilitzant l'EOEP
	IBISEC 07/10/16	OT Reparació a part superior del mur de formigó del gimnàs
	Deficiències	
	Ajunt 30/09/16	RE 2563 Reiteració sol. Reunió. Tema desperfectes al CEIP
	SC_ IBISEC 05/10/16	NI RS 841 Observades deficiències a l'edifici, sol informeu si la construcció entra dins garantia. Sol iniciar actuacions per reparar deficiències.
	Centre 29/11/16	RE 3100 sobre mancances i desperfectes al centre

07008004 IES ALBUHAIRA

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
4.723,03		2007	2007			

62/2007 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	IBISEC 20/06/16	OT Reparació volades i impermeabilització.
	IBISEC 29/11/16	OT Reparació a les façanes de llevant

Centres nous / Solars

La vella escola està en procés de desafectació.

Petra

07004382 CEIP JUNÍPER SERRA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotec	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1977/2003	2003	2008	62/2011	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció.

Deficiències detectades

[Març 2016]	Barrera
	Director 22/3/16

email_ sol canvi de la barrera del centre adjunten fotografies.

Centres nous/ Solars

Pobla (Sa)

07004564 CEIP NOSTRA SENYORA DE VIALFÀS

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1958	2005	2009	2008	
					191/2010	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Oct 2015]	Renovació	
	Director centre 26/10/2015	Les persianes de tot el centre tenen deficiències greus.. Informe+fotos.
	SC_03/11/2015	NI 1047 a IBISEC 2015/11/03 Sol·licit visita informe+ pressupost i possibilitat de fer-ho per fases.
		email_ Avisat Centre
	RE 03/11/2015 Aj de Sa Pobla	Entra escrit regidor Educació i Cultura exposant deficiències de les persianes.
	IBISEC 06/05/16	OT canvi parcial de persianes
	S Sanz IBISEC 20/06/16	S'ha contractat una primera fase. El director va valorar quines eren les més urgents.

07004576 CEIP SA GRADUADA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotec	Pla d'emergència
	HC-M	1928	2010	2005		

Deficiències detectades

	18/12/15 IBISEC	OT Reforma urgent de les baranes de l'escala principal
	SC_18/04/2016	NI IBISEC Sol informe estat actual de la cuina del CEIP email_avisat centre (APIMA)

07007887 CEIP TRESORER CLADERA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		1992	2010	Ajuntament		

Deficiències detectades

01/07/2016.- sol al 1er pis un gimnàs sense columnes i un 2n pis dividit en dos espais un per menjador i un altre per sala multi usos

	Espai menjador
RE 03/11/2015 Aj de Sa Pobla	Entra escrit regidor Educació i Cultura ofereix espai municipal per menjador que es necessita.
SC_ 03/11/2015	NI 1049 a IBISEC 2015/11/03 Sol·licit si l'espai reuneix condicions per menjador. email_ Avisat Ajunt
IBISEC_09/06/16	OT Ampliació cablejat estructurat
IBISEC 28/07/16	email contestació NI 1049 adjunten informe de 2012 que fa una valoració econòmica.
SC_Ajuntament	18/10/16 RS 13355 en relació a cessió espai de 103m2 de l'antic Centre de Salut, per adaptació per part d'IBISEC com a menjador del CEIP

07013334 CEIP SA POBLA CEIP SON BASCA 6+12 Curs 2009/10 aula d'acollida

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotec	Pla d'emergència
	HX-M-EM	2007	2007	2008		

Deficiències detectades

07008107 IES CAN PEU BLANC - (Antic IES Sa Pobla)

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotec	Pla d'emergència
5.204,45		1980/2005	2000			

115/2006	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció
199/2011	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07013498 CIP JOAN TAIX
[QUALITAT-
AENOR]

Altres dades

Superfície	XXXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotec	Pla d'emergència
3.357,15		1979	2001			
					11/2011	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció Revisat 18/05/2015

Deficiències detectades

	Fibrociment	
	IBISEC	Passat a contractació. Coberta nau tallers.
	IBISEC	Fet. Porxos

Centres nous / Solars

Pollença

07004424 CEIPJOANMAS

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotec	Pla d'emergència
	HC-M	1976	2005	Ajuntament		

257/2009 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07006317 CEIPMIQUELCOSTAILLOBERA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotec	Pla d'emergència
	HC-M	1979	2001	Ajuntament		

258/2009

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07006470 IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
3.654,55		1980	2002			

210/2007 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Oct 2015]	Cuina FP	
	RE 8/10/2015 Ajunt Pollença a D G	Acord del Ple Municipal: Aprovació de Construcció d'una cuina per F.P. Bàsica
	SCE_ 27/11/2015	NI 1179 DG a FP consulta la necessitat de creació d'una cuina a l'IES email_avisat a l'ajuntament
	SC_ 13/05/16	NI IBISEC RS 427 Sol informació actualitzada actuacions centres FP. (Arxivat consultes Conselleries)
	IBISEC 21/07/16	comunica que el 23 de juliol està previst que surti al BOIB l'anunci de licitació de les obres d'implantació de CFGB a l'IES

Port de Pollença

07004461 CEIP MIQUEL CAPLLONCH

Curs 2009/10 aula d'acollida

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotec	Pla d'emergència
	HC-M	2007	2007	Ajuntament		

259/2009 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07012858 CEIP PORT DE POLLENÇA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1986	2006	Ajuntament	256/2009	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07008843 IES CLARA HAMMERL

abans IES PORT DE POLLENÇA

Altres dades

Superfície	XXXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
3.193,22		2002	2002			

65/2007 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Oct 2015]	Goteres + aigua	
	Fax 2015/10/01 a DG	Goteres lluerns, aigua al passadís i gimnàs
	SC_19/10/2015	NI 1007 a IBISEC 2015/10/23 visita i informe amb pressupost
	06/11/2015 IBISEC	OT Reparació goteres a lluerns i recol·locació xemeneia

Centres nous / Solars

07004503 CEIP ESCOLA NOVA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	2005	2005	Ajuntament	2008	

166/2010 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[01/2015]		
Ajunt 14/01/16	Certificat plenari Ajunt sol a la Conselleria l'ampliació urgent de l'edifici escolar	
IBISEC_DG	11/03/16 RE 647 Inf. Annex 1 relatiu adequació de dos espais del Casal del jovent per activitat docents al CEIP	
DG_Ajuntament 07/04/16	email tramesa documentació:NI de SG a DG Planificació Proposta conveni col-laboració amb l'Ajunt per a la cessió d'ús del Casal de Jovent. Consulta Jurídica i esborrany Conveni	
Ajunt 14/04/16	Tramet referència cadastral del edifici Casal del Jovent per la seva titularitat.	
DG_IBISEC 20/4/16	NI RS354 Ampliació del CEIP amb 4 unitats més d'EP al Casal del Jovent.	
SC_28/04/16	S'adjunten plànols (a IBISEC)	
SC_10/05/16	a IBISEC finalment adequarem tant sols les dues aules de planta baixa i el bany	
DG_SG 06/06/16	NI RS 495 Consulta jurídica proposta de conveni de col-laboració Conselleria d'Educació Ajuntament. Adjuntam esborrany (Casal de Jovent)	
DG_Ajuntament 06/07/16	RS 9766/16 Vista la manca d'espai i atès q ambdues administracions estan interessades en l'ampliació del CEIP, es proposa la cessió temporal d'ús del Casal Jove	
DG_SG 13/07/16	NI RS 620 Consulta jurídica esborrany proposta modificada conveni col-laboració amb l'ajuntament de Porreres: Casal del Jovent	
Ajunt 19/07/16	Acord Plenari de l'Ajuntament de cessió Casal del Jovent.	
SC_IBISEC	19/07/16 NI RS 640 tramesa acord Plenari de l'Ajuntament de cessió Casal del Jovent.	
SC 20/07/16	email_ al centre comunica que el procés està iniciat i que estem posant en marxa tots els recursos perquè es dugui a terme el més aviat possible.	
SC_IBISEC 25/07/16	NI RS 657 Actuació adaptació aules Casal Jovent de Porreres. Adjuntam l'esborrany Conveni de col-laboració entre Administració CAIB, IBISEC i Ajuntament de Porreres.	
Conveni col-laboració		
DG_SG 01/08/16	NI RS 676 Sol Informe sobre conveni de col-laboració Ajuntament per ús Casal del Jovent	
SC_Ajuntament	email 26/07/16 Conveni cessió espai Casal Jove. Previsió signar a finals de setembre.	
DG_SG 01/09/16	NI 721 Conveni de col-laboració entre la Conselleria, IBISEC i l'Ajunt de Porreres	
Ajuntament_IBISEC	27/10/16 RS 1136 sol que es signi el conveni de cessió de l'espai Casal Jove i es convoqui la Comissió de Seguiment amb els representants de les dues administracions.	
SC_Ajuntament 09/11/2016	RS 14324 En resposta a l'escrit anterior comunicam que es va remetre a SG d'aquesta Conselleria tota la documentació per traslladarla a DG de Pressupost. La convocatòria de la Comissió de Seguiment es farà una vegada signat el conveni.	

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
3.068,11		2005	2005		221/2007	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció. **Renovat 06/05/2013**

Deficiències detectades

	Ajunt 14/01/16	Certificat plenari Ajun sol a la Conselleria l'ampliació urgent de l'IES
	Gabinet_DG 2/2/16	NI 1617 RE 308 Consell Escolar , APIMA i Ajuntament sol ampliació urgent de l'IES
	SC_18/02/2016	NI IBISEC RS 190 Sol document requeriment certificat d'eficiència energètica per que la DG de Patrimoni pugui concloure la tramitació procediment d'obra nova.
	DG a Patrimoni	21/04/16 NRS 5369/16 tramesa còpia certificat d'eficiència energètica que ens ha fet arribar l'IBISEC
	Envà taller	
	Director 16/05/16	RE 1303 Sol l'enderrocament d'una paret , que l'any 2008 varen demanar aixecar a l'IBISEC per dividir el taller de tecnologia.
	SC._Centre 20/07/16	email en resposta a la petició de tombar un envà al taller de tecnologia, entenem que tant els tràmits com les despeses han de anar a càrrec del centre.
	Director 12/07/16	RE 2025 Sol permís per enderrocar el tàbic que separa la classe A107 i el taller de tecnologia, amb les despeses a càrrec de l'IES
	SC_02/09/2016	Resposta sol de 12/7/16 RS 11164/2016 els comunicam que és possible fer-ho sempre que es tornin a restituir les condicions que tenien abans i compleixin la normativa vigent.
	DG _ IBISEC i SC	8/11/2016 NI RS 1006 La comunitat educativa de Porreres sol l'ampliació de l'IES
	DG_DG del Tresor	21/04/2016 certificat d'eficiència energètica de l'IES.

Centres nous / Solars

CEIP PUIG DE NA FÀTIMA (En procés de desafectació)

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1929	2003	2009		

Comentaris

Deficiències detectades

07004621 CEIP PUIG DE NA FÀTIMA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	2009	2010	2009		

Deficiències detectades

	P. Msqda_ IBISEC	23/10/2015	Correu: informació reunió ajuntaments.
	Autoprotecció		
	SC_03/05/16		Resposta escrit RE 4065 comunicam que el pla d'autoprotecció del centre es troba al llistat de plans pendents de redacció
	SC_03/05/16		Segon intent d'enviament de l'escrit anterior adreçat a l'AMIPA.

Centres nous / Solars

Salines (Ses)

07005490 CEIP SES SALINES

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1977	2005	2006	2008	

162/2010 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	Batlessa 07/10/2015	Reenvia escrit juny 2015 amb patologies i manteniment dels dos edificis.
	SC_ 14.12.2015	Ofici relació treballs de manteniment que ha de fer l'ajunt
	SC_ 02/02/2016	després de visita al centre. NI IBISEC RS 112 sol·licitam visita tècnica i pressupost per reforma de lavabos EP email_ Avisat Centre
	SC_ 27/01/16	Informe sobre visita al centre
	IBISEC 2016	OT Reparació urgent volada façana nord.
		15/10/16 BOIB núm 131 Anunci licitació contracte obres de reforma banys e instal·lació d'aigua.

Colònia de Sant Jordi

07007085 CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1985	2010			

Deficiències detectades

	Patologies i manten
Batlessa 07/10/2015	Reenvia escrit juny 2015 amb patologies i manteniment dels dos edificis.
SC_ 14.12.2015	Ofici relació treballs de manteniment que ha de fer l'ajunt

Centres nous / Solars

Sant Joan

07004862 CEIP SONJUNY

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX-M-EM	1985/2005	2004	2004	2008	
					174/2010	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Comentaris

Deficiències detectades

Centres nous / Solars

07005003 CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1961	2005	Ajuntament	2008	
					150/2010	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	Deficiències Molt greus
Director Correu 23/09/2015	El centre té barreres arq i forjat amb fletxa diferencial
DIRECTOR	Visita a DG 19/11/2015
SC_ 20/11/2015	NI núm. 1123 Deficiències biguetes forjat + còpia informe arquitecte + arquitecte tècnic de 24/09/2015
Arquitecte_	Còpia informe arquitecte + arquitecte tècnic de 19/11/2015 amb amidaments + pressupost + detalls constructius.
SC_ 25/11/2015	NI 1171 IBISEC Informe reparació forjat i còpia informe arquitecte + arquitecte tècnic de 19/11/2015
27/01/16 IBISEC	OT deficiències al centre , biguetes del forjat.
Ajunt_IBISEC	21/06/16 Resolució de Batlia núm. 2016/214 de llicència d'obres de reforma

07006329 CEIP SANT MIQUEL

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1979	2010	Ajuntament		

Deficiències detectades

	Inspecció Instal·l Elèctriques	
	Plànols	
	Ajuntament	Plànol emplaçament: primeres idees per l'ampliació de l'escola. Promotor: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
	SC_IBISEC	NI RS 197 de 18/02/2016 Tancar porxo segons informe IBISEC email_ Avisat Centre
	Director 22/02/16 IBISEC	email agraiment i sol informació més concreta sobre el procés. 20/06/16 El tancament del porxo esta fet.
	Manca d'espai	
	Director_30/06/16	Sol permís perquè l'ajuntament realitzi la tasca de demolició d'un envà, en cas contrari demana que aquest treball el faci l'IBISEC
	SC_Ajuntament	01/07/16 escrit RS 9482/16 sol que siguin els tècnics municipals que determinin si realment es un envà, o té alguna funció estructural. email_ Avisat Centre
	SC_Ajuntament 14/10/16	escrit RS13262 la intervenció ha resultat més complexa del previst, sol si l'ajuntament pot fer-se càrrec ja que en cas contrari la petició quedaria ajornada
	Centre 28/09/2016	RS 12 tramet informe arquitecte encarregat per l'Ajunt. En relació obres al CEIP per manca espai a una aula.
	Modulars	
	Director 13/07/16	email_ sol dos accesos a cada una de les aules modulars.
	SC_ 14/07/16	email_ comunica que la petició queda en estudi.
	IBISEC 20/10/16	OT Instal·lació de cablejat estructurat a aules modulars
	IBISEC 27/10/16	OT Subsanació deficiències a la instal·lació de baixa tensió detectades a OCA

07007310 CEIP PUNTA DE N'AMER

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1990	2006	Ajuntament		

Deficiències detectades

SC_11/09/15	NI NRS 801a IBISEC instal·lació mòdul lavabos infantils. 15/10/15 no es necessari i es decideix arxivar la sol·licitud.
SC_05/10/15	NI NRS 906 a IBISEC. Instal·lació punt informàtica
10/12/15 IBISEC	OT Ampliació de la instal·lació de cablejat estructurat
SC_27/01/16	Informe sobre visita al centre
Gabinet a DG	04/05/16 NI RE 1076 Tramesa informe tècnic d'adequació i proposta d'ampliació del CEIP elaborat per l'Ajuntament de Sant Llorenç.
SC_24/05/16	NI a IBISEC RS 460 tramesa CD amb inf d'adequació i proposta d'ampliació
SC_24/05/16	NI a Gabinet RS 461 Resposta a NI 1813, relativa a inf. tècnic CEIP
IBISEC 20/10/16	OT Instal·lació de cablejat estructurat a aules modulars

Centres nous / Solars

Santa Eugènia

07005076 CEIP MESTRE GUILLEMET

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1962	2003	2006	2008	

217/2010

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Nov 2015]		
	Director 03/11/15	Tramesa escrit adreçat a IBISEC sobre deteriorament linòleum.
	20/01/16 IBISEC	OT reparació de filtracions i goteres al gimnàs i vestuaris del centre i substitució de paviment vinílic.
	12/04/16 IBISEC	OT segellat de vidrieres i marcatge de pista.

Centres nous / Solars

Santa Margalida

07005261 CEIPELIONOR BOSCH

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1976	2001	2004		

Deficiències detectades

[Març 2016]	Deficiències	
	Gabinet a DG	01/04/16 NI NRS 1740 tramesa escrit directora sol mancances i deficiències
	SC_ Gabinet	Resposta a NI 1740 comunicam que el S d C te previst fer una visita al CEIP
	SC_ 06/05/16	Informe visita al centre.
	IBISEC_08/06/16	OT reparacions goteres i humitats a l'edifici d'infantil (en rel.act. 9.114)
	IBISEC 15/06/16	OT Substitució de persianes de fusta per lames d'alumini (en rel. act. 9.114)
	IBISEC 2016	OT Substitució de persianes de fusta per lames d'alumini (en rel. Act. 9.144)

Altres dades

Superfície	XXXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
4.831,68		1996	2002		2007	
					206/2007	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Patolog voladís	
DIRECTOR Correu 19/10/2015	Correu: <i>Em preocupa especialment el bocí de formigó que va caure sobtadament la setmana passada (foto PA270010), a més de la possibilitat de que la totalitat del voladís presenti deficiències greus.</i> Adjunta fotos
SC_ 19/10/2015	NI 980 a IBISEC 2015/10/19 Sol·licit visita tècnica, informe i pressupost de les deficiències observades.
DIRECTOR email 30/10/2015	Possibilitat de convertir despatxos en aules. No afecta l'estructura. El director demana: és possible fer-ho, es tracta d'obra major o menor? És necessari un projecte tècnic? Quines passes s'han de seguir?
email_30/10/15	donat passes a seguir
SC_ 17/02/2016	NI IBISEC NRS 176 Sol informe tècnic reforma espais per aconseguir més nombre d'aules email_ Avisat Centre
11/03/16 IBISEC	NI NRE 651 informe sobre la reforma d'aules.
Director 13/04/16	email_ interès per obres d'adequació espais per tenir-los per setembre
SC_ 18/04/2016	NI IBISEC NRS 337 Sol estat de la consulta informe tècnic ampliació aules email_ Avisat Centre
SC_ 21/04/2016	Escrit al centre NR S 5328/16 observacions que s'hauran de tenir en compte per a la realització de les obres per obtenir més aules.
SC_ 25/04/2016	NI IBISEC NRS 360 Actuació cornisa IES
SC_ 06/05/16	Informe visita al centre.
IBISEC 16/06/16	OT Reparació deficiències a cornisa de l'edifici (en relació a l'actuació 9130)
Director 23/09/16	email sol contacte amb IBISEC per saber estat de la qüestió referent a l'expedient de despesa de les obres.

Can Picafort

07005246 CEIPVORAMAR

Curs 2009/10 aula d'acollida

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1986/2004	2003	Ajuntament	2011	

80/2011 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

30/06/2015.- Necessitat urgents: Canviar bomba aigua. Instal·lació ascensor. Augment potència. Canviar canonades d'aigua i calefacció. Canviar radiadors.

	RE 3508 22/10/2015 Director centre a DG Phdnt rspsta_ IBISEC SC_06/05/16	Informe visita al centre.
--	---	---------------------------

	Fibrociment IBISEC	Fet. Porxos.
--	------------------------------	--------------

Centres nous / Solars

CEIP NOU CAN PICAFORT

Projectes en curs/Accions

aules prefabricades/Mobiliari

sol·licitud nou CEIP	
RE 3676 09/11/2015 Gabinet Cnslr a DG	NI 1481 : Adjunta certificat acord municipal
Batle 05/11/2015	Adjunta doc certificat acord municipal moció per a realització nou centre escolar a Can Picafort
SC_ 11/12/15	Escrit cronologia Nou CEIP Can Picafort

07005295 CEIPMELCIORROSSELLÓISIMONET

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	2009	2010	2009	2012	
					63/2012	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

17/06/2015.- Sol triplicar el nivell de P-3 pel curs 2015/16, demanen visita d'un tècnic IBISEC . Necessitat aula modular

APIMA 8/07/15 NRE 2457 Fan constar la manca d'espai que pateix el centre. Adjunten firmes.

IES SANTA MARIA (FUNCIONA DES DEL CURS 2011/12 A L'ANTIC EDIFICI DEL CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET)

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1959	2003	Ajuntament		

Comentaris

Deficiències

	31/08/15 IBISEC	fotografies relatives a aules modulars. L'Ajuntament assumirà les obres
	21/12/15 IBISEC	OT Modificació barrera exterior per compliment de CTE Manual autoprotecció
	IBISEC	NI 26/05/2014 informa superfícies ocupades per l'IES: Supef. planta baixa 678,63 m2, superf. Planta pis 1: 622,35 m2 Supf. Total: 1.300,98m2.
	Pla autoprotecció	
	Director 18/07/16	RS 156 sol elaboració pla d'autoprotecció, instruccions relacionades amb la seguretat i resposta per escrit. Contestat per email 26 de setembre.
	Director 26/09/16	RS 198 Sol instruccions sobre com fer el simulacre si no tenen Pla d'Autoprot
	DG_Centre	3/10/16 RS12654 Resposta simulacre d'evacuació
	SC_Centre	04/10/16 email atès que estan a l'edifici de manera provisional, sembla més lògic redactar un pla per al nou edifici.
	SC_IBISEC	30/09/16 NI RS 825 Sol·licitud de reparació de deficiències email_avisat centre
	IBISEC 03/11/16	OT goteres aparegudes a les aules i pasadís del centre
	Incidència	
	DIE_Servei Centres	03/10/16 NI RE 2581 tramesa informe sobre incidència amb motiu de la tempesta de dia 23 de setembre. S'adjunta informe de la Directora i informe tècnic de l'arquitecte municipal

Centres nous / Solars

[18/11/11]: Moció plenària de l'Ajuntament de Santa Maria sobre la posada en funcionament de l'IES Santa Maria

[03/12/14]: Proposta de configuració IES Santa Maria

[16/03/2015]: IBISEC adjunta còpia de l'ofici enviat a l'Ajuntament: Tràmits i documents previs solar Nou IES Santa Maria

CURS 13/14 +4 modulars +1 bany que es retiren en febrer de 2014
CURS 14/15 tres modulars.

Director_9/07/15	RE 2607 Sol·liciten s'impulsi la continuació d l'expedient del projecte del nou edifici i s'estudiï la possibilitat d'instal·lar una nova aula modular.
SC_05/05/16	NI a IBISEC NRS 408 tramesa documentació informe justificatiu sobre necessitat construcció nou IES al municipi.
IBISEC 25/05/16	email a SC. informe previsió per trametre a UGE demanant que tramitin un pluri a favor d'IBISEC amb les anualitats que surten a l'informe.
SC_27/05/16	NI RS 470 a UGE Tramesa informe partida econòmica nou IES Santa Maria
IBISEC 30/05/16	NI RE 1369 Tramesa informe sobre la construcció Nou IES.
SC_27/05/16	Informe partida econòmica nou IES
DG a SG 7/06/16	NI RS 496 Sol tramitació plurianual per a la construcció de l'IES Santa Maria

Santanyí

07005398 CEIPBLAIBONET

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1932/1970	2003	Ajuntament	2008	

41/2008 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	10/12/15 IBISEC	OT Ampliació de la instal·lació de cablejat estructurat
	BOIB 18/02/2016	Anunci de licitació del contracte per a les obres de supressió de barreres arquitectòniques
	24/09/15 IBISEC	OT inici lloguer d'una nova aula modular a instal·lar.
	24/09/15 IBISEC	OT transport i muntatge 1 aula (i posterior desmuntatge i retirada)
	IBISEC 22/11/2016	OT Instal·lació cablejat estructurat a aules modulars

07008053 IES SANTANYÍ

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
8.239,90		1998	2001		2007	
					211/2007	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció. Pendent revisió 14/12/2015

Deficiències detectades

07006342 CEIP MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1978	2010	2009		

Deficiències detectades

	SC_27/01/16	Informe sobre visita al centre
	Centre 21/11/16	RE 3022 necessitat de construir 4 aules més, el batle es va comprometre a assumir la meitat de les despeses.

Calad'Or

07006937 CEIP SANTA MARIA DEL MAR

CENTRE PILOT D'INFORMÀTICA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1990	2000	Ajuntament	2011	

63/2011 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Calonge

07012883 CEIPCALONGE

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	2007	2007	2008		

Deficiències detectades

[Oct 2015]	Pla autoprotecció	
	SC_20/10/2015	Tenen pla d'autoprotecció?
	IBISEC 22/10/2015	<i>En lista planes autoprotección pendientes de encargar.</i>
	IBISEC_05/11/2015	Està en redacció

Llobards, Es

07007784 CEIP SANT DOMINGO

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	2001	2010	no	2008	

39/2008 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	S Sanz IBISEC 20/06/16
--	---------------------------

Respecte a la reforma de la coberta, no està prevista.

Centres nous / Solars

Selva

07005453 CEIPES PUTXET

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX-M	1933	2000	no	2010	

385/2010 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	22/1/2016 IBISEC	OT Adequació instal·lació climatització del centre
--	------------------	--

Biniamar**07006561 CEIPES TORRENTET****Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1955	2010	No		

Deficiències detectades

	Ajuntament a DG	31/03/2016 sol·licitud elaboració pla d'autoprotecció
	IBISEC	26/04/2016 comuniquen que s'ha afegit al llistat de plans d'autoprotecció
	SC_ Ajuntament	02/05/2016 NRS 5761 sobre sol·licitud elaboració pla d'autoprotecció

07006573 CEIP SES ROQUES

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX-M	1955	2010	Ajuntament		

Deficiències detectades

	Dipòsit fibrocim	RE 2015/09/23 Doc entrada NI IBISEC a DG	NI 920 a IBISEC 2015/10/05 Sol·licitud visita tècnica+ pressupost
			email_ Avisat Centre
	Fibrociment	IBISEC	Eliminar Dipòsit.
	Ampliació	Director 25/09/15	Necessitat urgent d'una escola nova
		Director 02/12/15	Ajuntament ha demanat pressupost. Ibisec han anat a veure dipòsits
		SG a DG 6/03/15	NI NR 159 Esborrany protocol entre CAIB i Ajuntament per ampliació CEIP
		Ajunt a DG	Visita Ajunt, a DG adjunten plànol adequació provisional de Ca ses Monges
		IBISEC_DG 26/1/16	NI RE 295 Sol configuració del nou centre
		IBISEC	07/04/2016 Informe edifici de Ca ses Monges per trasllat temporal dels alumnes
		05/04/2016 Gabinet	Sol informació sobre queixa equip docent i pares sobre problemàtica Nova escola
		05/04/2016 Gabinet	Tramesa escrit director del centre i grup de mares: estat actual de l'escola i com es troba la possible construcció d'un nou centre. Des de Gabinet sol. informació al respecte
		SC_DG	08/04/2016 informe visita al centre
		27/04/16 C Hisenda	NRE 1026 tramesa moció de l'Ajuntament de selva sobre nova escola a Caimari
		SG_DG	29/04/2016 Informe cronològic centre des de 2010.
		Ajuntament a DG	31/03/2016 sol·licitud elaboració pla d'autoprotecció
		Ajuntament a DG	12/04/16 RE 29065 aprovació moció construcció d'una escola nova a Caimari
		Ajuntament_SC	15/04/16 email enviat 14704/16 normativa CEIP Ses Roques
		IBISEC	26/04/2016 comuniquen que s'ha afegit al llistat de plans d'autoprotecció
		SC_ Ajuntament	02/05/2016 NRS 5761 sobre sol·licitud elaboració pla d'autoprotecció
		SC_ Gabinet	03/05/2016 informe CEIP Ses Roques i situació Nou CEIP
		IBISEC 30/06/16	Informe IBISEC revisió proposta de trasllat del CEIP a l'edifici municipal situat al carrer Escoles 2-4 de Caimari.
		Ajunt. Juny 2016	Plànols proposta adequació "Ca ses Monges" feta per l'Arquit. Municipal
		Ajuntament a DG	11/07/16 RE 1957 Comunicació de deficiències urgents a regular. Dia 18/07/16 IBISEC enviarà un tècnic a fer visita.
		IBISEC_SC	11/07/16 NI RE 1962 Revisió proposta de trasllat del CEIP a edif. Municipal
		SC_ Ajuntament	14/07/16 RS 10053/16 document justificatiu de la proposta necessitats per al trasllat del CEIP a l'edifici municipal de C/ Escoles 2-4
		IBISEC	Proposta programa necessitats per al trasllat del CEIP Ses Roques
		SC_IBISEC	14/07/16 Informe relatiu a la configuració del CEIP Ses Roques
		SC_IBISEC	14/07/16 RS 628 Tramesa documentació relativa al trasllat del CEIP

Pares i mares 18/7/16	Escrit enviat al Conseller sol·licitant col·laboració per accelerar el trasllat a Ca Ses Monges
SC_IBISEC 21/7/2016	email en relació reunió mantinguda demanam inf sobre quines obres i terminis es podran fer a càrrec dels doblers que aportarà IBISEC.
S Sanz_SC 21/07/2016	email les obres seran: reforma façanes, millores accessibilitat, banys EI, pintura interior, paviment linòleum, canvi dipòsit fibrociment, goteres, i repàs tancament. Intenció acabar per inici de curs.
IBISEC 28/07/16	OT Adequació del centre: reforma façanes, millores accessibilitat, banys d'infantil, pintura interior, col·locació paviment linòleum a aules, canvi de dipòsit amb amiant. Reparació de vàries goteres i repàs de enreixat exterior
Ajuntament 03/16	Plànols i fotos de l'estat actual del centre (plànols a l'arxiu de plànols)
SC_IBISEC	30/11/16 NI RS 1141 Sol·licitud informe nova ubicació CEIP Ses Roques.
Conseller 14/12/2016	Resolució Conseller de 14/12/16 sobre trasllat CEIP Ses Roques. Adjunt: Acta de recepció d'obres. Acord del Ple de l'Ajunt. de posada a disposició de la Conselleria d'Educació, l'edifici de Ca ses Monges.

Moscari

07007723 CEIPS'OLIVAR

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1989	2010	Ajuntament		

Deficiències detectades

	Refor tancament
	IBISEC 28/05/2015 NR 1675 Adjunten projecte de reforma del tancament exterior del pati.
	Ajuntament a DG 31/03/2016 sol·licitud elaboració pla d'autoprotecció
	IBISEC 26/04/2016 comuniquen que s'ha afegit al llistat de plans d'autoprotecció
	SC_ Ajuntament 02/05/2016 NRS 5761 sobre sol·licitud elaboració pla d'autoprotecció

Centres nous / Solars

Sencelles

07004758 CEIP CAN BRIL

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	2008	2008	2008	2010	

144/2010 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Centres nous / Solars

Sineu

07005532 CEIP RODAMILANS abans CEIP SA QUINTANA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de	Cablejat	Parc Infantil	Pla	Pla
		2012				
					79/2011	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció
					47/2013	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Director	30/09/16	Sol connectivitat completa amb velocitat per programes d'innovació
SC_IBISEC	15/11/16 RS 1047	Sol cablejat estructurat

07008481 IES SINEU

Altres dades

Superfície	XXXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
7.240,07		1999/2007	2007		64/2007	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	28/01/2016 IBISEC	OT adequació del terreny per a l'ubicació de 2 aules modulars (2 aules cada una) un magatzem modular i un bany.
	11/02/2016 IBISEC	OT Reparació de goteres al pavelló del centre i desplaçament de la canal de la coberta del centre
	Centre	comuniquen: superfície solar: 18.393,75 m2, total construïda 3.193,22 m2
	IBISEC 06/06/16	OT Segellar juntes entre edifici inicial i ampliació per evitar goteres.
	DG_DIE	28/07/16 NI RS 674 Informe sobre contractació fotocopiadores IES
	DG_DG Consum	01/08/16 RS 10598 Sol informe renting de dues fotocopiadores.

Centres nous/Solars

Sóller

07005593 CEIPES FOSSARET

NOVA INFRAESTRUCUTRA DE 2011

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	2011	2010		2016	

Deficiències detectades

26/2016 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

	IBISEC Nov 2016	OT Reparacions varies: substitució de porta sortida pati, cobriment de l'escala exterior i protecció de ampit de la coberta
--	-----------------	---

07005601 CEIP SES MARJADES

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1931	2010		2010	
					383/2010	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Nov 2015]	Estat gener edifici	
	NI a IBISEC	NI 1045 a IBISEC 2015/11/03 visita URGENT i informe estructura, tancament instal·lacions; per si s'ha de tancar l'escola. Enviat mail a IBISEC amb la NI
	IBISEC 09/11/2015	Envia informe tècnic data 07 /03/ 2013
	VISITA _ Servei 11/11/2015	IBISEC redacta informe visita 16 /11/2015
	Pndnt_ DG	Continuar o no amb l'edifici.
	SC_02/02/2016	Tramesa, al centre, informe sol·licitat sobre la situació de l'edifici del CEIP . email_ Avisat Centre
	Ajuntament	18/07/2014 Informe arquitecte municipal
	SC_ 20/04/16	Escrit NRS 5188/2016 a Regidora Educació tema referent a informe sol·licitat per el centre en relació a la situació del mateix.

07005660 CEIPES PUIG

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1976	2001			

Deficiències detectades

[Oct 2015]	Paviment	
	DG a IBISEC	El DG informa q s'ha enfonsat part del paviment: NI 1019 a IBISEC 28/10/2015 Sol·licit visita tècnica i informe amb pressupost per valorar la substitució del paviment interior i l'adequació dels lavabos de nines del pati email_ Avisat Centre
	09/02/2016 IBISEC	Informe sobre deficiències que té el centre en quant a la substitució del paviment de linòleum i adequació de banys del pati.
	SC_20/04/16	Escrit NRS 5188/2016 a Regidora Educació tema referent a substitució del paviment de linòleum.
	IBISEC_03/06/16	OT Substitució paviment de linòleum
[Juny 2016]	Deficiències i Persianes	
	APIMA a IBISEC	26/04/16 llistat deficiències de manteniment. Finestres i persianes. Banys d'EP
	SC_ IBISEC	NI RS 540 de 17/06/16 còpia escrit APIMA i relació de persianes a reparar. Sol·licitam Visita i inf+ pressupost per valoració.
[Juny 2016]	Despreniments plaques	
	IBISEC 29/06/16	OT Despreniment de plaques a la zona del pati cobert

07007917 IES GUILLEM COLOM CASASNOVES

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		1981	2001		2007	
					222/2007	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	SC_20/04/16	Escrit NRS 5188/2016 a Regidora Educació tema referent a transport i targetes per el túnel
--	-------------	---

	Fibrociment	
	IBISEC	Fet. Porxos.

07006287 CEIP PERE CERDÀ

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1950/2002	2010	2008		

Deficiències detectades

	Un aula més	
	SC_28/10/2015	NI 1018 a IBISEC 28/10/2015 Sol·licit visita tècnica i informe amb pressupost, per la possibilitat provisional d'adequar una aula més email_ Avisat Centre
	Pndnt rspsta _ IBISEC	
	Pndnt VISITA _ Servei	Visita dia 11/11/2015. telef 971630101
	IBISEC 21/04/2015	NI NR 1194 Informe sobre l'ampliació del CEIP
	IBISEC 22/02/2016	NI NRE 509 còpia NI Servei Projectes informant del cost de les obres per adequar un espai de la Casa del Mar per un aula del CEIP.
	SC_20/04/16	Escrit NRS 5188/2016 a Regid. Edu. tema referent idoneïtat d'un espai a la Casa del Mar per adequar-lo a aula
	SC_11/05/16	Escrit NRS 6416 a Regid. Edu. Informació documents tràmits cessió Casa del Mar
	Ajunt. 12/05/16	NR E 1182 sobre treballs d'adequació de dues aules i agraïment resposta i interès .
	Regidora d'Educació	Adjunta còpia acta de posada disposició de la Casa del Mar per part de la Confraria de Pescadors. Pendent conveni de cessió .
	IBISEC	28/06/16 Hi ha un acord pe el que l' Institut Social de la Marina posa l'immoble a disposició de CAIB. El servei jurídic hauria d'estudiar si la cessió es vàlida per un nou ús. A més per ser un CEIP el comptador hauria d'estar a nom de l'Ajuntament. Actualment està a nom de Ib-Salut. Pareix que hi ha un únic comptador per tot l'edifici
	SG_DG 20/06/16	NI RE 1662 doc que ha tramès DG del Tresor i còpia dels oficis tramesos per la DG competent en Patrimoni, a la direct del CEIP i a la Tres Gen de SS. Aprofiten per trametre documentació passada legislatura, en relació Casa del Mar per a la seva custòdia.
	SC_IBISEC 18/11/16	RS 1067 Sol reparació filtracions d'aigua de les finestres de les aules modulars .
	SC_Centre	04/10/16 email avisat centre

Centres nous / Solars

07005684 CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX-M-EM	1963/2004	2010	2004	2011	
					74/2011	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.229,00		1997	2001		2007	
					203/2007	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Oct 2015]	Conveni IES + Ajuntament
	Directora 22/10/2015 Arriba Document sol·licitud conveni poliesportiu IES Puig de sa Font amb l'ajuntament de Son Servera. (Arxivat al servidor y:)
	NI 1028 de DG a SG NI 1028 28/10/215 Consulta a Serv.jurídics doc conveni col·lab IES Es Puig de sa Font+Ajt Son Servera
	NI DG a Secretari General NI a Secretari General. Proposta de conveni de col·laboració entre ajuntament de Son Servera i l'IES Puig de sa Font per l'ús del poliesportiu. Ha de ser valorada pels Serveis Jurídics.
	Serv Juridic Sol Informe de l'IBISEC i modificació del conveni
	SC_04/02/2016 NI a IBISEC NRS 123 Visita poliesportiu per conveni ús instal·lacions per part de l'IES
	SC_08/02/2016 Escrit a Directora RS 1063 adjuntant informe del Servei Jurídic amb un sèrie d'observacions al contingut del conveni, per tal que facin les modificacions necessàries corresponents a la seva part.
	SC_25/02/16 NI IBISEC NRS 237 demanam si s'ha sol incloure l'IES a les actuacions per adaptar els centres que imparteixen FP.
	Centre Presenten plànols del centre
	SC_IBISEC 07/11/16 NI RS 992 tranesa còpia de la Sol de l'ajuntament de Son Servera sobre la restitució de l'edifici destinat a 0-3, sol construcció edifici per 3-6 +gimnàs i la construcció 'una cuina taller per a l'IES Puig de sa Font.
	DG_IBISEC 11/11/16NI RS 1029 confirmació redacció projecte i obres ampliació de l'IES
	S. neteja
	DG_SG 28/11/16 RS 1119 Dotació servei de neteja de l'IES Puig de sa Font

Cala Millor

07007334 CEIP NA PENYAL

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1987	2010	Ajuntament	2011	
					52/2011	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	SC_23/02/16	Informe visita a centres escolars
	Ajunt, 14/12/15	NRE 4093 Sol remissió Conveni cessió de l'edifici C/ Llorer
	SC_ Ajuntament	02/05/2016 NRS5762 escrit relatiu a conveni de cessió d'ús de l'immoble del c/ Llorer núm. 21 i 22 de Cala Millor
	SC_ IBISEC 07/11/16	NI RS 992 tranesa còpia de la Sol de l'ajuntament de Son Servera sobre la restitució de l'edifici destinat a 0-3, sol construcció edifici per 3-6 +gimnàs i la construcció 'una cuina taller per a l'IES Puig de sa Font.
[04/16]	Fibrociment	
	IBISEC	Fet. Porxos.

Centres nous / Solars

07006330 CEIP NICOLAU CALAFAT

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	2006	2006	2006	2008	
					218/2010	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Oct 2015]	Caiguda plaques fals sostre	
	DIRECTORA Fax	Comunicació caiguda plaques fals sostre. Iniciat el tràmit i posteriorment (03/11/2015) arriba doc original NRE 3614 03/11/2015
	IBISEC 13/10/2015	Comenta q tres empreses estan fent pressupost per resoldre problema.
	13/10/2015 Ofici DG a Aj	Ofici correu certificat a l'Aj que prenguin mesures cautelars. NI 950 a IBISEC adjuntant Ofici notificant problema. MD010402_Ofici Aj Valldmssa
	Pndnt rspsta _	Quina solució/empresa es farà.
	IBISEC 13/10/2015	Empresa OBRASECA. Comencen 04/11/2015. Termini: 1mes i mig
	20/10/2015 Gbinet conseller a DG	NI RE 3490 Gabinet conseller+ Informe inspector. Caiguda plaques fals sostre
	26/10/2015 IBISEC	OT : Reforça falç sostre tot el centre
	04/11/2015 IBISEC	Al llistat d'act fetes des d'octubre. Pndnt conf firma contracte.
	Inundacions	
	SC_IBISEC	13/10/16 NI 871 sobre inundacions al CEIP s'adjunten fotos.
	Porta entrada	
	SC_IBISEC	28/11/16 RS 1111 tramesa sol reparació urgent de la porta del centre

07005787 CEIPES CREMAT [QUALITAT]

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1922/2001	2001	Ajuntament		

Deficiències detectades

	Ajunt 23/11/16	RE 3092 Comunicació instal·lació càmeres de videovigilància al CEIP
--	----------------	---

07008181 CEPA MANCOMUNITAT DES PLA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de	Cablejat	Parc Infantil	Pla	Pla

Comentaris

Deficiències detectades

--	--

Camp d'Aprenentatge Cent Mat

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència

Comentaris

Deficiències detectades

DG_SG	14/09/16 NI 760 Dotació extraordinària partida econòmica reobertura