

07001277 CEIP SA GRADUADA

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
6.434,72	HC	2007	2007	2008	2008	

Inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció. Esmenes 02/02/2010

**Deficiències detectades**

[Oct 2015]	<b>Esquerdas</b>	
	Dlgda Terr	01/10/2015 Esquerdas al CEIP Sa Graduada
	Director 10/05/16	Comunica Deficiències de construcció evidents. Caiguda de rajoles
[juny 2016]	<b>Portes</b>	
	Director 10/06/16	RE 1559 informa de problemes als marcs i premarcs de la majoria de portes el centre.
	IBISEC 24/11/16	OT Prova de previsió de col·lectors solars

07001289 CEIP PORTAL NOU

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.017,72	HC-EM	1994	2010	2009	2008	
					<b>139/2012</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

IBISEC 1/09/16	OT Reparació urgent de jàssera

07001307 CEIPSA BODEGA

S'inaugura nou edifici en set/2014 (6+12)

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
3.470,01	HC	1972	2010	2015	2008	
		2014			185/2009	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció
					20/2015	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

	Pendents obra	
	IBISEC	28/06/16 Temes pendents derivats de l'obra. Pendent visita Juliol
	IBISEC 05/09/16	OT instal·lació de caldera d'ACS

07001393 CEIP CAN MISSES

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.719,18	HC-EM-M	1970	2010	Ajunt 2009	2008	

Deficiències detectades

[19/01/09]: Escrit sol·licitant substitució accionament aixeta dels banys del menjador

[03/12/09]: Es comunica necessitat de instal·lar tela asfàltica a les zones del terrat que manquen

[11/12/09]: El centre sol·licita la construcció d'un menjador.

[14/11/11]: Per necessitat d'espai demanen 2 aules modulars

16/03/2015.- Representants pares del consell escolar informen deficiències: banys, menjador (modular). Gerent va visitar centre. (escrit procedeix de gabinet)

	14/09/15 IBISEC	Instal·lació mòdul menjador
	IBISEC	27/10/2015 OT reparacions a dues cobertes.
	Delegació T	08/02/2016 demana reforma instal·lació elèctrica i barreres arquitectòniques
	SC_23/09/16	Certificat de Títol Habilitant de l'accessibilitat al CEIP (BOE 22/08/77)

07001435 CEIP CASERRES

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.632,10	HC-EM	1977	2008	2008	2008	
					320/2010	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció
					241/2007	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció (edifici polivalent Cas Serres)

**Deficiències detectades**

[30/03/09]: Escrit comunicant avaria caldera.

26/09/13.- Escrit referit a deficiències a l'edifici. Perill de despreniments.

27/09/13.- NI IBISEC escrit referit a possibles despreniments

[ Set 2015 ]	Esquerdes	
	Directora	14/09/2015 correu: Esquerdes PB sala multiusos + sostre sala professors.
	Delegació T	08/02/2016 reforma banys i humitats.
	SC_08/11/2016	Certificar de Títol Habilitant reforma de banys de la primera planta al CEIP
	Centres 19/10/16	RE 2730 sol. Porta de seguretat.


07006366 CEIP SA BLANCA DONA

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
2.807,54	HC-M-EM	1979	2006	2004	2008	
					<b>181/2009</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[17/03/09]: Escrit de la directora del centre comunicant les deficiències en les instal·lacions i infraestructures: Calefacció, sistema elèctric, menjador i porxo d'uralita presenta trens i forats.

[25/01/11]: Cablejat elèctric insuficient. (NI IBISEC 25/02/11)

	SC_29/09/16	Certificat de Títol Habilitant de millora de l'accessibilitat al CEIP (BOE de 23/11/79)



---

07007279 CEIP POETA VILLANGÓMEZ

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.025,08	HC-EM	1987	2010	2010	2008	
					<b>45/2010</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[13/09/11]: Compartimentar dues aules d'EI i a una d'elles instal·lar una porta d'accés, per optimitzar l'espai.  
[15/11/11]: Problemes informàtics

07007814 CEIP CAN CANTÓ

CENTRE PILOT D'INFORMÀTICA


**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-EM	1991	2000	Ajuntament	2008	
					<b>301/2011</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

MARÇ/2014 Demanen renovació PDI i projectors i miniportàtils per desdoblament.

	IBISEC a DG	NI RE 3005 de 04/09/2015 Informe sobre propostes supressió de Barreres Arquitectòniques				
	SC_29/09/16	Certificat de Títol Habilitant de millora de l'accessibilitat al CEIP (BOE de 6/08/91)				





07013577 CEIP SAJOVERIA

abans CEIP ES PRATET

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		2014			2015	
					45/2015	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Comentaris**

[24/04/10]: NI IBISEC per augment de 2 aules prefabricades.  
Nou edifici 6+12 entra en funcionament en setembre de 2014

**Deficiències detectades**

25/02/2015.-Directora informa deficiències detectades al nou edifici. NI IBISEC, garantia.  
04/03/2015.- escrit directora amb deficiències trobades al centre.

	IBISEC 20/06/16	S'estan esmenant les deficiències. Pel juliol hi ha una vista prevista per fer l'informe de devolució de l'aval.
	Pendents obra	
	IBISEC	28/06/16 temes pendents derivats de l'obra. Pendent visita Juliol

07001371 IES SANTA MARIA D'EIVISSA [QUALITAT]

---

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.017,72		1969	2000		2007	
					223/2007	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

	DG Innovació a DG	NI 07/08/2015 NRE 2895 Informe sobre la situació de l'aula UECCO de l'IES
	DG_DT d'Eivissa	25/11/16 RS 1115 actuacions a fer per garantir condicions ambientals adequades de l'IES

---

07001401 IES ISIDOR MACABICH

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.719,18		1976	2001		2006	
					<b>106/2006</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

	<b>FP</b>		
	IBISEC 31/03/15	Informe viabilitat d'implantar FP bàsica de Cuina i Restauració a l'IES	
	SC_13/05/16	<b>NI IBISEC RS 427</b> Sol informació actualitzada actuacions centres FP. (Arxivat consultes Conselleries)	<input type="text"/>
<b>[04/16]</b>	<b>Fibrociment</b>		
	IBISEC	Pendent projecte. Porxos.	
	SC_29/09/16	Certificat de Títol Habilitant de millora de l'accessibilitat a l'IES (BOE 18/07/1979)	

07006299 IESSA BLANCA DONA [QUALITAT-AENOR]

**Altres dades**

Superfície	XXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.632,10		1978/2002	2001		2006	
					<b>105/2006</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

<b>[ Oct 2015 ]</b>	<b>reparacions</b>	
	Direct i Secret	<b>6/10/15</b> Reparació de banys, persianes i finestres del centre
	IBISEC	Informa distribució construïda per plantes.
	Director	<b>10/02/2016 NR E 370</b> Sol·licitud dues aules modulars.
	IBISEC	<b>OT</b> instal·lació d'aula modular especial.
	SC_ Director	<b>16/06/16 RS 8903</b> Actuacions sol·licitades queden en estudi.
<b>[04/16]</b>	<b>Fibrociment</b>	
	IBISEC	Pendent projecte. Porxos
<b>[des 2015]</b>	<b>EOI</b>	
	Centre_DG	<b>11/012/15 RE 4088</b> Informe econòmic respecte EOI sol millores a les Instal·lacions.

07008089 IES SA COLOMINA [QUALITAT - AENOR]

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.025,08		2007	2007		2007	
					215/2007	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

**Habitatge per l'ordenança**

El centre disposa d'habitatge i actualment està el departament d'inspecció educativa d'Eivissa

2016	Finestra	NI RS 536 incident per la caiguda d'una finestra.
	SC_IBISEC	

07002373 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES D'EIVISSA

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		1978/2002	20010			

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

Necessita una ubicació pròpia

	11/03/16 IBISEC	Informació de necessitats per a les noves instal·lacions de l'EOI després de reunió amb el Consell d'Eivissa i l'Ajuntament .
	DG_SG 15/07/2016	<b>NI RS 649</b> Esborrany conveni de col·laboració entre Consell Insular d'Eivissa, Conselleria d'Educació i IBISEC per a la instal·lació de l'EOI a Sa Coma. S'adjunta Memòria justificativa i Resolució d'inici del procediment.

**Projectes en curs/Accions**

07008648 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA D'EIVISSA I FORMENTERA CATALINA BUFI

Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		01/07/1905	2010		2015	

2010 nou edifici

Inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció. Pendent revisió 24/11/2015

Deficiències / Projectes

[ Set 2015 ]	Instal·lacions	
	Director 02/09/15	Arqueta desbordada
	IBISEC	01/12/2015 Prevista reunió IBISEC+Ajunt per arreglar tema pluvials
	IBISEC	28/06/16 resposta gerent
	<b>aire condicionat</b>	
	Director 18/01/2015	Escrit NRE 107 factures pendent de pagament en concepte reparació aire condicionat.
	SC_4/02/2016	NI a IBISEC NRS 121 factura reparació aire condicionat pendent empr. Gasifret email_ Avisat Centre
	SC_IBISEC	18/05/16 email_ sobre factures pendents.
	IBISEC	28/06/16 pendent gerent
	Delegació T	08/02/2016 degots a l'auditori
	CENTRE	comuniquen superfície solar: 975,62 m2, total construïda: 3.007,16 m2
	11/03/16 IBISEC	Informació recuperació jaciment arqueològic descobert quan es va fer la reforma, després de reunió amb el Consell d'Eivissa i l'Ajuntament .
	IBISEC_10/10/16	OT Reforma escomesa de sanejament
	Centre_17/11/16	escrit sobre trencament calefacció i bomba d'aigua plena
	Centre_18/11/16	email sobre situació del sistema de climatització.
	IBISEC_Centre 29/11/16	Resposta anteriors escrits

07007115 CEPA PITIÜSES

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010			

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

[Set 2015]	<b>Propiet edifici</b>	
	Dl'gda Terr	28/09/2015 Envia mail: Propietat edifici?? Cessió??
	Pendent DG	Confirmar: Propietat edifici // Cessió
		Propietat edifici. Cessió d'ús. BOIB 85 de 04/06/2005



0770027 CEPEIVISSA

**Altres dades**

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2009			

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

**Projectes en curs/Accions**



07004631 CEIP VARA DE REY

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1969	2005	2010	2008	
					<b>188/2009</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[febr 2016]	Pati El
	<b>Delegació T</b> 08/02/2016 arreglar pati El. Retirada amiant
	<b>Delegació T</b> 16/05/16 @ Reiterant reparació pati i sol Inf sobre el mateix

---

07004667 CEIP BUSCASTELL

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1979	2010	Ajuntament	2008	
					186/2009	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[febr 2016]	Amiant	
	Delegació T	08/02/2016 Retirada amiant
[04/16]	Fibrociment	
	IBISEC	Pendent projecte. Magatzem gimnàs

07004680 CEIP CAN COIX [QUALITAT]

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.401,21	HC-EM	1976	2006	2009	2008	
					303/2011	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[Set 2015]	Reforma	
	DTE Eivissa Form.	27/08/15 email preocupació obres de reforma d'instal·lacions elèctrica i calefacció per acabar abans de començar el curs.
	IBISEC	07/09/2015 Per començar les classes: Dins aules acabat; Electr acabat; Fontaneria casi acabat; A/A desptx faltará
	2015 IBISEC	OT Substitució de la canonada del gas
	11/04/2016 IBISEC	OT Instal·lació de sirena contra-incendis
	SC_29/09/16	Certificat de Títol Habilitant de millora de l'accessibilitat al CEIP (BOE de 22/08/1977)

07006962 CEIP CERVANTES

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-EM	1996	2010	2000	2008	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció. Esmenes 09/02/2010

**Deficiències detectades**

[02/04/08]: Informe: Necessiten una zona d'ombra al pati d'infantil.

[Projecte pendent]: Projecte cablejat IBISEC

---

07007061 CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-EM	1985	2006	2000	2008	
					194/2009	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

Autoprotecció	
Servei de Provisió Ed_Servei de Centres	16/11/2016 NI RE 2974 Tramesa petició del CEIP on informen que el Pla d'autoprotecció està desactualitzat i demanen plànols actuals del centre.
SC_IBISEC	16/11/16 NI RS 1052 Sol plànols per poder actualitzar el pla d'autoprotecció
SC_S Provisió	21/11/2016 RS 1068 tramesa plànols sol·licitats
IBISEC_SC	01/12/2016 NI RE 3118 Plànols Guillem de Montgrí

---

07013565 CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY [CENTRE MODULAR]

CENTRE D'OBRA INAUGURAT EN 2012

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		2012		2008	2013	
					49/2013	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

[16/06/09]: Escrit de la directora comunicant un robatori al centre i demanant reixes . (NI IBISEC)

[12/09/11]: Sol·licitud desinfectació i espai d'ombra al pati

[ANY 2012] Entra en funcionament el centre de nova construcció el curs 2012/13 i es traslladen des de les modulars que ocupaven . Es desmonta el centre modular.

---

07007553 IES QUARTÓ DE PORTMANY [QUALITAT]

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
3.470,01		1988	2001		2007	
					<b>216/2007</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[ Oct 2015 ]	Aula UECCO	
	DIRECTOR Correu	08/10/2015 Envia Informació deficiències+ fotos
	SC_2015/10/19	NI 981 a IBISEC sol·licit visita tècnica + informe i pressupost
		email_ Avisat Centre [19/10/2015]
	07/03/2015 IBISEC	OT Reparació deficiències: encltxes al mur d'escala exterior d'emergència, encltxes a l'ampit de la casa del conserge i tancament al pati exterior.

---



07014144 IES SA SERRA

abans IES SANT ANTONI

**Altres dades**

Superfície	XXXXXXX	Any de	Cablejat	XXXXXXX	Pla	Pla
		2012				

Inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció. Pendent revisió 18/12/2015

**Comentaris**

ANY 2012.- El any 2012 s'inaugura el nou edifici del centre

**Deficiències detectades**

FP	
11/11/2015 IBISEC	OT CFGB de cuina i restauració
21/12/2015 IBISEC	OT tancament amb pladur de la zona afectada per les obres d'implantació de CFGB de cuina i restauració(en rel.act. 9,015)
01/04/2016 IBISEC	OT Instal·lació de barra d'acer al CFGB de Cuina i Restauració.

**Barreres arquitectòniques**

**aules prefabricades/Mobiliari**

07004643 SANTÍSSIMA TRINITAT

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència

**Comentaris**

CEPA SANT ANTONI

Comentaris

13/04/2015.- Directora sol·licita directament al gerent construcció d'una aula biblioteca.

Sant Mateu d'Albarca

07006706 CEIP SANT MATEU D'ABAIX

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1964	2010	2009	2008	
					189/2009	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

Sant Rafel de sa Creu

07004710 CEIP SANRAFEL

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-EM	1964/2003	2005	2000	2008	
					43/2010	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07004734 CEIP SANTA AGNÈS DE CORONA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1963	2010	Ajuntament	2008	
					182/2009	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Set 2015]	Patologies	
	Directora_01/09/2015	Trencs a les parets reparats i tornat a sortir. S'ha d'enderrocar el porxo d'entrada.
	Enginy Ajt 18/09/2015	Visita al centre. Anivella t sòl. Coberta de bigues de fusta en mal estat.
	Enginy Ajt 21/09/2015	Fotos cimentació.
	IBISEC 20/06/16	L'estiu passat es va contestar a l'Ajuntament, que enviessin l'informe del tècnic municipal al respecte.

07008211 CEPA SANTANTONI

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

07/04/2015.- Sol·liciten aprofitar l'espai cobert que s'utilitzava com a aparcament per construir-hi una aula que s'habilitaria com a biblioteca o be dos despatxos. **NI de IBISEC a DG 15/04/2015**

07004904 CEIPLABRITJA

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-EM	1976	2008	Ajuntament	2008	

**184/2009**

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[03/04/08]: Problemes calefacció i quadre elèctric: reforma d'instal·lacions.

[10/11/09]: Sol·liciten la instal·lació d'un sistema d'alarma així com l'enllumenat d'emergència.


Col·locació d'unes baranes de seguretat en les escales d'accés al gimnàs del centre per evitar caigudes a diferents nivells. La instal·lació d'una segona caldera de calefacció així com dels radiadors necessaris per aconseguir una temperatura adequada. La dotació de 18 cadires corresponents als 18 equips informàtics rebuts.

[14/06/11]: sol·liciten dotació d'una segona caldera i la instal·lació dels mitjans de protecció interns per garantir la seguretat del nostre centre. **(NI IBISEC 15/07/11)**

**ABRIL/13** Ajuntament sol·licita nova caldera+alarma+ llum d'emergència

**27/05/13.- NI IBISEC** escrit del director relatiu a anomalies i carències.

**Nov 2014.-** Relació escrits des de 2008 relatius a la calefacció.



07006160 CEIPTORRES DE BALÀFIA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1935	2010	Ajuntament	2008	
					<b>187/2009</b>	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

15/04/2014 . Directora informa deficiències: revisió instal·lació elèctrica, retirada uralita, planta osmosi.

Fibrociment
18/03/2016 IBISEC OT Substitució porxada fibrociment.
Ajunt. 26/05/16 RE 1281 Ajunt. Sol retirada de la porxada d'amiant. (està fet)

07012962 IESBALÀFIA

**Altres dades**

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		2004	2004		2007	

Inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció. Esmenes 14/09/2007

**Deficiències detectades**

	Secretari 6/05/16	<b>RE 1265</b> comuniquen desperfectes greus a la biblioteca entrada i estructura exterior.
	SC_ IBISEC	<b>NI RS 534 de 16/06/16</b> sol. Valoració deficiències detectades a l'IES
	IBISEC 28/06/16	<b>OT</b> Repar desperfectes al panell de formigó prefabricat de la façana del centre.
	DG_DIE	<b>28/07/16 NI RS 667</b> Tramesa Inf. IES referent a l'empresa TEMEL



Sant Miquel de Balansat

07004931 CEIPBALANSAT

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1984	2010	Ajuntament	2008	
					202/2009	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

07004771 CEIPL'URGELL

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1934/2008	2000	2008	2008	
					<b>304/2011</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

	IBISEC 20/09/16	OT Neteja i posada a punt de la caldera i cremadors existents
	Ajunt, 04/10/16	RE 2626 sobre demandes de millora als centres del municipi
	SC_IBISEC	17/10/16 NI RS 881 Sol informació diversos CEIPs del municipi

07004795 CEIPES VEDRÀ

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1967	2010	2010	2008	
					210/2012	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	IBISEC	OT instal·lació de 2 aules modulars.
	IBISEC 11/07/16	OT Adequació del terreny i construcció de bases per a 2 aules modulars (en rel.act. 9.353)

07015537 CEIPSES PLANES

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

	Àjunt_09/06/16	RE 1529 Declaració responsable del compromís de l'ajunt amb la implantació de les aules modulars (acondicionament del terreny), fins que finalitzin les obres del nou CEIP

**Projectes en curs/Accions**

07008867 IES SANT AGUSTÍ

**Altres dades**

Superfície	XXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
6.866,95		2002	2002			

[abril 2016]	Degots
	Director 14/4/16
[Oct 2016]	Conveni
	Gabinet_DG 14/10/2016
	SC_IBISEC 23/11/16

email\_ informe deficiències, principalment nombrosos degots quan plou.

**NI RE 2655** tramesa escrit del Gabinet de la Conselleria de Presidència en relació a l'execució d'un Conveni entre CAIB i el Consell Insular d'Eivissa. Adjunten còpia escrit Consell insular i Conveni.

**NI RS 1076** A/A Assessora Jurídica , tramesa còpia conveni entre CAIB i el Consell Insular per a la construcció de l'IES

07004825 CEIPSANTJORDI

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-EM	1983	2010	2004	2008	
					192/2009	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[abril 2016]	<b>banys i BA</b>	
	Ajunt 26/04/16	RE 1247 de 24 de maig el Ple de l'ajuntament sol reforma de banys i supressió de Barreres arquitectòniques.
	IBISEC 27/07/16	OT Reforma de banys
	<b>Espai Cuina</b>	
	IBISEC_30/09/16	email adjunta la petició del CEIP per utilitzar l'antic espai de la cuina
	SC_IBISEC	30/09/16 NI RS 823 sol informe sobre espai cuina per ser utilitzat com a espai d'activitat docent. email_avisat centre
	Pndnt rspsta_ IBISEC	
	Ajunt, 04/10/16	RE 2626 sobre demandes de millora als centres del municipi
	SC_IBISEC	17/10/16 NI RS 881 Sol informació diversos CEIPs del municipi
	Centre 24/10/16	RE 2766 adjunta còpia de les necessitats del centre enviat a l'IBISEC

07007541 CEIPCANGUERXO

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1988	2010	2004	2008	
					<b>183/2009</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

	Ajunt, 04/10/16	RE 2626 sobre demandes de millora als centres del municipi
	SC_IBISEC	17/10/16 NI RS 881 Sol informació diversos CEIPs del municipi

07013361 CEIP CAN RASPALLS 6+12

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	M-EM	2006	2006	2006	2008	
					60/2012	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

	IBISEC 22/11/2016	OT Instal·lació elèctrica i adequació de terreny per a aula modular.



07007929 IES ALGARB

**Altres dades**

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.401,21		2002	2002			

**Deficiències detectades**

	IBISEC 08/10/2015	OT reparacions deficiències a ampits i cobertes
	IBISEC 14/07/15	NI NR 2577 Problemes amb cornises i murs, adjunten informe
	IBISEC 18/02/2016	OT reparacions urgents al lluernari del centre

---

07001423 ESCOLAD'ARTD'EIVISSA

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010			

	Equip directiu 09/03/16	Sol·liciten visita tècnics IBISEC per constatar i prendre les mesures oportunes en relació a les Deficiències del centre.				
	Servei de RE a Servei de Centres	<b>05/04/16 NI NRS 308</b> tramesa documentació: Avaluació Riscos Laborals, equips de Treball, Activitat preventiva....				
	SC_IBISEC	<b>NI RS 535 de 16/06/16</b> sol·licitut valoració deficiències al centre.				

---

XXXXXX CEIP CALA DE BOU

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència

**Comentaris**

SC_18/02/2016	NI IBISECRS 191 Adequació espais CEIP provisional Cala Bou

**Deficiències detectades**

**Projectes en curs/Accions**

[Projecte IBISEC]: Existeix projecte per nou CEIP 6+12 (pla infraestructura)

**Centres nous / Solars**

<b>[Nov 2015]</b>	<b>Solar Sant Agustí</b>	
	De Gbnet Cnsller a DG 2015/11/18	<b>NI entrada 18/11/2015 núm. . 3883.</b> tramesa acord del ple Ajt. de Sant Josep de sa Talaia, de posada a disposició de la Conselleria d'un solar a Sant Agustí - Pol 4 parcel·la 114 sup 8.100 m2 per CEIP 6+12
	De Gbnet Cnsller a DG 2015/11/18	<b>NI entrada 04/12/2015 núm. . 4049.</b> tramesa acord del ple Ajt. de Sant Josep de sa Talaia, de modificació puntual NNSS i urbanització, per entregar solar en 6 mesos.

<b>[Nov 2015]</b>	<b>Nou Centre</b>	
	De Gbnet Cnsller a DG 2015/11/13	<b>NI entrada 2015/11/13 NR 3811</b> adjunta escrit Consell escolar municipal: Posar en marxa nou CEIP a Escoles velles de Sant Agustí, encara són equipament escolar
	SC_03/12/2015	Passat a Escolarització, per tenir-ho en compte com a places escolars
	DG_ Ajuntament	<b>20/09/16 RS 12175</b> Sol signar Conveni de col·laboració entre CAIB i l'Ajuntament per al finançament i construcció de les obres de un nou centre al seu municipi.

07005192 CEIP SANT CIRIAC

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-EM	1970/1973	2010	Ajuntament	2008	
					<b>322/2010</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

**[Set 2015 ] Reforma**

DIRECTORA **07/09/2015**  
Bigues de reforç a un aula de la PB. Hauria de poder acabar-se i netejar dia 9, per poder començar dia 11. Fotos de les obres

IBISEC **10/09/2015** OBRES ACABADES (mail 10/09/2015)

**[Oct 2015]**

**Reforma integral**  
Directora **05/10/2015** Reforma integral del centre.

IBISEC **20/06/16** S'està acabant de redactar proj. SBA. Hi ha reserva de partida per tancar la part superior d'una escala. Problema amb la llicència que sembla es resoldrà.

IBISEC a DG **04/09/2015** **NI NRE 3009** Informe resposta a l'informe redactat pels serveis tècnics municipals, de data 23 de juliol de 2015 de la part més antiga del CEIP

SC\_16/02/2016 **NI IBISEC NRS173** relativa a impermeabilització de la coberta  
email\_ Avisat Centre

CENTRE 12/07/16 **RE 1969** Sol reforma integral del centre

Regidora juliol 2016 Sol Reforma integral del centre

IBISEC 22/08/16 Respon que es te present per valorar la possibilitat d'escometre el proper any

IBISEC 14/07/16 **OT** Tancament part superior de l'escala.

DG\_Delegada Eivissa 21/07/16 email de moment està prevista la supressió de barreres arquitectòniques.  
Demanat a IBISEC possibilitat intervenció en el pla d'actuacions 2017.

SC\_29/09/16 Certificat de Títol Habilitant de millora de l'accessibilitat al CEIP (BOE de 6/03/79)

@IBISEC 17/10/16 S'està redactant el projecte de Supressió Barreres Arquitectòniques.

SC\_ IBISEC **18/10/16 NI RS 889** Sol. Informació reforma integral CEIP

Centre 14/10/16 **RE 2667** Sol que s'elabori un projecte de reforma.

---

07007322 CEIP SANTA EULÀRIA

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-EM	1987	2010	Ajuntament	2008	
					<b>283/2011</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

<b>Menjador</b>	
Delegació T	<b>08/02/2016</b> instal·lació menjador escolar
IBISEC_06/05/16	<b>OT</b> Adequació espai per fer servir com a menjador
<b>Banys</b>	
Gabinet a DG, IBISEC i DT Eivissa	<b>NI N2004</b> tramesa escrit Ajuntament, sobre necessitats d'actuació als centres del municipi de Santa Eulària des Riu
Delegada Eivissa	<b>email 16/09/16</b> comunica no banys modulars
SC IBISEC	19/09/16 NI RS 780 anul·lació sol·licitud mòdul lavabos.
@IBISEC 17/10/16	Pendent que la tècnica d'Eivissa faci un informe sobre l'habilitació d'un bany a El
<b>Pati</b>	
Regidora juliol 2016	Sol·licita condicionar zona del pati per fer un parc i fer una sortida d'emergència al primer pis
IBISEC 22/08/16	Respon que no hi ha res previst

---

07013206 CEIP VÉENDA D'ARABÍ

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	M-EM	2005	2006	2006	2008	
					<b>119/2007</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

07015410 IES QUARTÓ DEL REI

**Altres dades**

Superfície	XXXXXXX	Any de	Cablejat	XXXXXXX	Pla	Pla d'emergència
					2016	

Inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció. Pendent revisió 29/02/2016

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

29/01/2015.- **NI a D. Contractació** sol·licitud pagament certificacions d'obra emesa per l'ajunt de Santa Eulària del Riu.

	IBISEC 20/06/16	De moment, la segona fase, per a cicles formatius, no està previst.
[maig 2016]	<b>Cessió terrenys</b> SG_DG 18/05/16	<b>NI RE 1232</b> tramesa ofici DG del Tresor sobre cessió gratuïta terrenys que fa l'ajunt. de Sta. Eulària per a la construcció de l'IES.
	IBISEC_DG 23/5/16	<b>NI RE 1237</b> documentació tècnica necessària per tramitacions patrimonials



07007759 IES XARC

**Altres dades**

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
6.434,72		1990	2001		2007	
					<b>199/2007</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

31/07/2015.- RE 2815 Gabinet a DG sobre planificació obres d'estiu

	Gabinet_DG	07/08/15 NI RE 2893 sobre millora i manteniment a l'IES
	IBISEC 11/12/15	OT reparacions i reformes enrajolats del centre

07014922 CEFP CAN MARINES

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de	Cablejat	XXXXXX	Pla	Pla d'emergència

**Deficiències detectades**

07007073 CEIP JESÚS

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-EM	1985	2010	Ajuntament	2008	
					141/2012	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

03/08/2015.- NI IBISEC\_S Centres RE 2821 tramesa sol·licitud cablejat

	Delegació T	08/02/2016 instal·lació menjador escolar
	IBISEC 13/05/16	OT Sol·licitud d'obertura d'un menjador

Puig d'en Valls

07005091 CEIP PUIG D'EN VALLS

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1980/1983	2000	2006	2008	
					<b>280/2011</b>	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

14/09/2015.- NI Gabinet\_DG RE 3103 tramesa acord del CE del CEIP sobre mal estat dels banys i canonades

	Delegació T	08/02/2016	Reforma urgent banys, per fugues d'aigua i legionel·la
	Centre_DG	6/07/16 RE 1818	Sol Reforma urgent banys i substitució canonades. Mobiliari aula 1r EP, construir un gimnàs i instal·lar ascensor.
	email IBISEC	17/10/16	la reforma dels banys està a la llista de necessitats pero no hi ha res previst
	IBISEC 22/08/16		actuació pendent de partida pressupostària
	DG_SC	email 13/10/16	sobre banys del CEIP
			email avisat centre 23/11/16
	Regidora Educació	juliol 2016	Sol Augment de potència per poder connectar una bomba i màquines contraincendis
	IBISEC 22/08/16		No hi ha constància que la bomba hagi estat instal·lada per la Conselleria. No s'ha augmentat la potència.

07013048 CEIPS'OLIVERA

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX-M-EM	2005	2006	2005	2008	
					<b>46/2010</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

Patis interiors	acabat	
	IBISEC ---/09/2015	Correu: No es pot autoritzar. Paràmetres urbanístics esgotats. Projecte tècnic per col·locar-les
	Directora per telef: Ho	assumirà el centre pel seu compte.....
	SG a DG 18/01/16	Notificació sentència PO278/2012 JCA1 demora pel pagament.
	<b>Sistema Elèctric</b>	
	Regidora Educació	<b>Juliol 2016</b> Sol CD amb el manual de la instal·lació elèctrica.
	IBISEC 22/08/16	No poden donar resposta per no disposar d'aquesta informació

---

07006202 CEIP SANT CARLES

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1978/2005	2006	Ajuntament	2008	
					<b>321/2010</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

03/08/2015.- IBISEC\_S Centres RE 2825 tramesa sol necessitats al CEIP

	16/05/16 Servei Complementaris	NI IBISEC Sol·licita Informe en relació a la demanda d'obertura de menjador escolar al ceip.
	Reg Edu. Juliol 2016	Sol adequar el sistema elèctric i d'altres per obtenir OCA
	IBISEC 22/08/2016	El servei no te constància de que hagin passat l'OCA
	Reg Edu. Juliol 2016	Sol Instal·lació banys de mestres a les aules d'EI
	IBISEC 22/08/2016	Valoració, pendent redacció d'un informe
	Porxada	
	Centre	

Santa Gertrudis de Fruitera

07005234 CEIP SANTA GERTRUDIS

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-EM	1934	2010	2009	2008	
					44/2010	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció
					200/2014	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

[Oct 2015]	Reclamació Termini Garantia	
	<p>Secrt Ajnt 08/10/2015 RE</p> <p>Documt amb Informe tècnics municipals amb deficiències exigibles a l'empresa  <b>Constructora: Termini de garantia</b>  <b>NI 973</b> a IBISEC Reclamació dins termini de garantia deficiències obres ampliació  <b>Ofici RS 9934/2015</b> _ Avisat Ajunt</p> <p>Pndnt rspsta _ IBISEC</p>	

Centres nous / Solars

07001186 CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES [QUALITAT]

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.025,08	HC-EM	1972	2001	Ajuntament	2008	
					<b>42/2010</b>	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

31/03/2015.- DG informa a IBISEC la actual configuració del centre

	IBISEC 24/09/15	OT trasllat d'un mòdul de banys des del CEIP Es Pratet
	IBISEC 30/10/15	OT Subministrament i col·locació de viseres
	IBISEC 18/04/16	OT Instal·lació d'un conjunt de 3 aules modulars i un altre d'1 aula modular més bany



## Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
5.632,10	HC-EM	1989	2001	Ajuntament	2008	
					<b>305/2011</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

## Deficiències detectades

<b>[Set 2015]</b>	<b>Reforma</b>	
	DG 09/09/2015	<b>NI de IBISEC 3</b> setembre
	Cnsl Insular 07/09/2015	El Cnsl Ins assumirà el cost i després <b>s'hauria de fer un conveni</b> amb l'IBISEC pel cost de les obres.
	IBISEC	<b>07/09/2015</b> Confirmar si es farà el conveni pel cost de les obres
	Directora a DG	<b>23/11/2015</b> Petició reforma banys i en particular bany aula UECCO
<b>[Gener 2016]</b>	<b>Pavimentació pati infantil</b>	
	DG_05/01/16	<b>Escrit NRS 203/16</b> : C Patrimoni: pavimentació pati d'infantil, serà atesa tan aviat com ho permeti la dotació pressupostari. Comunicam que la competència, per tractar-se de manteniment, correspon als ajuntaments.
	IBISEC 19/04/16	<b>OT</b> Instal·lació d'un bany modular
	SC_29/04/16	<b>NI IBISEC NRS 384</b> sobre deficiències al centre. S'adjunta còpia de l'escrit de la directora de 8 de març email_ Avisat Centre
	SC_29/04/16 a Director	<b>02/05/2016 NRS 5766</b> Relatiu deficiències instal·lacions dels banys i del pati d'Infantil. El 1r tema s'ha passat a IBISEC. Pel que fa al pati el mes de gener es va remetre un ofici al consell insular notificant que s'hauria de revisar i reparar.
	IBISEC 30/05/16	<b>OT</b> adequació del terreny i connexions pel bany modular a instal·lar en el centre.
<b>[abril/16]</b>	<b>Fibrociment</b>	
	IBISEC	Fet. Porxos.
	DG_SC	email <b>13/10/16</b> sobre banys del CEIP
	email IBISEC 17/10/16	vista DG ens exposa la necessitat de la reforma dels lavabos. De moment està a la llista de necessitats però no hi ha res previst.
<b>[Nov 2016]</b>		
	IBISEC 18/11/2016	<b>OT</b> Desplaçar armari rack

07007802 IES MARC FERRER


**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
2.807,54		1983	2000		2007	
					<b>63/2007</b>	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

	SC_ 13/05/16	<b>NI IBISEC RS 427</b> Sol informació actualitzada actuacions centres FP. (Arxivat consultes Conselleries)
	BOIB núm. 62	<b>17/05/16 IBISEC</b> anunci licitació de contracte per les obres d'implantació de CFGB de cuina i restauració
<b>[Juny 2016]</b>	<b>Pavelló</b>	
	Consell Insular Formentera. 22/06/16	En relació a la titularitat de l'edifici no consta que sigui del Consell Insular, formava part d'una iniciativa a nivell nacional del "Consejo Superior de Deporte". L'IES el pot utilitzar però aquesta no era l'única finalitat del poliesportiu.
<b>[Març 2016]</b>	<b>Assignació</b>	
	Director_ DG	<b>03/03/16 RE 574</b> Possibilitat d'augment de les despeses de funcionament
	DG_ Centre	<b>3/10/16 RS 12668</b> referent a placa commemorativa amb el nom de Jaume Matas
	DG_SG 24/10/16	<b>NI RS 912</b> Dotació servei de neteja de l'IES Marc Ferrer



07001174 CEIPEL PILARDE LA MOLA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1976	2010	Ajuntament	2008	
					160/2011	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	IBISEC 30/10/15	OT Subministrament i col·locació de viseres
	IBISEC	OT reparacions a les bigues dels porxos

07000091 CEIP INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M	1976	2008	Ajuntament	2008	

**Deficiències detectades**

Ajunt 21/12/15	Moció presentada per renovar la instal·lació elèctrica	
Directora 13/07/15	<b>RE 2667</b> Sol per fer ús escolar de la casa del bidell	
Directora 13/07/15	<b>RE 2668</b> sol necessitats infraestructures	
<b>Gabinet a DG</b>	<b>NI1730 31/03/16</b> Tramesa escrit acord Ajunt sobre renovació instal·lació elèctrica	
IBISEC 12/05/16	<b>OT</b> Reparació instal·lació elèctrica. La resta queda pendent	
SC_Gabinet	Resposta a <b>NI 1730</b> referent instal·lació elèctrica.	
IBISEC	<b>28/06/16</b> aquest estiu es corregiran les deficiències a l' instal·lació elèctrica.	

07013632 CEIP ALAIOR (CEIP MESTRE DURAN)

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		2009	2010	2009	2016	
					<b>49/2016</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[Oct 2015]	Deficiències
	Escrit_secretaria RE 3593 Llistat de deficiències
	SC_Director <b>16/06/16 RS 8904</b> Actuacions sol·licitade: Mig i llarg termini. Petició queda en estudi.

07007607 IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
6.810,05		2003	2001		2007	
					<b>217/2007</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

09/05/2015.- Escrit Ajuntament sol·licitant pagament llum poliesportiu conveni. Correspon centre . Informat centre tel secr i dir i Secretaria Ajto. Tel 11/05/2015



	Patrimoni a SG	03/06/16 RE a SG 472	Incidència tributaria relativa factura electricitat poliesportiu
	DG a SG	13/06/16 NI RS 513	sobre incidència tributària Ajuntament d'Alaior (còpia referència cadastral).
	IBISEC 02/11/16	OT	Modificació instal·lació sala de calderes
	Inscripció terrenys		
	Ajunt_Conseller 15/09/2016		L'Ajunt va cedir al MEC l'any 1987 el terrenys per a la construcció de l'IES, com a data d'avui els terrenys continuen a nom de l'Ajunt, sol inscripció a nom de la Conselleria en el Registre de la Propietat.
	SC_Ajuntament 23/11/16	RS 14917	Pel que fa inscripció dels terrenys de l'IES, ens informan que la cessió s'ha de fer a nom de la Conselleria en sessió plenària. Remetre document que ho acrediti.

07005751 CEIP ÀNGEL RUIZ I PABLO

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
6.810,05	HC-M-EM	1963	2003	Ajuntament	2008	
					<b>310/2010</b>	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció. Renovat 11/04/2016

**Deficiències detectades**

	Gabinet a DG	<b>NI NRE 99 de 19/01/2016</b> tramesa de Moció Ple de l'Ajunt. des Castell per la qual es demana l'ampliació del CEIP
	SC_29/04/16	<b>NI a Gabinet NRS 383</b> Resposta a la Moció Ple Ajuntament des Castell per la qual es demana l'ampliació del CEIP
<b>[04/16]</b>	<b>Fibrociment</b>	
	IBISEC	Pendent Ajuntament. Magatzems

07000777 CEIP MARE DE DÉU DEL TORO

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
6.165,00	HC-M	1977	2005	Ajuntament	2008	
					<b>325/2010</b>	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Comentaris****Deficiències detectades**

[04/16]	Fibrociment
	IBISEC

Passat a contractació. Magatzem cuina.



07000790 CEIP JOAN BENEJAM

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
7.630,91	HX	1972	2008	2004	2008	
					<b>308/2010</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

---

07000868 CEIP PERE CASASNOVAS

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
6.869,77	HC-M-EM	1964	2008	Ajuntament	2008	
					<b>159/2009</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

10/07/2015.- escrit del centre: acondicionament del centre per dos alumnes que pateixen Xeroderma Pigmentosa.

	Gabinet_DG 17/10/16	<b>NIRE 2705</b> Tramesa escrit Ajuntament de Ciutadella sobre la construcció d'un magatzem al centre

07007701 CEIP PINTOR TORRENT

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
4.170,42	HC-M-EM	1990/2005	2004	2006	2008	
					<b>150/2009</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

[17/12/15]: Informe IBISEC sobre emplaçament del nou gimnàs al centre.

	26/11/2015 IBISEC	<b>OT</b> Redacció del projecte d'activitats i instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció i coordinació durant les obres i redacció manual d'autoprotecció i la seva implantació
	Director 01/04/16	<b>escrit NRE 814</b> Sol informació sobre construcció d'un gimnàs
	SC_ 25/04/16	<b>NI NRS 369 IBISEC</b> Llicència d'activitats i barreres arquitectòniques.
	Pndnt rspsta _ IBISEC	
<b>[05/2016]</b>		
	Gabinet_DG	<b>18/05/16 NI RS 1213</b> tramesa escrit de la directora sol entrevista amb el conseller per problemàtica barreres arquitectòniques.
	SC_21/06/16	Informe per visita Conseller
	IBISEC 9/9/16	<b>OT</b> supressió de barreres arquitectòniques (en rel. Act. 8589 i9194): ascensor
	Ajunt _DG	<b>06/05/16 RE 1116</b>
	DG_SC	<b>email 13/10/16</b> sobre enviar projecte per a la instal·lació de l'ascensor al CEIP

07012974 CEIP MARGALIDA FLORIT

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
3.662,47	HX-M-EM	2003	2004	Ajuntament	2008	
					<b>280/2010</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció
					<b>312/2010</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

---

07013668 EI FRANCESC DE BORJA MoltL

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència

**Deficiències detectades**

[Oct 2015]	Consulta IEPI	
	1/10/15	Han arreglat una porta que no tanca, una reixa de plàstic i una terrassa embussada. Es pot fer factura o com ho poden resoldre?
[Gener 2016]	Deficiències	
	SC_ IBISEC	NI 88 de 25/01/16 sol actuacions i s'adjunta petició del centre i de l'APIMA email_ Avisat Centre
	IBISEC 07/07/16	OT reparacions de les filtracions de la coberta
	IBISEC 29/09/16	OT Substitució dels dipòsits d'aigua d'uralita (fibrociment) per uns dipòsits nous.

07000832 IES JOSEP MARIA QUADRADO

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
7.630,91		1934	2000		2006	
					<b>98/2006</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[09/02/12]: Demanen intervenció urgent per al deteriorament de la coberta del poliesportiu.

20/02/2015.- SG s DG Inspecció Tècnica d'Edificis

24/02/2015.- NI IBISEC sol d'estudi de consum energètic .03/08/2015 tramesa Informe consum energètic IBISEC

[Oct 2015]	<b>Plaques fibrocime</b>	
	Ajunt a DG	<b>RE 3536 26/10/2015</b> Ple de l'ajunt: Sol·licita retirada plaques fibrociment correu certif_ Avisat Ajuntament
	SC 16/12/15	<b>NI a IBISEC NR 1324</b> tramesa documentació Inspecció Tècnica d'Edificis ITE
	Pndnt rspsta _ IBISEC	
	29/1/2016 IBISEC	<b>OT</b> adequació per poder implantar CFGB en Fabricació i Muntatge
	CENTRE	comuniquen superfície solar: 8.565m2, superfície total construïda: 13.376 m2.
	SC_ 13/05/16	<b>NI IBISEC RS 427</b> Sol informació actualitzada actuacions centres FP. (Arxivat consultes Conselleries)
[04/16]	<b>Fibrociment</b>	
	IBISEC	Passat a contractació. Coberta magatzem gimnàs.

07000844 IES MARIA ÀNGELS CARDONA [QUALITAT - AENOR]

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
6.165,00		1964/2008	2000		2007	
					<b>198/2007</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[Oct 2015]	<b>Plaques fibrocime</b>	
	Ajunt a DG	<b>RE 3536 26/10/2015</b> Ple de l'ajunt: Sol·licita retirada plaques fibrociment correu certif _ Avisat Ajuntament
	IBISEC [04/16]	Passat a contractació. Coberta taller automoció.

07007668 CEPA CIUTADELLA

**Altres dades**

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010			

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

16/05/2015.- Director sol·licita instal·lació pica i aixeta.

**Deficiències detectades**



07700015 CEP DE MENORCA

**Altres dades**

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010			

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

---

***CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA DE MENORCA (subsede Ciutadella)***

Enginyer IBISEC visitarà el centre per revisar el problema elèctric

---

Migjorn Gran (Es)

07002531 CEIP FRANCESC D'ALBRANCA

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1963	2010	Ajuntament	2008	
					06/2012	

Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Comentaris

Deficiències detectades

	SC_21/06/16	Informe per visita Conseller
--	-------------	------------------------------

Centres nous / Solars

07001149 CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA CENTRE PILOT D'INFORMÀTICA

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HX-M-EM	1963/2008	2008	Ajuntament	2008	

**Deficiències detectades**

IBISEC 15/06/16	OT Reparació a dos nuclis de banys de la 1era planta.

07008387 IES BIEL MARTÍ

**Altres dades**

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
3.662,47		1996	2001		2007	

225/2007 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

07001800 CEIP MARE DE DÉU DEL CARME

## Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1977	2006	Ajuntament	2008	
					313/2010	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

## Deficiències detectades

[04/16]	Fibrociment	Passat a contractació. Retirada Porxos.
	IBISEC	

07001812 CEIP ANTONI JUAN ALEMANY

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1977	2006	2004	2008	

**191/2009** Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

---

07001824 CEIPSA GRADUADA

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1930	2000	Ajuntament	2008	
					<b>163/2009</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[Juny 2016]	Acústica	
	Director 22/06/16	RE 1677 sol obres de millora acústica a l'aula de logopèdia.

---



**07001836 CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA**

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1969	2003	Ajuntament	2008	
					<b>309/2010</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[04/16]	Fibrociment	
	IBISEC	Pendent ajuntament. Magatzems.
	Gabinet_DG 24/11/16	<b>NI RE 3042</b> escrit del centre en que demana millores en la infraestructura de l'edifici i la supressió de barreres arquitectòniques. Presenten signatures
	SC_IBISEC 28/11/16	<b>NI RS 1123</b> Escrit del CEIP pel qual demana millores en la infraestructura de l'edifici i la supressió de barreres arquitectòniques.
	SC_IBISEC	<b>29/11/16 NI RS 1131</b> Títol habilitat CEIP s'adjunta BOE
	SC_Ajunt	<b>29/11/16 RS 15332</b> Sol·licitud de millores en el CEIP
	SC_Centre	<b>29/11/16 RS 15333</b> sobre millores al centre
	SC_Gabinet	<b>05/12/16 NI RS 1148</b> informe gestions sol·licituds de millores al CEIP

07001861 CEIPTRAMUNTANA

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1957	2010	Ajuntament	2008	
					<b>303/2010</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

[Set 2015]	Deficiènci Fusteries
	RE 2015/09/18 Doc NI 917 a IBISEC 2015/10/05 que es duguin a terme obres es proposades informe tècnics IBISEC NRS 15692 16/09/2015. entr NI ibisec a DG email_ Avisat Ajunt
	IBISEC 04/11/2015 Al llistat d'actuacions fetes des d'octubre. Pndnt conf firma contracte.
	IBISEC 27/10/2015 OT Canvi persianes i porta corredissa
[04/16]	Fibrociment
	IBISEC Passat a contractació. Coberta caseta animals.

07006378 CEIP MATEU FONTIRROIG

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC-M-EM	1979/2010	2005	Ajuntament	2008	
					213/2012	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

12/06/2015.- Ajuntament sol·licita instal·lació alarma a l'ampliació. (arxiu)

	IBISEC 11/05/16	OT Instal·lació de sistema d'alarma anti-intrusió
	IBISEC 01/07/16	OT Instal·lació de sistema d'alarma contra-incendis

---

07015021 CEIP MARIA LLÜISA SERRA (Nou)

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		2012			2013	
					181/2013	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

---

07013681 EEI MAGDALENA HUMBERT

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència

**Deficiències detectades**

[ Oct 2015 ]	<b>Formigó rampa entrada i voladís</b>	
	30/10/2015 IBISEC	OT: Formigó rampa entrada i voladís
	03/12/2015 IBISEC	OT Reparació de les esquerdes i fissures de la volada
[ Gener 2016 ]	<b>Pla Emergències</b>	
	SC_ IBISEC	NI 88 de 25/01/16 Sol actualització pla d'emergències i evacuació.
	Directora 23/03/16	Sol. Actualització del manual d'Autoprotecció
	SC_ Centre	17/06/16 email comunicant que ja es va sol·licitar a IBISEC en data 25/01/16

## Altres dades

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
7.662,72		1972	2001		2006	
					108/2006	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció. Renovat 12/04/2016

## Deficiències detectades

05/05/2015.- Gabinet a DG informe necessitat d'una segona aula UECCO a l'IES

02/06/2015.-NI IBISEC a Servei suport educatiu Inf. valoració econòmica possibilitat d'instal·lar una segona aula UECCO

[ Set 2015 ]	<b>Reforma Tallers</b>	
	SC_ 15/09/2015	NI petició a IBISEC visita+inform+ppt. <i>El centre assumirà part del cost (Mail directora 14/09/2015)</i>
	Pendent DG_ 2015/09/15	Decidir si es fa reforma per aula UECCO i/o ampliació nova planta.
[ Set 2015 ]	<b>Aula UECCO</b>	<b>pendent</b>
	Pendent DG_ 2015/09/15	Decidir si es fa reforma per aula UECCO i/o ampliació nova planta.
	NI IBISEC a DG SC_ 2015/09	<b>18/09/2015</b> NI IBISEC a DG + <b>Informe tècnic+ppst</b> Deficiències edifici tallers
	DIRECTORA RE 30/09/2015	Telef Directora: Convé esperar abans reformar tallers, a on es farà l'aula UECCO Demana posar en marxa ampliació centre+UECCO+ <b>escola opinió centre</b>
	Pendent DG_ 2015/10/06	Decidir si es fa reforma per aula UECCO i/o ampliació nova planta.
[ Feb 2016 ]	DIE_ DG 03/02/2016	<b>RE 317</b> Informe sobre aules UECCO del IES
	SC_IBISEC 25/11/16	NI RS 1103 Sol actuacions necessàries per adaptar una segona aula UECCO a la normativa vigent. D'acord proposta informe DIE.
[ Oct 2015 ]	<b>Coberta poliesportiu</b>	
	IBISEC 01/10/2015	<i>Correu: cubierta placas fibrocimento por lo que está incluido en el Listado BEI. Solicitamos licencia de obras y todavía no la tenemos. Ejecución de la obra urgente</i>
	DIRECTORA 09/11/2015	Retirada d'amiant i goteres de la coberta del poliesportiu.
	SC_ 2015/09/11	Consulta a IBISEC: tramitació llicència i dubtes fibrociment.
	IBISEC 09/11/2015	Pendent llicència d'obres. Obra: Millor fer-la a l'estiu.
[ Nov 2015 ]	<b>Plaques fotovoltaïques</b>	
	email_directora	<b>24/11/2015</b> plaques fotovoltaïques sobre coberta poliesportiu
	IBISEC 01/12/2015	En vies de solució amb ENDESA
[ 2016 ]	<b>FP</b>	
	27/01/2016 IBISEC	<b>OT</b> adequacions per poder implantar CFGB en Fabricació i Muntatge.
	SC_ 13/05/16	<b>NI IBISEC RS 427</b> Sol informació actualitzada actuacions centres FP. (Arxivat consultes Conselleries)
[ 04/16 ]	<b>Fibrociment</b>	
	IBISEC	Passat a contractació. Porxos.
	IBISEC	Passat a contractació. Coberta poliesportiu.
	IBISEC 20/06/16	Hi ha diferents actuacions en marxa: cobertes de fibrociment per aquest estiu i adequació de l'espai per a la implantació de CFGB de Fabricació i muntatge.
	<b>Autoprotecció</b>	
	IBISEC	<b>28/06/16</b> pel que fa al pla d'autoprotecció que requereix modif. Esta pendent
	IBISEC 29/07/16	<b>OT</b> Buidat i neteja fossa sèptica del centre

07001964 IES JOAN RAMIS I RAMIS [QUALITAT - AENOR]

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
4.170,42		1963	2000		2007	
					202/2007	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

	IBISEC 14/10/15	OT reparacions de les torres del centre
	IBISEC 15/06/16	OT Reforma-impermeabilització de la coberta
	IBISEC 11/07/16	OT Reforç estructural sostre per evitar nous desprendiments

---

07007954 IESCAPDELLEVANT

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
6.869,77		1994	2001		2006	

111/2006 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció. Pendent revisió 21/12/2015

**Deficiències detectades**

[ Oct 2015 ]	Diverses patologies	
SC_26/02/2015	a Urbanisme Ajunt. Maó NRS 2369 referent ordre execució d'obres a l'IES	
Doc entrada a DG des d'Aj Maó	20/10/2015 Entra escrit Decret Batlia + Inform tèc munic descripció patològ d'obra	
SC_20/10/2015	NI 988 a IBISEC 2015/10/20 Sol·licitud pressupost de les patologies descrites a l'informe	
	email_ Avisat Ajunt	
IBISEC 14/10/2015	Signat prop actuació. OT reparació deficiències + OT taxes	
IBISEC 04/11/2015	Al llistat d'act fetes des d'octubre. Pndnt conf firma contracte.	
2015 IBISEC	OT reparacions a volades superiors del centre (en rel. Act. 9.102)	
SC_26/02/2016	NI IBISEC NRS 241 tramesa ofici Ajunt. de Maó demanant justificació d'execució d'obres a l'IES	
	Pndnt. rspsta_ IBISEC	
SC_25/04/2016	NI IBISEC NRS 357 tramesa ofici Ajunt. de Maó demanant justificació d'execució d'obres a l'IES	
	Pndnt. rspsta_ IBISEC	
IBISEC 20/06/16	OT treballs per solventar el mal estat del paviment sintètic del gimnàs.	

07007127 CEPAJOANMIRIMIR

**Altres dades**

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010			

**Deficiències detectades**

		Dades conveni col·laboració entre IBISEC i Ajuntament de Maó per reforma de l'antic Quarter de Santiago per instal·lar-hi el CEPA
[ Oct 2015 ]	IBISEC 04/05/2015	
	<b>Trasllat</b>	
	Pndnt rspsta _ SG	<b>NI 939 a SG</b> 2015/10/09 Informar de l'acord signat AJ+Conselleria
		<b>Correu dubtes</b> : propuestas de proyecto. Me comenta que hay un proyecto presentado o solicitado al IBISEC
	IBISEC 09/10/2015	
		Re: Adjunta Informe IBISEC quarter Santiago Opció C (1+Part)
	Pndnt rspsta _ IBISEC	Sol·licit més informació per correu.
	DIRECTORA_	<b>215/10/09</b> Enviarà el que té per valisa. (RECOPILAR INFORM VALISA+FALTA)
	Pndnt rspsta IBISEC + Direct + SG	
	SC_IBISEC	<b>email 11/2/16 Per FP</b> necessitam saber estat obres Cuartel de Santiago i previsió de calendari
	IBISEC _ SC	<b>email 11/02/16</b> l'obra esta contractada per l'ajunt. Temps de execució 4 mesos i 3 setmanes.
	DG FP_ DG Planif	<b>26/02/16 NI RE 548</b> tramesa sol creació comissió d'estudi nova seu CEPA



07008478 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE MAÓ (IES Cap de Llevant)

**Altres dades**

Superfície	XXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2001			

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

**Projectes en curs/Accions**

07007188 ESCOLA D'ART DE MENORCA

**Altres dades**

Superfície	XXXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010			

08/2012 Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Deficiències detectades**

	IBISEC 08/07/16	OT Reparació deficiències vàries: estructura zona despatx inspector i estructura zona banys
	BOIB 26/11/16	Licitació dels contractes d'execució d'obres de substitució de les fusteries exteriors i reparacions interiors a l'edifici de l'escola i seu de DTE.

07008119 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA DE MENORCA

**Altres dades**

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010			

**Deficiències detectades**

	Director 10/12/2015	Escrit NRE 4069: postura respecte les informacions rebudes sobre proposta d'ubicació
[maig 2016]	Autoprotecció	
	DTE de Menorca	
		RE 1250 de 24/05/16 tramet còpia del pla d'emergència i autoprotecció de l'edifici del Carme, seu del Conservatori Prof. de Música i Dansa.
[Set. 2016]		
	SC_IBISEC	13/09/16 NI RS 757 estudi seguretat contra incendis.

CEPMAÓ

Altres dades

Superfície	XXXXXXX	Any de construcció	Cablejat	XXXXXXX	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
			2010			

Comentaris

Deficiències detectades

Projectes en curs/Accions



Mercadal (Es)

07002518 CEIP MARE DE DÉU DEL TORO

Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1963	2000	Ajuntament	2008	
					<b>311/2010</b>	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

Deficiències detectades

	SC_IBISEC	21/10/2015 email_sobre escrit batle necessitat nova escola. Sol inf viabilitat de remodelar el CEIP M de Deu del Toro
	IBISEC	21/10/15 email_ Informa que dia 16 va sortir cap a l'ajunt escrit comunicant la superf de solar necessari per a un centre de 2 línies.8.100m2.
	IBISEC [Nov 2015]	Comunica reparació coberta plana (obra executada abril 2015). Sol·licitud revisió de tota l'estructura (petició de l'ajuntament) oct. 2015
	IBISEC [DES 2015]	NI NRE 4178 de 22/12/15 Informe sobre viabilitat: ampliació inviable dins aquest solar, s'hauria d'afegir parc infantil del costat.
	DG_@	29/07/2016 Reunió amb ajunt q demana: CANVIAR FINESTRES, REPARAR ELECTR , CONTRAINCENDIS i BANYS
	IBISEC_@	17/10/2016: proposta d'actuació de persianes . Es faria a l'estiu 2017.

**Fornells**

07005970 CEIP FORNELLS

**Altres dades**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	HC	1922	2010	Ajuntament	2008	

**304/2010** Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

**Comentaris**

**Deficiències detectades**

Centres nous / Solars

NOU CAMP CÍF D'APRENTATGE CAP DE CAVALLERIA

Projectes en curs/Accions

CEIP MERCADAL (Nova Escola)

[Nova escola]	
Gabinet_DG	01/10/2015 tramesa escrit Ajunt, de Mercadal en relació sol nova escola
Doc entrada a DG des d'Aj Mercadal	21/10/2015 Batlle manifesta la necessitat d'un centre nou (CEIP2 línies+1r cicle d'ESO)
IBISEC 21/10/2015	El 16/10/15 va sortir de l'IBISEC a l'Ajunt. escrit del gerent notificant la superfície del solar de 8100m2 y sol·licitant documentació q han d'aportar. Escrit enviat per correu certificat amb justificant de recepció
Pndnt rspsta No consta recibo	
Gabinet_DG	NI 2033 RE 2380 tramesa escrit de l'ajuntament d'Es Mercadal sobre construcció d'una nova escola pública al municipi( referència millores al CEIP M de Deu del Toro)

07005064 CEIP SANT LLUÍS

## Altres dades

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
	M	1982	2010	2007	2008	
					302/2010	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció
					58/2013	Núm inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció

## Deficiències detectades

	Ajuntament	05/01/16 NRE 6 Adjunten escrit APIMA : demanen la retirada d'una placa email sobre obres reparació del CEIP Sant Lluís i romanent de l'Ajuntament en els c/c del BBVA, adjunta escrit de l'Ajuntament de 3 d'agost relatiu a reparació de les greus deficiències del CEIP.
	SG_ D General 05/09/16	
	IBISEC_7/10/16	
	IBISEC_27/09/16	Informe sobre sol ampliació de la sala de professores del CEIP <b>email</b> sobre romanent del conveni amb l'Ajuntament pendent Director General



**Centres nous / Solars**

**07014156**

**CEIP SA GARRIGA**

abans **NOU CEIP Sant Lluís 6+12**

Superfície	Serveis ofertats	Any de construcció	Cablejat	Parc Infantil	Pla d'autoprotecció	Pla d'emergència
		2012				

**Deficiències detectades**

**Projectes en curs/Accions**

	Ajuntament	<b>29/07/16 email</b> sol·licitud modificació de la sala de mestres.
	Ajuntament	<b>03/08/16</b> tramesa escrit del director del CEIP pel qual demana unir la Sala de mestres amb el despatx adjunt.
	IBISEC 07/10/16	Informe sobre la sol. d'ampliació de la sala de professors del CEIP
	<b>Deficiències</b>	
	SC_IBISEC	<b>28/11/16 RS 1120</b> A/A assessora Jurídica sobre deficiències construcció
	SC_SG	<b>28/11/16 RS 1121</b> sobre deficiències construcció del CEIP