Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que la paleta del agitador de los sistemas Architect, se suelte, causando un mezclado insuficiente de la mezcla de reacción, que podría generar resultados incorrectos en los ensayos que se lleven a cabo.

PRODUCTOS:
Agitador de los Sistemas ARCHITECT c4000/ c8000/ c16000, Números de referencia 09D59-01, 09D5902, 09D59-03
Ref.: PS245/19

Us comunic que en data 09-5-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 09-5-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que la paleta del agitador de los sistemas Architect, se suelte, causando un mezclado insuficiente de la mezcla de reacción, que podría generar resultados incorrectos en los ensayos que se lleven a cabo.

PRODUCTOS:
Agitador de los Sistemas ARCHITECT c4000/ c8000/ c16000, Números de referencia 09D59-01, 09D5902, 09D59-03

FABRICANTE:
Abbott Laboratories, EEUU.

DISTRIBUIDOR:
Abbott Laboratories S.A., sita en Av. de Burgos, 91, 28050 Madrid."

Palma, 9 de maig de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer



Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94
farmacia@dgfarmacia.caib.es
Web: http://controldelmedicament.caib.es

PREMI BALEAR D'EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ 2010
PREMI DE PLATA