



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte:** Advertencias de seguridad e información adicional relacionada con determinados DIUs Ancora, Novaplus T y Gold T, debido a la posible rotura de los brazos horizontales tanto en el momento de la extracción como in situ, con expulsión espontánea total o parcial del DIU.

**PRODUCTO:**

**Dispositivos intrauterinos (DIUs), modelos:**

**ANCORA 375 Cu Normal, Ref. 01030000**

**ANCORA 375 Ag Normal, Ref. 01030400**

**ANCORA 250 Cu Mini, Ref. 01030200**

**NOVAPLUS® T 380 Ag Normal, Ref. 01010500**

**NOVAPLUS® T 380 Ag Mini, Ref. 01010600**

**NOVAPLUS® T 380 Ag Maxi, Ref. 01010700**

**NOVAPLUS® T 380 Cu Normal, Ref. 01020100**

**NOVAPLUS® T 380 Cu Mini, Ref. 01020200**

**GOLD T® Maxi, Ref. 01040000**

**GOLD T® Normal, Ref. 01040100**

**GOLD T® Mini, Ref. 01040200**

**Ref.: PS561/19**

Us comunic que en data 15-10-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 15-10-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficina del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

**"ASUNTO:**

Advertencias de seguridad e información adicional relacionada con determinados DIUs Ancora, Novaplus T y Gold T, debido a la posible rotura de los brazos horizontales tanto en el momento de la extracción como in situ, con expulsión espontánea total o parcial del DIU.

**PRODUCTO:**

**Dispositivos intrauterinos (DIUs), modelos:**

**ANCORA 375 Cu Normal, Ref. 01030000**

**ANCORA 375 Ag Normal, Ref. 01030400**

**ANCORA 250 Cu Mini, Ref. 01030200**

**NOVAPLUS® T 380 Ag Normal, Ref. 01010500**

**NOVAPLUS® T 380 Ag Mini, Ref. 01010600**

**NOVAPLUS® T 380 Ag Maxi, Ref. 01010700**

**NOVAPLUS® T 380 Cu Normal, Ref. 01020100**

**NOVAPLUS® T 380 Cu Mini, Ref. 01020200**

**GOLD T® Maxi, Ref. 01040000**

**GOLD T® Normal, Ref. 01040100**

**GOLD T® Mini, Ref. 01040200**

**Nº LOTE:**

**0114 / 0614 / 1114 / 0415 / 1115 / 0216 / 0616 / 1116 / 0217 / 0417 / 0917**

**Comercializados: Desde el año 2014 hasta febrero de 2018**

**FABRICANTE: EUROGINE, S.L., sita en C/ Raurell, 21-29 Nave 3, 08860 Castelldefels, Barcelona**

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

En febrero y en marzo de 2018, EUROGINE, S.L. envió sendas notas de aviso en las que informaba de la retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los dispositivos intrauterinos (DIUs)

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**

Carrer de Jesús, 38 a, 07010, Palma  
Tel.: 971 17 73 83 Fax.: 971 17 63 94  
[farmacia@dgfarmacia.caib.es](mailto:farmacia@dgfarmacia.caib.es)  
Web: <http://controldelmedicament.caib.es>





G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

Ancora, Novaplus T y Gold T, debido a la posible rotura de los brazos horizontales en el momento de la extracción. La AEMPS transmitió esta información el 26 de febrero de 2018 y el 13 de marzo de 2018; Alertas de productos sanitarios nº 2018-103 y nº 2018-135.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso al haberse notificado casos de rotura de los DIUs tanto en el momento de la extracción como in situ con expulsión espontánea total o parcial del DIU.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa.
- Nota informativa PS,24/2019."

Palma, 16 d'octubre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda



## Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS

### INFORMACIÓN SOBRE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIUs) FABRICADOS POR EUROGINE

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2019

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD  
Referencia: PS, 24/2019

**La AEMPS informa sobre la posible rotura de determinados Dispositivos Intrauterinos (DIUs), fabricados por Eurogine, S.L., y emite recomendaciones para profesionales de la Sanidad y usuarias.**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) distribuyó el 26 de febrero de 2018 y el 13 de marzo de 2018 a los centros sanitarios, a través de los puntos de Vigilancia de Productos Sanitarios de las comunidades autónomas, una alerta sobre la retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los dispositivos intrauterinos (DIUs) ANCORA, NOVAPLUS® y GOLD T®, fabricados por Eurogine, S.L. (España).

El problema observado era un incremento de roturas de los brazos horizontales (uno o ambos) en el momento de la extracción del DIU, por lo que su eficacia no se veía afectada y, por tanto, no se recomendaba la extracción prematura de los dispositivos.

Aunque inicialmente la mayoría de los casos notificados eran roturas en la extracción, posteriormente se han notificado casos tanto de rotura en la extracción, como de rotura *in situ* con expulsión espontánea total o parcial de los DIUs.

La tasa actualizada de ocurrencia de rotura en la extracción de los modelos y lotes afectados es del 0,25% y el de rotura *in situ*/expulsión espontánea es del 0,08%. Estas tasas son inferiores a las tasas de expulsión conocidas para cualquier DIU.

La rotura *in situ* podría generar la expulsión total o parcial del DIU. Los síntomas que podrían sugerir una expulsión son: hilos de tracción ausentes o más largos de lo esperado, dolor abdominal, sangrado intermenstrual o postcoital, o dolor en el coito. Si bien, algunas expulsiones son



asintomáticas. En caso de producirse la rotura y expulsión del DIU, la protección contraceptiva podría verse comprometida.

Los lotes de los modelos de DIUs afectados se empezaron a comercializar en el año 2014 y se retiraron del mercado en febrero de 2018, por lo que las usuarias a las que les hayan colocado un DIU de los modelos ANCORA, NOVAPLUS® y GOLD T®, con posterioridad a dicha fecha, no se encuentran afectadas por esta nota de seguridad.

## SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

La empresa está remitiendo una [nota de aviso](#) para actualizar la información a los centros y profesionales sanitarios que han colocado los productos afectados en nuestro país; en ella se incluyen las recomendaciones y acciones a seguir.

## PRODUCTOS AFECTADOS

- Ref. 01030000 ANCORA 375 Cu Normal
- Ref. 01030400 ANCORA 375 Ag Normal
- Ref. 01030200 ANCORA 250 Cu Mini
- Ref. 01010500 NOVAPLUS® T 380 Ag Normal
- Ref. 01010600 NOVAPLUS® T 380 Ag Mini
- Ref. 01010700 NOVAPLUS® T 380 Ag Maxi
- Ref. 01020100 NOVAPLUS® T 380 Cu Normal
- Ref. 01020200 NOVAPLUS® T 380 Cu Mini
- Ref. 01040000 GOLD T® Maxi
- Ref. 01040100 GOLD T® Normal
- Ref. 01040200 GOLD T® Mini

**Lotes:** 0114 / 0614 / 1114 / 0415 / 1115 / 0216 / 0616 / 1116 / 0217 / 0417 / 0917

**Comercializados:** desde el año 2014 hasta febrero de 2018

Fabricados por EUROGINE, S.L., C/ Raurell 21-29, nave 3, 08860 Castelldefels, Barcelona.

## RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la información disponible, y consultadas la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Sociedad Española de Contracepción, la AEMPS recomienda:



#### a) Profesionales sanitarios

1. En las visitas de seguimiento de las portadoras de alguno de los DIUs mencionados en el apartado “PRODUCTOS AFECTADOS”, revise el estado de los DIUs e informe y recuerde a las usuarias sobre la forma de identificar una posible expulsión espontánea del DIU, así como las señales ante las que es necesario que acuda a la consulta.
2. Si durante la revisión del DIU sospecha que puede haber una rotura o si en el procedimiento habitual de extracción del DIU se produce una rotura, siga las recomendaciones para su extracción, indicadas en la [nota de aviso](#) de la empresa.

#### b) Usuaris

1. Si es portadora de un DIU, compruebe si se corresponde con alguno de los modelos y lotes que figuran en el apartado “PRODUCTOS AFECTADOS”. En caso de que no disponga del número de lote, verifique si se corresponde con alguno de los modelos indicados y si se lo colocaron entre enero de 2014 y febrero de 2018.
2. Continúe con sus revisiones de seguimiento habituales y en el caso de que tenga dolor abdominal, sangrado intermenstrual o postcoital, dolor en el coito, o note algún cambio, incluidos los hilos de tracción, acuda a su profesional sanitario.
3. Si considera que necesita un consejo médico adicional, contacte con su profesional sanitario.

Si su DIU no se corresponde con los mencionados en el apartado “PRODUCTOS AFECTADOS”, no le afecta esta nota informativa.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Eurogine, S.L.

C/ Raurell 21-29, nave 3,

08860 Castelldefels, Barcelona.

Teléfono: 93 6304345

[www.eurogine.com](http://www.eurogine.com)