



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

**Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad, actualización del software, y sustitución de la tarjeta procesadora (Processor PCA), que contiene el módulo SOM, de los desfibriladores/monitores Philips HeartStart XL+ modelo 861290, debido a la posibilidad de que puedan fallar al encenderse o intentar reiniciarse, lo que podría conducir a un retraso del tratamiento.**

**PRODUCTO:**

**Desfibrilador/Monitor Philips HeartStart XL+. Referencia: 861290.**

**Ref.: PS601/19**

Us comunic que en data 13-11-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 13-11-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad, actualización del software, y sustitución de la tarjeta procesadora (Processor PCA), que contiene el módulo SOM, de los desfibriladores/monitores Philips HeartStart XL+ modelo 861290, debido a la posibilidad de que puedan fallar al encenderse o intentar reiniciarse, lo que podría conducir a un retraso del tratamiento.

**PRODUCTO:**

**Desfibrilador/Monitor Philips HeartStart XL+. Referencia: 861290.**

**Nº SERIE:**

La empresa indicará en su nota de aviso los monitores/desfibriladores HeartStart XL+ afectados distribuidos a cada centro.

**FABRICANTE:**

Philips Medical Systems, EEUU.



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR:  
Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid. "

Palma, 13 de novembre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda