

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

14281

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-64/2024	PABLO SOCIAS MORELL	***1429**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente del registro de la instalación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-503/2024	ALEJANDRO ESTEBAN COLACELLI	****7291*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-699/2024	JUAN LLABRES CANTARELLAS	***1136**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente del registro de la instalación (AU-XXXXX).
PF_PITEIB-934/2024	PEDRO BRUNET ELÍAS	***5011**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de pago. No está firmado por el beneficiario. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El CUPS indicado en la fase de solicitud no coincide con el número de expediente de la instalación registrada en autoconsumo.
PF_PITEIB-1190/2024	MARIA ÀNGELA LLABRÉS AMENGUAL	***7188**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe total destinado a la subvención no coincide con el importe indicado en la lista de gastos enumerativos. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente PF_PITEIB. En las actuaciones realizadas, se ha indicado "instalación de generación térmica renovable", así como el tipo de instalación, pero no es correcto en este expediente. El número de CUPS declarado en la fase de solicitud no coincide con el número indicado en el registro de la instalación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-1288/2024	JOSE JAIME MORAGUES MORANTA	***7379**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar el número de expediente PF-PITEIB. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número RII indicado no se corresponde con el CIF de empresa instaladora autorizada en el documento 10.
PF_PITEIB-1572/2024	INMACULADA ARIZA CABRERA	***6565**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El SPF indicado no es correcto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes del sistema de monitorización donde se observa la energía producida por la instalación.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1581/2024	Maria Mari Colomar	***3304**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Una fecha de pago es errónea - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de placas por la potencia unitaria no es igual a la potencia total. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El número de placas por la potencia unitaria no es igual a la potencia total.
PF_PITEIB-1818/2024	Edmund Harrison Rucker	****7123*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. El número de registro de la instalación de autoconsumo es incorrecto.
PF_PITEIB-1827/2024	ELISABET MOREIRO DE ALMEIDA	***9676**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$.
PF_PITEIB-1964/2024	ROGELIO MARTÍN RODRÍGUEZ	***2366**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.
PF_PITEIB-1974/2024	Cristobal Irlas Buxbaum	***3876**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud falta indicar el número de expediente. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-2433/2024	MARIA ROSELLO RIBAS	***2993**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. Se ha aportado el documento 1 de solicitud.
PF_PITEIB-2635/2024	SAMUEL HERNANDEZ PAVON	***5582**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El documento está incompleto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos indicado (13) no coincide con el registrado en Autoconsumo (12). - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-2647/2024	Timm Herbert Dropmann	****5547*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo. - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos de la instalación térmica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2736/2024	PAMELA ALBACAR GILSBARS	***2222**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No ha desglosado el coste entre instalación fotovoltaica y almacenamiento.
PF_PITEIB-3138/2024	CONSTANTINO COMPANY MORENO	***3043**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de pago.
PF_PITEIB-3429/2024	TOMAS RODRIGO RAMIREZ	***8172**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía del inversor. Falta fotografía de las baterías. En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-3457/2024	GABRIEL BONET AGUILO	***5706**	- Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar copia del proyecto/memoria de la instalación fotovoltaica (faltan páginas) - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta de fotografía de la unidad exterior e interior de la aerotermia.
PF_PITEIB-3500/2024	PATRIK HUGO BLUHME	****4661*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la capacidad instalada declarada en autoconsumo. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El Certificado de modificación de Instalaciones de autoconsumo hasta 500KW no está firmado. Es necesario que esté firmado por el técnico y empresa instaladora. El Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) entregado a autoconsumo no indica elementos de acumulación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación. El documento aportado no será válido.





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3521/2024	MARIA COSTA COSTA	***3213**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente del registro de la instalación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil del titular de la solicitud. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El titular del certificado de titularidad bancaria aportado no se corresponde con el titular de la solicitud.
PF_PITEIB-3575/2024	PEDRO NIGORRA ACERO	***0515**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: En el apartado "Importe total destinado a la actuación subvencionada" la cuantía indicada no coincide con lo indicado en el documento 10. El último documento 9 aportado no tiene validez debido a que ha sido rectificado con corrector varias veces, es necesario aportar un nuevo Doc.9 - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El Número de expediente de la instalación registrada (autoconsumo y/o RITE) indicado no es correcto. El total de kWp del CIE registrado en Autoconsumo no es correcto (si multiplicamos el número de paneles instalados por la potencia unitaria de cada uno no sale el total indicado en el CIE). En el CIE registrado en Autoconsumo no se indica almacenamiento, es necesario rectificar el CIE registrado. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El total de kWp del CIE registrado en Autoconsumo no es correcto (si multiplicamos el número de paneles instalados por la potencia unitaria de cada uno no sale el total indicado en el CIE). Es necesario registrar un CIE correcto en Autoconsumo. En el CIE registrado en Autoconsumo no se indica almacenamiento, es necesario rectificar el CIE registrado. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3602/2024	Margarita Obrador Alou	***5788**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-3611/2024	ROSALINA MARGARITA GUERRERO JUANEDA	***6194**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. Los importes desglosados no coinciden con el total. - Facturas: Falta su presentación. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular. Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil del titular de la solicitud.
PF_PITEIB-3738/2024	FRANCISCO JOSE DURAN GONZALEZ	***5253**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3871/2024	CATALINA SERRA PASTOR	***4747**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Faltan la fecha y forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente PF_PITEIB. Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. - Justificante bancario de pago de las facturas: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3922/2024	ARLETTE MAURER	****8838*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-3993/2024	LUISA VILLALBA BARBECHO	***9330**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-4041/2024	MIQUEL VIVES BORRAS	***4403**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/166/1208637





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4085/2024	Francesco Speranza	****3105*	- Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
MP PF_PITEIB-4181/2024	Peter Schermuly	****5662*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: El NIE del beneficiario no coincide con el titular de la subvención. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación (faltan páginas). - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Aclarar qué inversor se ha instalado. En el reportaje hay varios diferentes.
PF_PITEIB-4211/2024	Fernando Tortella Buchmann	***0178**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de DNI indicado no se corresponde con el del solicitante.
PF_PITEIB-4226/2024	AINA MARÍA ROIG SAMPOL	***1469**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante.
PF_PITEIB-4371/2024	Olaya Llabata Perez	***9385**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no están cumplimentados correctamente. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-4417/2024	EDURNE DE BLAS VALCARLOS	***4077**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4465/2024	JOSEP MARIA QUINTANA PETRUS	***8867**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación.
PF_PITEIB-4476/2024	APOLONIA VIDAL SITJAR	***6911**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensualmente y anualmente. Las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4502/2024	SEBASTIAN ALBERTI ALORDA	***9171**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La potencia unitaria de las placas no se encuentra cumplimentada. La potencia total es incorrecta.
PF_PITEIB-4591/2024	JAUME TRUYOLS LLITERAS	***1523**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente PF_PITEIB. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-4686/2024	MARIA MERCEDES REIXACH COSTA	***1761**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-4691/2024	GABRIEL RIERA SERVER	***9536**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta la fotografía del termo.
PF_PITEIB-4694/2024	ANTONIO PIZA CARDONA	***8671**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular. El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual.
PF_PITEIB-4739/2024	Jose María Sánchez Herranz	***0222**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Faltan la fecha de pago.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/166/1208637





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4848/2024	JUAN CARLOS OLLER MARQUES	***6013**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta registrar el CIE en Autoconsumo.
PF_PITEIB-4866/2024	MARIA APOLONIA SALVA CERDA	***7823**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación.
PF_PITEIB-4881/2024	OLGA SÁNCHEZ RUIZ	***9786**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación. El documento aportado no es un certificado de titularidad bancaria.
PF_PITEIB-4979/2024	WILFRIED MICHAEL SEEGER	****3307*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El titular no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (AEAT).
PF_PITEIB-5009/2024	BALTASAR TORTELLA PERELLÓ	***7457**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el doc 10B la potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada en el CIE. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El número de placas por la potencia unitaria no es igual a la potencia total.
PF_PITEIB-5076/2024	ANTONIO PERELLO ROIG	***7368**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe destinado a la actuación no coincide con el coste indicado en el documento 10. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación no coincide con lo indicado en el documento 9. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el registro de Autoconsumo no consta el nuevo Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) modificado. - Consulta BNDS otras subvenciones: Es necesario presentar documentación de la concesión de subvención por placas fotovoltaicas del ayuntamiento de Ses Salines de 17/10/22.
PF_PITEIB-5212/2024	TIMM STELLMACHER	****7589*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. En el apartado motivo de la solicitud falta indicar el número de expediente. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Falta cumplimentar el N° expediente. Falta la descripción del sistema de monitorización. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es válido, es necesario que el certificado bancario esté firmado y sellado por el banco o bien que lleve los metadatos de la firma digital de la entidad bancaria. El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-5241/2024	Benito Escat Velez	***4876**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías.
PF_PITEIB-5298/2024	BARTOLOME GARCIAS SABATER	***7828**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. Falta cumplimentar la lista enumerativa de gastos derivados de la ejecución de la actividad subvencionada. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. Faltan imágenes del sistema aerotérmico.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/166/1208637





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5345/2024	NELIDA GONZALEZ SELA	***3893**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados no coinciden con el total indicado en el apartado "Importe total destinado a la actuación subvencionada". - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número RII indicado no corresponde a ninguna empresa instaladora autorizada. Falta cumplimentar el apartado de actuaciones realizadas. En el apartado "Datos sobre la instalación registrada" falta indicar la potencia instalación generación renovable térmica (kWt) y el tipo de instalación. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía de la unidad exterior de la aerotermia.
PF_PITEIB-5399/2024	Alberto Ferreyra Schiappapietra	***5854**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de la factura no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9. La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. El número de placas indicado no coincide con el registrado en Autoconsumo. La potencia de inversores fotovoltaica indicada no coincide con la registrada en Autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-5407/2024	FRANCESCA CLAR VIDAL	***7666**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El titular no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (AEAT).
PF_PITEIB-5424/2024	AXEL ANTONIUS WILLMERS	****3801*	<ul style="list-style-type: none"> - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El titular del certificado de titularidad bancaria aportado no se corresponde con el titular de la solicitud.
PF_PITEIB-5530/2024	DAVID MIGUEL MULET AGUILO	***9093**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número RII indicado no corresponde a ninguna empresa instaladora autorizada. - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5610/2024	KATJA MARGARET OST	****6701*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9. La potencia de los inversores fotovoltaica (kW) no coincide con la registrada. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Hay que aportar todas las hojas de la memoria, no sólo la primera hoja. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular. Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil del titular de la solicitud.
PF_PITEIB-5628/2024	Britta Andrea Nakic	****8611*	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-5667/2024	PEDRO FERRER MARI	***5597**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada en Autoconsumo. La potencia de almacenamiento (kW) indicada no coincide con la registrada en Autoconsumo.
PF_PITEIB-5678/2024	MANUEL GUERRERO FERNANDEZ	***4856**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención, que debe coincidir con lo que se indica en el doc. 10.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/166/1208637



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5883/2024	EVA MARIA RUIZ NIETO-ALISEDA	***8081**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico de los paneles está incompleto.
PF_PITEIB-5907/2024	MARIA COLOMA ALZAMORA BINIMELIS	***0843**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente del registro de la instalación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente de la instalación registrada. La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5975/2024	Theo Franken	****4949*	- Facturas: Es necesario aportar las facturas de la instalación de las placas fotovoltaicas. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-6330/2024	CRISTOBAL JAIME OLIVER BARCELÓ	***9173**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 12 de diciembre de 2025

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático

Diego Viu Domínguez

