

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

14620

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1154/2024	BARTOLOME REUS LLOBERA	***8607**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-1799/2024	JORGE JUAN BERRUEZO FERRER	***5261**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de pago de las facturas. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El CUPS declarado en la fase de solicitudes no coincide con lo que se encuentra registrado en el CIE de Autoconsumo. Justificar ese cambio. - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación si es aislada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Al disponer de CUPS debe estar registrado en Autoconsumo, en el registro de autoconsumo no consta el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE). Falta aportar copia del certificado de la instalación si es aislada. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación si es aislada.
PF_PITEIB-1914/2024	BARTOLOME PONS LLABRES	***6521**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente del registro de la instalación. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía del inversor. Falta fotografía de las baterías. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2005/2024	Signe Margarete Groos Geb. Joens	***0189*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben hacer referencia a la instalación o al titular.
			- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no están cumplimentados. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El titular no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (AEAT).



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-2496/2024	DIRK DR STEINMANN	****0424*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-3036/2024	ESPERANZA CARDONA RIUSECH	***2294**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar la forma de pago de la factura F2208298 - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta identificar al técnico. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Falta indicar el número de registro de Autoconsumo y/o RITE. Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$.
PF_PITEIB-3162/2024	NEUS MOLL MESQUIDA	***4490**	- Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE.
PF_PITEIB-3369/2024	Juan Carlos Meliá Blanco	***3701**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Facturas: Falta su presentación. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Se ha detectado actividad económica en el domicilio objeto de la instalación y no ha sido declarada en el CIE registrado en Autoconsumo. Es necesario registrar un CIE indicando el uso no doméstico. - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación. Se ha detectado actividad económica en el domicilio objeto de la instalación y no ha sido declarada ni en la solicitud ni en el CIE registrado en Autoconsumo. Es necesario aportar Doc.1 reconociendo actividad económica y alta censal AEAT.
PF_PITEIB-3447/2024	Juan Ramis Tarongi	***9785**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El Doc.9 no está firmado por el titular de la solicitud. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El coste generación de la térmica renovable no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada del Doc.10 ni con el importe de la factura aportada. En el apartado número RITE debe indicarse el número de expediente de la puesta en servicio. La potencia térmica instalada declarada en el Doc.10 no coincide con la indicada en la Puesta en Servicio. Es necesario aportar un Doc.10 correctamente cumplimentado. - Justificante bancario de pago de las facturas: En el justificante de pago es necesario poder identificar al ordenante de la transferencia, que debe coincidir con el solicitante de la subvención. Se puede presentar un justificante de pago del solicitante en la empresa con el importe total de la factura o presentar la documentación que acredite que el solicitante es socio único de la empresa que ha pagado la factura con las escrituras originales. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Es necesario aportar fotografías de toda la instalación de aerotermia hecha, dispositivos exteriores e interiores. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-3727/2024	RICHARD ANTONIUS SCHLUN	****9949*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no detallan la fecha de pago.
PF_PITEIB-3784/2024	Friedrich Kagerer	****5369*	- Facturas: Los importes de las facturas presentadas no coinciden con las declaraciones de los documentos 9 y 10. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-3807/2024	CRISTOBAL MOLL LLORENS	***3519**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia térmica indicada no coincide con la de la puesta en servicio. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/170/1209315





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3892/2024	ISABEL SANCHEZ TORRES	***3053**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía de las baterías.
PF_PITEIB-3904/2024	EDDI YAMILE VANEGAS CALLE	***9773**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. El importe de la factura no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada indicada en el documento 10. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El titular del certificado de titularidad bancaria aportado no se corresponde con el titular de la solicitud.
PF_PITEIB-3921/2024	GUSTAVO BERDAYES PEREZ MALO	***1046**	- Facturas: Falta su presentación. - Justificante bancario de pago de las facturas: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4037/2024	Heinz Otto Dr. Peitgen	****7187*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada. La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta registrar la ampliación y almacenamiento en Autoconsumo.
PF_PITEIB-4333/2024	Antoni Villalonga Escanellas	***6889**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de la factura no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada.
PF_PITEIB-4356/2024	Miguel Fuster Cebrian	***1622**	- Facturas: Falta su presentación. - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
PF_PITEIB-4443/2024	ALBERTO ORTALE	****0714*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El documento 10 de la instalación térmica no está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-4445/2024	Juan Llabata Perez	***4469**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación.
PF_PITEIB-4473/2024	RAFAEL FEDERICO NICOLAU NANO	***9739**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. Falta el número de expediente del registro de la instalación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. El número de placas indicado (18) no coincide con el registrado (27). Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar.
PF_PITEIB-4545/2024	Günther Walter Moll	****1704*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada", la suma del coste total de la instalación de generación más el coste total del sistema de almacenamiento no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada indicada en el documento 9. Es necesario que estos importes coincidan.
PF_PITEIB-4562/2024	Alberto Schutzendorf González	***6546**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del CIE registrado en Autoconsumo no coincide con la indicada en la solicitud. El CIE registrado en Autoconsumo no está correctamente cumplimentado: falta indicar la potencia unitaria kWp de los paneles instalados; falta indicar la potencia total kWp instalada; falta indicar la potencia del inversor. Es necesario registrar en Autoconsumo un CIE correctamente cumplimentado. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4622/2024	VICTORIANO GUILLERMO DE ISASI VIDAL	***0547**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/170/1209315



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4836/2024	ANTOINE BENOIST DE BEAUPRE	****0196*	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En la fase de solicitudes se presentó un CUPS y se declaró que la instalación no estaba aislada. En la fase de justificación se declara que sí lo es. Aclaración: es necesario rellenar de nuevo el documento 4 de Memoria de la Actuación de la fase de solicitud enmendado. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es válido, no es un certificado bancario. Debe estar firmado y sellado por el banco o bien que lleve los metadatos de la firma digital de la entidad bancaria y debe incluir el DNI o NIE del solicitante. - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
PF_PITEIB-4981/2024	Antonia Rayo Pol	***1081**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta la presentación del Certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores o el certificado de situación censal, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
PF_PITEIB-5242/2024	JOSE MARTINEZ MOMBLAN	***0203**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: El archivo del documento se encuentra dañado y no se puede visualizar. - Facturas: Falta su presentación. - Justificante bancario de pago de las facturas: Falta su presentación. - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: Se ha detectado que en el lugar en el que están instaladas las placas se podría desarrollar una actividad económica. Si es así, es necesario entregar este documento.
PF_PITEIB-5290/2024	JAIME GELABERT MULET	***4728**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el caso de instalaciones de aeroterapia, no es posible entregar el documento 10B. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación (RITE) - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación (RITE) - Copia proyecto / memoria técnica diseño: Falta su presentación (RITE) - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil (fotovoltaico y térmico). - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5406/2024	Maximino José Saucó García	***9041**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de los colectores de suelo radiante. Falta fotografía de los 6 ventilocolectores de aire/agua.
PF_PITEIB-5436/2024	KARIM MOUSSA	****7279*	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-5505/2024	MARIANO RIBAS RAMÓN	***4542**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: El Doc. 8 presentado no es válido, es necesario aportar uno con el formato disponible en la web de la subvención. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El Doc. 9 presentado no es válido, es necesario aportar uno con el formato disponible en la web de la subvención. Falta indicar el número de expediente PF-PITEIB. Los importes desglosados no coinciden con el importe total destinado a la actuación subvencionada. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de almacenamiento declarados en el Doc 10 no coinciden con los del CIE registrado, es necesario registrar un nuevo CIE correctamente cumplimentado en Autoconsumo para poder comprobar el Doc 10. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El CIE registrado en Autoconsumo no indica almacenamiento, y tampoco indica el número de inversores instalados. Es necesario registrar un nuevo CIE correctamente cumplimentado en Autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías. En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular. El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/170/1209315





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5549/2024	BERNAT FONT ROSSELLO	***3665**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. La firma del solicitante no coincide con el resto de documentos. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la capacidad instalada declarada en autoconsumo. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con la registrada en autoconsumo. El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El CIE registrado en Autoconsumo no es correcto: No consta el domicilio postal de la instalación, la referencia catastral no coincide con la del expediente y el CUPS no coincide con el de la solicitud. El total kWp del CIE no está bien calculado. El CIE registrado en Autoconsumo no indica almacenamiento y la solicitud de la subvención si. Es necesario registrar un CIE correctamente cumplimentado y que se ajuste a la instalación realmente efectuada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía de las baterías. En el reportaje gráfico aportado no se aprecia bien el inversor, es necesario aportar una buena fotografía del inversor.
PF_PITEIB-5696/2024	Ingeborg Holzkämpfer	****9606*	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5848/2024	Archil Babuadze	****5495*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$.
PF_PITEIB-5999/2024	JUAN TORRES ROVIRA	***6278**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar el importe total destinado a la actuación subvencionada.
PF_PITEIB-6035/2024	JOHANNES ANDREAS MOEHLER	****9487*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante. El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de les Illes Balears.
PF_PITEIB-6036/2024	COLOMA JOFRE MUNAR	***1042**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. En el apartado motivo de la solicitud falta indicar el número de expediente. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar el número de expediente PF-PITEIB - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía de las baterías. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es válido: no incluye DNI del titular de la solicitud, no incluye firma ni sello de la entidad bancaria, no incluye metadatos y, además, el número de cuenta bancaria de este documento no coincide con el indicado en la solicitud.
PF_PITEIB-6271/2024	Antonio Gonzalez Mayans	***1179**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6354/2024	MARGARITA SERRA LLADO	***8347**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 y los registrados en el CIE de Autoconsumo, no concuerdan con el número de módulos fotovoltaicos de las fotografías.
PF_PITEIB-6368/2024	HEINZ PETER KUEHLEM	****3887*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de la factura no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/170/1209315





<i>Expediente</i>	<i>Solicitante</i>	<i>NIF</i>	<i>Anomalías</i>
			- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El número de placas por la potencia unitaria no es igual a la potencia total.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 19 de diciembre de 2025

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático

Diego Viu Domínguez

