



**Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que el lector de código de barras de los analizadores ABL800 interprete erróneamente el contenido de una etiqueta codificada impresa localmente y usada para introducir la ID del paciente o de la muestra en el analizador para la medida de muestras, cuando se utilizan códigos de barras sin dígito de control.**

**PRODUCTO**

**Analizadores ABL800; Modelos: 393-800 y 393-801**

**Ref.: PS155/20**

Us comunic que en data 19-3-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 19-3-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que el lector de código de barras de los analizadores ABL800 interprete erróneamente el contenido de una etiqueta codificada impresa localmente y usada para introducir la ID del paciente o de la muestra en el analizador para la medida de muestras, cuando se utilizan códigos de barras sin dígito de control.

**PRODUCTO**

**Analizadores ABL800; Modelos: 393-800 y 393-801**

**FINALIDAD PREVISTA**

Medición en sangre de pH, gases sanguíneos, electrolitos, glucosa, lactato, bilirrubina y creatinina.

**VERSION SOFTWARE**

Anteriores a la V6.19

**FABRICANTE**

Radiometer Medical ApS, Dinamarca



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PRESTACIONS  
I FARMÀCIA

**DISTRIBUIDOR**

Radiometer Ibérica S.L, Avda. de Valgrande 8 -2ª planta, 28108 Alcobendas (Madrid)"

Palma, 19 de març de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia  
Atanasio García Pineda