



Asunto/assumpte: Retirada del mercado de determinados lotes del equipo de catéter de pericardiocentesis y del equipo de toracocentesis, debido a la posibilidad de que el orificio del extremo distal del catéter sea demasiado pequeño.

PRODUCTOS

- Equipo de catéter de pericardiocentesis (Ref. C-PCS-850)
 - Equipo de toracocentesis (Ref. C-THS-850)
- Ref.: PS193/19

Us comunic que en data 23-4-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 23-4-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Retirada del mercado de determinados lotes del equipo de catéter de pericardiocentesis y del equipo de toracocentesis, debido a la posibilidad de que el orificio del extremo distal del catéter sea demasiado pequeño.

PRODUCTOS

- Equipo de catéter de pericardiocentesis (Ref. C-PCS-850)
- Equipo de toracocentesis (Ref. C-THS-850)

LOTES

- Equipo de catéter de pericardiocentesis (7703324, NS7703501, NS7703502, NS7703503, NS7704718)
- Equipo de toracocentesis (NS7662071)

FABRICANTE

Cook Incorporated, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Cook Medical EUDC, Robert-Koch-Straße 2, 52499 Baesweiler, Alemania"

Palma, 23 d'abril de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer