



Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con los sistemas de inmunoensayo IMMULITE 2000 e IMMULITE 2000 XPI, debido a la posibilidad de que el tubo flexible conectado a la botella de desechos líquidos pueda romperse durante la realización de las tareas de mantenimiento de rutina.

PRODUCTO

- Sistema de inmunoensayo IMMULITE 2000 , número de material SMN #10380062
- Sistema de inmunoensayo IMMULITE 2000 XPI, número de material SMN #10373214

Ref.: PS279/20

Us comunic que en data 01-6-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 01-6-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con los sistemas de inmunoensayo IMMULITE 2000 e IMMULITE 2000 XPI, debido a la posibilidad de que el tubo flexible conectado a la botella de desechos líquidos pueda romperse durante la realización de las tareas de mantenimiento de rutina.

PRODUCTO

- Sistema de inmunoensayo IMMULITE 2000 , número de material SMN #10380062
- Sistema de inmunoensayo IMMULITE 2000 XPI, número de material SMN #10373214

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. CP: 28906 Getafe (Madrid)."

Palma, 1 de juny de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda