



Asunto/assumpte:

Sustitución de ciertos nº de serie de fuentes de alimentación (PSU) de determinados sistemas de placas de imágenes digitales Sopro PSPIX debido a un posible problema de aislamiento en el conector de la PSU que podría provocar un cortocircuito.

PRODUCTO:

Fuente de alimentación (power supply unit, PSU) del sistema de placas de imágenes digitales Sopro PSPIX (primera generación).

Ref.: PS102/20

Us comunic que en data 19-2-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 19-2-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"ASUNTO: Sustitución de ciertos nº de serie de fuentes de alimentación (PSU) de determinados sistemas de placas de imágenes digitales Sopro PSPIX debido a un posible problema de aislamiento en el conector de la PSU que podría provocar un cortocircuito.

PRODUCTO:

Fuente de alimentación (power supply unit, PSU) del sistema de placas de imágenes digitales Sopro PSPIX (primera generación).

Nº SERIE

- Sopro PSPIX del OJ1208174 al OJ1314402.

- Fuentes de alimentación (PSU) con nº de serie con 9 dígitos que comiencen con los 4 dígitos siguientes: 1143xxxxx, 1221xxxxx, 1224xxxxx y 1229xxxxx.

FABRICANTE:

Sopro, Francia.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Acteon Médico-Dental Ibérica S.A.U. Pol. Industrial can Clapers. Avenida Principal, 11 - H. C.P.
08181. Sentmenat. Barcelona

Palma, 19 de febrer de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda