



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad relacionadas con determinados Respiradores Philips V60 debido al posible fallo prematuro de la placa de gestión de alimentación PCBA, número de material 1055906, por lo que podrían apagarse inesperadamente.

PRODUCTO

Respirador Philips V60

Ref.: PS170/20

Us comunic que en data 27-3-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 27-3-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencias de seguridad relacionadas con determinados Respiradores Philips V60 debido al posible fallo prematuro de la placa de gestión de alimentación PCBA, número de material 1055906, por lo que podrían apagarse inesperadamente.

PRODUCTO

Respirador Philips V60

FINALIDAD PREVISTA

Respirador eléctrico portátil

Nº SERIE

Ver nos de serie afectados en el Anexo I de la nota de aviso de la empresa

VERSION SOFTWARE

2.10 y 2.30

FABRICANTE

Respironics California, LLC. Estados Unidos



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A. María de Portugal 1, 28050 Madrid"

Palma, 27 de març de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda