

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

329

Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'autoconsum amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d'energia renovable, així com a de renovables tèrmiques, promogudes per a persones físiques dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de desembre de 2023 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'autoconsum amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d'energia renovable, així com a de renovables tèrmiques, promogudes per a persones físiques dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de desembre de 2023).

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Economia Circular. Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, la qual es detalla a la taula següent, i que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat desè de la resolució de la convocatòria de referència.

3. Cal indicar que, en el cas de l'esmena de deficiències, la data de presentació de la documentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient, i, en el cas de la presentació de l'aclariment, és la data de registre de la sol·licitud la que determina l'ordre de prelatió.

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-1179/2024	MARIA DEL PILAR GASO SALA	***9124**	- Document 1: Sol·licitud: La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la declarada en el document 4. La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4 - Document 4: memòria resum de l'actuació: La potència fotovoltaica indicada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 1. La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1	
PF_PITEIB-2937/2024	WALTRAUD RENATE ATHANASAKOS GEB KRAUS	****4359*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: Les dades del sol·licitant estan mal emplenades, el NIE no correspon amb el de la persona sol·licitant.	
PF_PITEIB-3089/2024	OLAF THOMAS MICHAEL SARBOK	****3276*	- Document 1: Sol·licitud: No s'ha emplenat les dades de la inversió amb IVA. Falta emplenar els punts 4, 8 i 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Document 4: memòria resum de l'actuació: Manca emplenar la potència total dels inversors. A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge detallada.	
PF_PITEIB-3464/2024	RAMON DIAZ DIAZ	***2176**	- Document 1: Sol·licitud: La capacitat d'emmagatzematge sol·licitada (kWh) no coincideix amb la sol·licitada en el document 4 - Document 4: memòria resum de l'actuació: Falta la descripció de l'actuació. La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV. La capacitat d'emmagatzematge sol·licitada (kWh) no coincideix amb la sol·licitada en el document 1. A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge. No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic. - Per instal·lacions aïllades acreditació de la legalitat de l'edificació: Manca la seva presentació	



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3471/2024	PETRA HAMACHER	****3601*	<ul style="list-style-type: none"> - Document 4: memòria resum de l'actuació: No indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora. La capacitat d'emmagatzematge sol·licitada (kWh) no coincideix amb la sol·licitada en el document 1. A les dades del programa d'incentius 1 no s'han desglossat correctament les dades del pressupost de l'actuació fotovoltaica i sistema d'emmagatzematge. - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: No està signat pel sol·licitant. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: No està signat pel sol·licitant. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: No està signat pel sol·licitant 	
PF_PITEIB-3476/2024	NATHALIE ANN MARIA HELM	****6563*	<ul style="list-style-type: none"> - Document 1: Sol·licitud: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. - Representació, si escau: Manca la seva presentació. - Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: No està al corrent amb les obligacions de l'AEAT - Document 4: memòria resum de l'actuació: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1 	
PF_PITEIB-3477/2024	TIFFANY BETTINA LOW YEE	***1278**	<ul style="list-style-type: none"> - Per instal·lacions aïllades acreditació de la legalitat de l'edificació: Manca la seva presentació 	
PF_PITEIB-3478/2024	NARCISO COLOMER BOSCH	***7041**	<ul style="list-style-type: none"> - Document 1: Sol·licitud: Manca la seva presentació 	
PF_PITEIB-3490/2024	MARIA ALCOBENDAS LOBO	***8692**	<ul style="list-style-type: none"> - Document 1: Sol·licitud: La potència sol·licitada no coincideix amb la declarada en el document 4 	
PF_PITEIB-3507/2024	ANA LUCÍA BALUTA SCHON	***9158**	<ul style="list-style-type: none"> - Document 1: Sol·licitud: Falta emplenar el punt 4 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. La capacitat d'emmagatzematge (kWh) no coincideix amb la capacitat instal·lada declarada en autoconsum. 	
PF_PITEIB-3513/2024	ANETTE MARCITA HIRSCHSPRUNG LINDER	***0281**	<ul style="list-style-type: none"> - Document 1: Sol·licitud: No té emplenades les dades de l'ajut sol·licitat. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació està incomplet o no està correctament emplenat. Marca que vol acollir-se als programes 1 i 2 i només adjunta documentació relativa al programa 1. La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4 als pressuposts de l'actuació fotovoltaica i del sistema d'emmagatzematge. - Document 4: memòria resum de l'actuació: El num.RII no coincideix amb l'empresa instal·ladora. La inversió total amb IVA declarada als pressuposts de l'actuació fotovoltaica i del sistema d'emmagatzematge no coincideix amb la declarada al document 1 	
PF_PITEIB-3514/2024	IGNACIO LEON FRANCO	***3527**	<ul style="list-style-type: none"> - Document 1: Sol·licitud: La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 4. Les dades bancàries del sol·licitant estan incompletes. - Document 4: memòria resum de l'actuació: No s'indica la tecnologia de generació ni la potència instal·lació generació (kW). La potència unitària pel núm. de mòduls FV no coincideix amb la potència fotovoltaica sol·licitada (kWp). La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 1. - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: No està signat pel sol·licitant. L'autorització presentada no habilita al representant a signar el document. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: No està signat pel sol·licitant. L'autorització presentada no habilita al representant a signar el document. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: No està signat pel sol·licitant. L'autorització presentada no habilita al representant a signar el document 	

https://intranet.caib.es/eboifront/pdf/ca/2025/8/1180721





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3523/2024	ANDREEA CRACIUN DRAGUT	***8207**	- Document 1: Sol·licitud: En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: No està signat pel sol·licitant. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: No està signat pel sol·licitant. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: No està signat pel sol·licitant	
PF_PITEIB-3529/2024	KLAUS GEORG ARTHUR DR. TEUBEL	****8720*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No aporta el cost real de l'actuació.	
PF_PITEIB-3531/2024	MIQUEL MAS COLOMBRAM	***1643**	- Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: Les dades del sol·licitant no estan emplenades.	
PF_PITEIB-3538/2024	ANKE JÜRGENS GEB. STICKELER	****2420*	- Document 1: Sol·licitud: Les dades del sol·licitant no estan correctament emplenades. El nom no coincideix amb el N.I.E. La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: Les dades del sol·licitant no estan correctament emplenades. El nom no coincideix amb el N.I.E. La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1. - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: El nom del sol·licitant en el document no coincideix en el contrastat al document acreditatiu de N.I.E. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: El nom del sol·licitant en el document no coincideix en el contrastat al document acreditatiu de N.I.E. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: El nom del sol·licitant en el document no coincideix en el contrastat al document acreditatiu de N.I.E	
PF_PITEIB-3554/2024	FRANCISCO FERNANDEZ BELTRAN	***0672**	- Document 1: Sol·licitud: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1.	
PF_PITEIB-3555/2024	OSCAR GELABERT VILLANUEVA	***1633**	- Document 1: Sol·licitud: No inclou les dades bancàries del sol·licitant. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV	
PF_PITEIB-3556/2024	HENDRIK SCHULTES	****4035*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: La capacitat d'emmagatzematge (kWh) no coincideix amb la capacitat instal·lada declarada en autoconsum	
PF_PITEIB-3557/2024	GLORIA VANNI	****0479*	- Document 1: Sol·licitud: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1	
PF_PITEIB-3561/2024	MARIA ANTONIA DURAN FLORIT	***8971**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No s'indica que es tracta d'una ampliació ni la ubicació. No s'indica la tecnologia de generació ni la potència instal·lació generació (kW). No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3563/2024	MARIA ANTONIA BAUZA SAMPOL	***6340**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3564/2024	JOSE PULIDO CARMONA	***1189**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No s'indica si es tracta d'una instal·lació aïllada. No s'indica la tecnologia de generació ni la potència instal·lació generació (kW). La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 1	





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3574/2024	MARIA ROSA PERELLÓ ALZAMORA	***5313**	- Document 1: Sol·licitud: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1	
PF_PITEIB-3579/2024	OSCAR OROSA BARGUEÑO	***5865**	- Document 1: Sol·licitud: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1. A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge. Falta la direcció completa de de l'emplaçament. No indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora	
PF_PITEIB-3582/2024	ANTONIA PERELLO NOGUERA	***1771**	- Document 1: Sol·licitud: La potència kWp sol·licitada no coincideix amb el document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La potència kWp sol·licitada no coincideix amb el document 1. A les dades del programa d'incentius 2 falta la descripció detallada del sistema de monitoratge.	
PF_PITEIB-3584/2024	MARIO CORTESI	****3619*	- Document 1: Sol·licitud: La inversió total amb iva de l'actuació no coincideix amb el document 4. - Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: El sol·licitant no està al corrent amb les obligacions de l'AEAT. - Document 4: memòria resum de l'actuació: A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge detallada. La inversió total amb iva de l'actuació no coincideix amb el document 1	
PF_PITEIB-3586/2024	JUAN FRANCISCO QUINTANA CAPO	***8145**	- Document 1: Sol·licitud: La capacitat d'emmagatzematge sol·licitada (kWh) no coincideix amb la sol·licitada en el document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no inclou les coordenades UTM. La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV. La capacitat d'emmagatzematge sol·licitada (kWh) no coincideix amb la sol·licitada en el document 1. A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge. No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3594/2024	JAUME TERRADAS CALAFELL	***8744**	- Document 1: Sol·licitud: La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 1. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: Manca la seva presentació. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: Manca la seva presentació	
PF_PITEIB-3596/2024	MARIA LOURDES SIQUIER SALVA	***8009**	- Document 1: Sol·licitud: En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. No estan correctament emplenades les potències kWp. - Document 4: memòria resum de l'actuació: Les potències (kW i kWp) i el núm. de mòduls FV no coincideixen / no estan emplenats correctament	
PF_PITEIB-3604/2024	ALBERTO HUETE MOTA	***0976**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora. La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 1.	
PF_PITEIB-3610/2024	MARIA CARMEN PICO TUGORES	***2376**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge. No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora declarada a les dades del programa d'incentius 1	

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2025/8/1180721





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3611/2024	ROSALINA MARGARITA GUERRERO JUANEDA	***6194**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció detallada del sistema de monitoratge.	
PF_PITEIB-3614/2024	ANTONIA VANRELL MESTRE	***7817**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora. El valor SPF no està correctament emplenat. No s'indica el nombre de consumidors al que dona subministrament. A les dades del programa d'incentius 2 falta la descripció del sistema de monitoratge.	
PF_PITEIB-3616/2024	MARIA DEL CARMEN PELAEZ-CAMPOMANES DE LABRA	***9299**	- Document 1: Sol·licitud: La capacitat d'emmagatzematge sol·licitada (kWh) no coincideix amb la sol·licitada en el document 4. - Pressuposts, en cas que superi els 40.000 euros: Manca la seva presentació. - Document 3: Quan el pressupost sigui superior a 40.000€: Manca la seva presentació. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV. La capacitat d'emmagatzematge sol·licitada (kWh) no coincideix amb la sol·licitada en el document 1.	
PF_PITEIB-3623/2024	JUAN MANUEL POQUET GOMEZ	***1170**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no indica el nom de l'empresa instal·ladora habilitada, NIF i núm. RII del mateix.	
PF_PITEIB-3624/2024	YUMAIRA ELENA HERNANDEZ MARTINEZ	***0878**	- Document 1: Sol·licitud: No estan correctament emplenades les potències que corresponguin (kWp, kWh i kWt). No emplena potència tèrmica sol·licitada. Revisar que la potència fotovoltaica sol·licitada sigui la que es sol·licita al document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3626/2024	KYLA SIMONE BRUCE	****8463*	- Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: El sol·licitant no està al corrent amb les seves obligacions tributàries amb l'AEAT. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La potència unitària pel núm. de mòduls FV no coincideix amb la potència fotovoltaica sol·licitada (kWp). A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge detallada.	
PF_PITEIB-3627/2024	VICENTE JAVIER CARDONA TORRES	***5030**	- Certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària: Manca la seva presentació. - Document 4: memòria resum de l'actuació: A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció detallada del sistema de monitoratge. La memòria tècnica no inclou les dades de l'emplaçament detallades.	
PF_PITEIB-3632/2024	JOSE MARIA BONNIN LOPEZ	***6217**	- Document 1: Sol·licitud: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1.	
PF_PITEIB-3633/2024	JOSE ANTONIO MORALES MERIDA	***8263**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: Per a presentar aquest document (4B) enlloc del document 4 s'ha d'haver registrat el Certificat d'instal·lacions de generació/producció d'energia elèctrica de petita potència (CIE) en el registre d'instal·lacions d'autoconsum.	
PF_PITEIB-3640/2024	STEVEN BRUCE JACOVER	****2064*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3643/2024	HANS IVO TEUTLOFF	***0347**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: A les dades del programa d'incentius 2 falta la descripció detallada del sistema de monitoratge detallada.	



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3646/2024	PETER MARIA WAHNING	****5380*	- Pressuposts, en cas que superi els 40.000 euros: En cas de que el cost superi els 40.000€, han de presentar-se 3 pressupostos. - Document 3: Quan el pressupost sigui superior a 40.000€: En cas que la instal·lació encara no s'hagi duit a terme, per imports superiors a 40.000€, és necessari la presentació del document 3 emplenat.	
PF_PITEIB-3651/2024	JUAN JOSÉ FERRER ALAMO	***1776**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: Manca la seva presentació. - Per instal·lacions aïllades acreditació de la legalitat de l'edificació: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3656/2024	TORSTEN OPPERMANN	****5732*	- Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: Manca la seva presentació. - Document 4: memòria resum de l'actuació: No s'indica si es tracta d'una instal·lació a terra o coberta. No s'indica si es tracta d'una instal·lació aïllada. No s'indica que es tracta d'una ampliació, la potència registrada (kwp) i/o el número d'expedient.	
PF_PITEIB-3658/2024	ALEXANDER ISRAEL	****2663*	- Document 1: Sol·licitud: La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La potència total sol·licitada FV (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 1.	
PF_PITEIB-3659/2024	EDGAR MARTINEZ CABOT	***1587**	- Document 1: Sol·licitud: Manca la seva presentació. - Document 4: memòria resum de l'actuació: Les potències (kW i kWp) i el núm. de mòduls FV no coincideixen / no estan emplenats correctament.	
PF_PITEIB-3663/2024	CARLOS PEREZ ALVAREZ	***4602**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3664/2024	JOANA AINA ROIG SAMPOL	***2119**	- Document 1: Sol·licitud: Falta emplenar els punts 4, 8 i 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció.	
PF_PITEIB-3665/2024	BARTOLOMÉ MARIMÓN SALVADOR	***7594**	- Pressuposts, en cas que superi els 40.000 euros: Manca la seva presentació. - Document 3: Quan el pressupost sigui superior a 40.000€: Manca la seva presentació. - Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3666/2024	JOHANNES STOLTE	***3192**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No s'indica si es tracta d'una instal·lació a terra o coberta. No s'indica si es tracta d'una instal·lació aïllada. No s'indica que es tracta d'una ampliació, la potència registrada (kwp) i/o el número d'expedient. No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic. - Per instal·lacions aïllades acreditació de la legalitat de l'edificació: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3670/2024	CATALINA CLAR COVAS	***8329**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora.	
PF_PITEIB-3671/2024	DIRK HENDRIK KLOOSTERMAN	****0801*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3673/2024	OLIVER MARKUS DOESER	***0370**	- Document 1: Sol·licitud: No estan correctament emplenades les dades de la inversió amb IVA, no coincideixen amb el Document 3, Document 4 i amb els pressuposts presentats. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1. La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 3 i als pressuposts presentats.	

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2025/8/1180721





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3676/2024	MIGUEL SERGIO SABATER GAMBIER	***2009**	- Document 1: Sol·licitud: No té emplenades correctament les potències que corresponguin (kWp, kW i kWh). - Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: El sol·licitant no està al corrent amb les seves obligacions tributàries (AEAT). - Document 4: memòria resum de l'actuació: No indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora. La potència total sol·licitada FV (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 1.	
PF_PITEIB-3677/2024	CLAUS DIETER WOLLNIK	****5052*	- Document 1: Sol·licitud: En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Document 4: memòria resum de l'actuació: A les dades del programa d'incentius 1 no està emplenat amb les dades del pressupost de l'actuació fotovoltaica i sistema d'emmagatzematge per separat. No marca la opció de emmagatzematge. - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: En comptes d'estar signat, té una imatge inserida . - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: En comptes d'estar signat, té una imatge inserida . - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: En comptes d'estar signat, té una imatge inserida.	
PF_PITEIB-3681/2024	ILIYA ASENOV MALINOV	****4653*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV. Les dades del cost de l'actuació no estan ben emplenades. No coincideixen amb les dades dels pressuposts del mateix document 4	
PF_PITEIB-3684/2024	GUILLERMO FORNES PASCUAL	***9964**	- Document 1: Sol·licitud: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1	
PF_PITEIB-3686/2024	SANDRA CAÑADA MOLL	***3971**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: El nombre de consumidors al que dona subministrament no està correctament emplenat.	
PF_PITEIB-3688/2024	BARTOLOME JUAN SEGUI REAL	***9824**	- Document 1: Sol·licitud: Falta emplenar els punts 4, 8 i 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Document 4: memòria resum de l'actuació: No indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora.	
PF_PITEIB-3690/2024	CARLOS SALVADOR SCHÜSCHKE	***7809**	- Document 1: Sol·licitud: Les dades del sol·licitant no estan correctament emplenades. El nom no coincideix amb el D.N.I. presentat. Falta emplenar els punts 4, 8 i 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. No està signat pel sol·licitant. - Document 4: memòria resum de l'actuació: Les dades del sol·licitant estan mal emplenades. El nom no coincideix amb el D.N.I. presentat. A les dades del programa d'incentius 1 no indica la potència total dels inversors (kW). - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: Les dades del sol·licitant estan mal emplenades. El nom no coincideix amb el D.N.I. presentat. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: Les dades del sol·licitant estan mal emplenades. El nom no coincideix amb el D.N.I. presentat. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: Les dades del sol·licitant estan mal emplenades. El nom no coincideix amb el D.N.I. presentat.	
PF_PITEIB-3691/2024	JAMES ARTHUR WARD	****1529*	- Document 1: Sol·licitud: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1.	

https://intranet.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2025/8/1180721





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3692/2024	FRANCISCA FONT OLVIER	***9938**	- Document 1: Sol·licitud: Falta emplenar els punts 4, 8 i 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Document 4: memòria resum de l'actuació: A les dades del programa d'incentius 1 les dades de la potència total instal·lada generació (kW) no està emplenada.	
PF_PITEIB-3693/2024	AURELIE MICHEL EP GOUREAU	****4366*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3695/2024	GEORG ALEXANDER JOHN VON ROSENTHAL	****7600*	- Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: El sol·licitant no està al corrent amb les seves obligacions tributàries amb l'AEAT.	
PF_PITEIB-3696/2024	CATALINA SASTRE SEGUÍ	***6107**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: Aclarir el nombre de consumidors al que dona subministrament. Les coordenades UTM no estan correctament emplenades.	
PF_PITEIB-3697/2024	DANIEL WALL	****0917*	- Document 1: Sol·licitud: No està signat pel sol·licitant - Representació, si escau: Les dades del representant legal s'han d'acreditar mitjançant un poder notarial, REA o apud acta - Pressuposts, en cas que superi els 40.000 euros: Manca la seva presentació. - Document 3: Quan el pressupost sigui superior a 40.000€: Manca la seva presentació. - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: No està signat pel sol·licitant. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: No està signat pel sol·licitant. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: No està signat pel sol·licitant.	
PF_PITEIB-3698/2024	ISABELLA CORNELIA VON PRONDZYNSKI GEB NEUGEBAUER	****6680*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció detallada del sistema de monitoratge. Indicar l'APP esmentada.	
PF_PITEIB-3702/2024	NORBERT RENNER	***8572**	- Document 1: Sol·licitud: No s'han emplenat les dades bancàries del sol·licitant. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV.	
PF_PITEIB-3703/2024	CATHERINE MARY MEACHAM	****1523*	- Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: No està signat pel sol·licitant. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: No està signat pel sol·licitant. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: No està signat pel sol·licitant.	
PF_PITEIB-3704/2024	PEDRO ALBERTO LIRA	****1181*	- Document 1: Sol·licitud: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 4. Falta emplenar els punts 4, 8 i 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Document 4: memòria resum de l'actuació: No indica l'empresa instal·ladora. La potència unitària pel núm. de mòduls FV no coincideix amb la potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) . La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 4. Manca la potència total instal·lada de generació. La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1.	
PF_PITEIB-3705/2024	JUDIT BENACH LLOBERES	***3889**	- Document 1: Sol·licitud: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1.	

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2025/8/1180721





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3707/2024	MIGUEL ANGEL VILLORIA JUANES	***5081**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No s'ha desglossat el cost del sistema de generació i el cost del sistema d'emmagatzematge respecte al cost total instal·lació.	
PF_PITEIB-3709/2024	MARTA BERNAT SERRA	***1486**	- Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: El sol·licitant no està al corrent amb les seves obligacions tributàries amb l'AEAT.	
PF_PITEIB-3716/2024	ANTONIO VALIENTE MARTIN	***9441**	- Document 1: Sol·licitud: Falta emplenar els punts 4, 8 i 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: El document no es veu correctament.	
PF_PITEIB-3717/2024	FRANCISCA POU BARCELO	***6463**	- Document 1: Sol·licitud: Falta emplenar el punt 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció - Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no inclou la referència cadastral ni les coordenades UTM. No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3719/2024	ULF STEPHAN HOLLAENDER	***5836**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3724/2024	MARGARITA VAQUER RIGO	***9282**	- Document 1: Sol·licitud: Falta emplenar els punts 4, 8 i 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4 - Document 4: memòria resum de l'actuació: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1.	
PF_PITEIB-3729/2024	JUAN SERRA VICH	***8464**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3732/2024	JOSE FORNES PERELLO	***0712**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV.	
PF_PITEIB-3735/2024	STEPHEN ROBERT BUTCHER	****5024*	- Document 1: Sol·licitud: El Certificat d'instal·lacions de generació/producció d'energia elèctrica de petita potència (CIE) en el registre d'instal·lacions d'autoconsum no té el segell de la empresa instal·ladora. - Document 4: memòria resum de l'actuació: Falta el número del Certificat d'instal·lacions de generació/producció d'energia elèctrica de petita potència (CIE) en el registre d'instal·lacions d'autoconsum.	
PF_PITEIB-3737/2024	JOSE MANUEL TAPIA CIUDAD	***5420**	- Document 1: Sol·licitud: La capacitat d'emmagatzematge sol·licitada no correspon amb la sol·licitada en el document 4. Al document 4 no es sol·licita emmagatzematge. - Document 4: memòria resum de l'actuació: No indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora. No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic. La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV. No s'indica la tecnologia de generació. No s'indica el cost de l'actuació.	
PF_PITEIB-3738/2024	FRANCISCO JOSE DURAN GONZALEZ	***5253**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No indica el nom de l'empresa instal·ladora. A les dades del programa d'incentius 2 falta la descripció del sistema de monitoratge. Les dades del programa d'incentius 2 no s'indica el SPF. - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3739/2024	CRISTOBAL HUGUET SINTES	***2687**	- Document 1: Sol·licitud: En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: No està signat pel sol·licitant.	

https://intranet.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2025/8/1180721





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3742/2024	DANA MARLEN BENRATH	****6515*	- Document 1: Sol·licitud: La potència de la instal·lació fotovoltaica sol·licitada (kWp) no coincideix amb la registrada a autoconsum.	
PF_PITEIB-3743/2024	MIGUEL MARTINEZ MARCH	***2048**	- Document 1: Sol·licitud: No té emplenades les dades de l'ajut sol·licitat. Falta emplenar els punts 4 i 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Document 4: memòria resum de l'actuació: Manca la seva presentació. - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: Manca la seva presentació. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: Manca la seva presentació. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3745/2024	MARIA AUGUSTIN HOFFMANN	****4850*	- Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: El sol·licitant no està al corrent amb les seves obligacions tributàries. - Document 4: memòria resum de l'actuació: Les dades del programa d'incentius 2 no està emplenat amb les dades del pressupost de l'actuació aerotèrmica.	
PF_PITEIB-3747/2024	PASCAL ROBERT DEJONGHE	****0554*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV.	
PF_PITEIB-3750/2024	MARGARITA BIBILONI POU	***7994**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic. - Per instal·lacions aïllades acreditació de la legalitat de l'edificació: En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha d'acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra.	
PF_PITEIB-3753/2024	SEVERIN JOSEF WEISS	****6066*	- Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: El sol·licitant no està al corrent amb les seves obligacions tributàries amb l'AEAT. - Pressuposts, en cas que superi els 40.000 euros: Manca la seva presentació. - Document 3: Quan el pressupost sigui superior a 40.000€: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3754/2024	ISABEL OLIVER PAYERAS	***7099**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: La potència unitària pel núm. de mòduls FV no coincideix amb la potència fotovoltaica sol·licitada (kWp). Aquesta ha de coincidir amb la sol·licitada al document 1.	
PF_PITEIB-3755/2024	MARGARITA OLIVER PAYERAS	***3978**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: La potència unitària pel núm. de mòduls FV no coincideix amb la potència fotovoltaica sol·licitada (kWp). Aquesta ha de coincidir amb la sol·licitada al document 1. A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3756/2024	Petra Maria Asunción Valero González	***0065**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: La potència unitària pel núm. de mòduls FV no coincideix amb la potència fotovoltaica sol·licitada (kWp). Aquesta ha de coincidir amb la sol·licitada al document 1.	
PF_PITEIB-3757/2024	MIQUEL SUREDA LLULL	***3315**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: El num. RII no coincideix amb el CIF de l'empresa instal·ladora. El CIF indicat al Document no pertany a la empresa instal·ladora.	
PF_PITEIB-3758/2024	STEPHAN GIANI	****2385*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2025/8/1180721





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3759/2024	ISABEL MARIA MOLL PASCUAL	***4278**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic. A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció detallada del sistema de monitoratge. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: Manca la seva presentació. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3760/2024	MARIA AUXILIADORA MARQUÉS MASCARÓ	***3194**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No indica les potències (kW i kWp). No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3762/2024	FERRAN ANDREU BUILS HUGUET	***4541**	- Per instal·lacions aïllades acreditació de la legalitat de l'edificació: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3763/2024	ALEJANDRO ALGUACIL RODRIGUEZ	***4376**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No s'han emplenat les dades de la potència total sol·licitada FV (kWp). A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge. No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3765/2024	JESUS NAHARRO ABALLANET	***4711**	- Document 1: Sol·licitud: La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 1.	
PF_PITEIB-3766/2024	LAURENT EDDY MARTINAGE	****2532*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: A les dades del programa d'incentius 1 no està emplenat amb les dades del pressupost de l'actuació fotovoltaica.	
PF_PITEIB-3768/2024	FRANCISCO JAVIER CORTES CORTES	***9171**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge detallada.	
PF_PITEIB-3770/2024	JUAN JOSE VILANOVA MURET	***8702**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: La referència cadastral no coincideix amb la direcció l'emplaçament de la instal·lació.	
PF_PITEIB-3773/2024	MARIA AMPARO PEREZ MOMPO	***6651**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV.	
PF_PITEIB-3779/2024	PATRICIA CARMEN LLADÓ VILLALONGA	***6932**	- Document 1: Sol·licitud: No té emplenades les dades econòmiques sobre la subvenció sol·licitada. - Document 4: memòria resum de l'actuació: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3780/2024	ANNA KATHRIN LAUTERBACH GEB PHILIPP	****4556*	- Per instal·lacions aïllades acreditació de la legalitat de l'edificació: La documentació aportada no és vàlida, l'estat en el qual s'aporta no permet acreditar la seva legalitat de manera adequada. Cal aportar documentació de nou on sí que es pugui acreditar la legalitat. Per acreditar la legalitat de l'emplaçament de la instal·lació pot emprar un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat (en aquest cas una nova i llegible), una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra.	
PF_PITEIB-3781/2024	FRANCISCO EUGENIO GARRUCHO RIBES	***0438**	- Document 1: Sol·licitud: No s'han emplenat les dades econòmiques sobre la subvenció sol·licitada. Falta emplenar els punts 4, 8 i 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Document 4: memòria resum de l'actuació: El document aportat es troba sense emplenar. Cal entregar-se correctament emplenat i signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic competent.	

https://intranet.caib.es/eboifront/eboifront/pdf/ca/2025/8/1180721





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3782/2024	LEOVIGILDO SABARIEGO PINO	***1866**	- Document 1: Sol·licitud: La capacitat d'emmagatzematge sol·licitada no correspon amb la sol·licitada en el document 4. La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. No té emplenades les dades de l'ajut sol·licitat. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La capacitat d'emmagatzematge sol·licitada no correspon amb la sol·licitada en el document 1. A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge. La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1. No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3783/2024	MARIATERESA DI MARTINO	****9675*	- Document 1: Sol·licitud: Manca el codi CNAE, ja que en el punt 4 de la declaració responsable es marca que el sol·licitant realitza una activitat econòmica a l'emplaçament de l'actuació. No té emplenades les dades de l'ajut sol·licitat. - Document 2: declaració de mínimis (persones amb activitat econòmica): Manca la seva presentació. - Document 4: memòria resum de l'actuació: No està emplenat.	
PF_PITEIB-3784/2024	FRIEDRICH KAGERER	****5369*	- Pressuposts, en cas que superi els 40.000 euros: Manca la seva presentació. - Document 3: Quan el pressupost sigui superior a 40.000€: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3791/2024	LORENZO MONREAL VIDAL	***9787**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No indica el RII de l'empresa instal·ladora. La memòria tècnica no inclou la referència cadastral. La potència total sol·licitada FV (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 1.	
PF_PITEIB-3797/2024	ANA MARIA PONS ANDRÉS	***9300**	- Document 1: Sol·licitud: No té emplenades les potències que corresponguin (kWp, kW i kWh).	
PF_PITEIB-3800/2024	HERNÁN JAVIER BASSO TAURIANI	***9065**	- Document 1: Sol·licitud: En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Document 4: memòria resum de l'actuació: A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge. - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: En comptes d'estar signat, té una imatge inserida.	
PF_PITEIB-3801/2024	JAVIER TUR GOMEZ	***5414**	- Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: El sol·licitant no està al corrent amb les seves obligacions tributàries amb l'AEAT. - Document 4: memòria resum de l'actuació: En cas d'entregar el document 4B, ha d'estar signat pel sol·licitant. No s'indica si es tracta d'una instal·lació coberta o a terra.	
PF_PITEIB-3803/2024	DAVID GUARDIOLA MARTINEZ	***8985**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	

https://intranet.caib.es/eboifront/eboifront/pdf/ca/2025/8/1180721





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3806/2024	MIGUEL ANGEL GINARD CURSACH	***2616**	- Document 1: Sol·licitud: No està signat pel sol·licitant. - Certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària: Manca la seva presentació. - Document 2: declaració de minimis (persones amb activitat econòmica): Manca la seva presentació. - Document 4: memòria resum de l'actuació: El CIF de l'empresa instal·ladora no concorda amb l'empresa instal·ladora. No indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora. No indica la potència kWt ni el valor SPF. No s'indica el nombre de consumidors al que dona subministrament, ni les emissions CO2 estalviades (KgCO2/any). No inclou les coordenades UTM. A les dades del programa d'incentius 2 falta la descripció del sistema de monitoratge detallada. No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3807/2024	CRISTOBAL MOLL LLORENS	***3519**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No s'indica el nom de l'empresa instal·ladora habilitada. No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3808/2024	JORDI SOLER BUSQUETS	***1792**	- Document 1: Sol·licitud: Les dades del cost de l'actuació no coincideixen amb les indicades al document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: El nombre de consumidors al que dona subministrament no està ben emplenat. Les coordenades UTM no coincideixen amb l'emplaçament de la instal·lació indicat. Les dades del cost de l'actuació no coincideixen amb les indicades al document 1.	
PF_PITEIB-3809/2024	LIDIA CARPIO REBULL	***3520**	- Document 1: Sol·licitud: Manca la seva presentació signat. - Document 4: memòria resum de l'actuació: Manca la seva presentació signat digitalment per l'empresa instal·ladora i/o el tècnic competent. - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: No està signat pel sol·licitant. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: No està signat pel sol·licitant. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: No està signat pel sol·licitant.	
PF_PITEIB-3810/2024	NATHALIE ANNE FOURCADE	****5342*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3811/2024	TONY MCNAMEE	****4577*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No s'indica si es tracta d'una ampliació. No s'indica si la instal·lació és a terra o coberta.	
PF_PITEIB-3813/2024	BORIS ALEXANDER MERTENS	****4198*	- Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: El sol·licitant no està al corrent amb les seves obligacions tributàries amb l'AEAT. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV.	
PF_PITEIB-3814/2024	RAFAEL VILA SANSO	***0697**	- Document 1: Sol·licitud: Falta emplenar els punts 4, 8 i 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció.	
PF_PITEIB-3820/2024	MIQUEL ANGEL SALOM SANS	***7177**	- Document 1: Sol·licitud: No es sol·licita l'ajut complementari previst en la convocatòria de referència.	
PF_PITEIB-3822/2024	ANTONIO MOLL CAULES	***2937**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic. A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció detallada del sistema de monitoratge.	

https://intranet.caib.es/eboifront/eboifront/pdf/ca/2025/8/1180721





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3824/2024	MARIA VIVES SUREDA	***9019**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: En el cas d'instal·lacions aïllades aquest document no és vàlid i cal aportar la documentació adient (Document 4).	
PF_PITEIB-3836/2024	LAURA GARCIA SUREDA	***4371**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: El CUPS al qual dona servei la instal·lació d'autoconsum no és correcte.	
PF_PITEIB-3837/2024	DAVINIA RUEDA CANO	***8194**	- Document 1: Sol·licitud: Falta emplenar els punts 4, 8 i 9 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció	
PF_PITEIB-3841/2024	ROSA MARIA TIMONER ROSAL	***3934**	- Document 1: Sol·licitud: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La inversió total amb IVA no coincideix amb la declarada al document 1	
PF_PITEIB-3843/2024	MIGUEL VERGER AMENGUAL	***8928**	- Document 1: Sol·licitud: Manca el codi CNAE, ja que en el punt 4 de la declaració responsable es marca que el sol·licitant realitza una activitat econòmica a l'emplaçament de l'actuació. La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La potència total sol·licitada FV (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 1. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: Les dades del sol·licitant estan mal emplenades. Manca indicar el DNI.	
PF_PITEIB-3849/2024	MARIA DEL SAGRARIO SASTRE MAS	***4606**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora habilitada. No s'indica que es tracta d'una ampliació. Les potències (kW i kWp) i el núm. de mòduls FV no estan emplenats correctament. No s'indica la potència unitària de mòduls FV. La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV. A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge. - Per instal·lacions aïllades acreditació de la legalitat de l'edificació: Manca la seva presentació.	
PF_PITEIB-3851/2024	MARIA SASTRE BONNIN	***3651**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge detallada. No està signat digitalment per l'empresa instal·ladora o el tècnic.	
PF_PITEIB-3852/2024	JUAN PLANELLS ROIG	***4942**	- Representació, si escau: Manca la seva presentació. - Document 2: declaració de minimis (persones amb activitat econòmica): Manca la seva presentació. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no indica el núm. RII del mateix. Les potències (kW i kWp) i el núm. de mòduls FV no coincideixen / no estan emplenats correctament. - Document normalitzat 5: Declaració responsable compliment DNSH: No està signat pel sol·licitant. - Document normalitzat 6: Declaració responsable del compliment dels principis transversals: No està signat pel sol·licitant. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: No està signat pel sol·licitant.	
PF_PITEIB-3860/2024	RAFAEL MELLADO GORDO	***1730**	- Document 4: memòria resum de l'actuació: No indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora. S'ha detectat una instal·lació prèvia associada al mateix CUPS. Aclarir si aquesta sol·licitud és per una ampliació o no.	
PF_PITEIB-3862/2024	JESPER SCHOU JOERGENSEN	****2984*	- Document 4: memòria resum de l'actuació: Les potències (kW i kWp) i el núm. de mòduls FV no coincideixen / no estan emplenats correctament.	

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2025/8/1180721





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies i/o aclariment	Observacions
PF_PITEIB-3863/2024	ALFONS JOHANNES SCHEITZ	****1756*	- Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: El sol·licitant no està al corrent amb les seves obligacions tributàries amb l'AEAT. - Document 4: memòria resum de l'actuació: En el cas d'instal·lacions aïllades aquest document no és vàlid i cal aportar la documentació adient (Document 4).	
PF_PITEIB-3864/2024	ANABEL BAREA ROMERO	***4738**	- Document 1: Sol·licitud: La potència de la instal·lació fotovoltaica indicada (kWp) no coincideix amb la registrada a autoconsum.	
PF_PITEIB-3870/2024	MARCO MAGNI	****3297*	- Document 1: Sol·licitud: La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 4. La capacitat d'emmagatzematge sol·licitada (kWh) no correspon amb la sol·licitada en el document 4. - Certificats d'obligacions tributàries/Seguretat Social/CAIB: El sol·licitant no està al corrent amb les seves obligacions tributàries amb l'AEAT. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 1. La capacitat d'emmagatzematge sol·licitada (kWh) no correspon amb la sol·licitada en el document 1.	
PF_PITEIB-3872/2024	MIGUEL VERGER AMENGUAL	***8928**	- Document 1: Sol·licitud: Manca el codi CNAE, ja que en el punt 4 de la declaració responsable es marca que el sol·licitant realitza una activitat econòmica a l'emplaçament de l'actuació. La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 4. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La potència fotovoltaica sol·licitada (kWp) no correspon amb la sol·licitada en el document 1. - Document normalitzat 7: Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades: Les dades del sol·licitant estan mal emplenades. Manca indicar el DNI.	
PF_PITEIB-4006/2024	MARVIN BONITZ	****2942*	- Document 1: Sol·licitud: Falta emplenar el punt 4 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Document 4: memòria resum de l'actuació: La memòria tècnica no inclou la ràtio entre el consum anual consumidor/producció anual FV. A les dades del programa d'incentius 1 falta la descripció del sistema de monitoratge detallada.	

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

Palma, 14 de gener de 2025

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Diego Viu Domínguez

<https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2025/8/1180721>

