



Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

10075

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-12/2024	ALBERTO VERDERA VERDERA	***5581**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación- El documento 8 presentado no se corresponde con el modelo de documento 8 disponible en la web.- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación- El documento 9 presentado no se corresponde con el modelo de documento 9 disponible en la web.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación- El documento 10 presentado no se corresponde con el modelo de documento 10 disponible en la web.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.- Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
PF_PITEIB-23/2024	ROLF GÖHRING	****1929*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación.- Documento normalizado 9. Memoria económica: El documento 9 presentado no se corresponde con el documento 9 disponible en la web de la convocatoria.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" falta indicar el coste total del sistema de almacenamiento. En el apartado "Coste de la actuación realizada" el Coste total de la instalación de generación no coincide con el indicado en la solicitud.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-42/2024	FRANCESCA FERRAGUT PERELLÓ	***8672**	<ul style="list-style-type: none">- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El titular no está al corriente de pago de deudas tributarias (AEAT)
PF_PITEIB-61/2024	GABRIEL SORELL JANER	***8962**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados no coinciden con el total.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-90/2024	THIERRY MICHEL DEFOSSEZ	****9841*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del almacenamiento.
PF_PITEIB-97/2024	MARIA TERESA MAS CALAFELL	***5082**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. El documento está incompleto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El documento 10B no coincide con los datos que figuran en la memoria técnica firmada por la empresa instaladora presentada en el registro de autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-101/2024	JUAN MARCOS BIBILONI VIDAL	***3220**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. Faltan la fecha y forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta registrar la ampliación en Autoconsumo. La referencia catastral del CIE no coincide con la presentada a solicitudes. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la inicialmente solicitada.
PF_PITEIB-269/2024	SERGEY GERSHKOVICH	****1133*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El titular no está al corriente de pago de deudas tributarias (AEAT).
PF_PITEIB-317/2024	CHRISTIAN REBER	****3784*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario aportar el documento de identidad con el que figura el solicitante en este certificado.
PF_PITEIB-322/2024	GABRIEL CLOQUELL ESTEVA	***8651**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-335/2024	ANOUSKA CLAIRE FOSS	****1695*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-480/2024	ANDREAS HAUG	****0110*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario aportar el documento de identidad con el que figura el solicitante en este certificado.
PF_PITEIB-598/2024	ULLA MARIA RUDOLPH GEB. KLEINECORT	****2941*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado.
PF_PITEIB-735/2024	JEAN FREDRIK JUNG ABBOU	****6074*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-773/2024	ANTONIO MUÑOZ MONTES	***6292**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2025/121/1200224



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-776/2024	OSCAR NEIRA SÁNCHEZ	***1393**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. Falta la fecha de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes. Faltan las facturas finales realizadas al titular y justificantes de los pagos realizados por el titular.
PF_PITEIB-795/2024	SIAMAK HADIFAR	****8049*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears.
PF_PITEIB-821/2024	ABRAHAM ANDREAS DE WIT	****9661*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud falta número de expediente. Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario especificar la forma de pago. Falta indicar el importe de la ayuda concedida. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. Falta la descripción detallada del sistema de monitorización. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado aportado no es válido
PF_PITEIB-900/2024	JORGE ANTONIO AGUILAR YUTRONIC	***0522**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: El documento está incompleto.
PF_PITEIB-1226/2024	FRANCISCO JAVIER RIERA SERRA	***8165**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes.
PF_PITEIB-1265/2024	MANUELA MAKERT	****3320*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. El número de placas fotovoltaicas instaladas no coincide con el registrado. La potencia fotovoltaica unitaria no coincide con la registrada. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado.
PF_PITEIB-1293/2024	JUAN IGNACIO SALORD MOLL	***4248**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad.
PF_PITEIB-1376/2024	MARC MACHADO BERGAS	***3756**	- Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes.
PF_PITEIB-1382/2024	DANIELA FINOCCHIARO	****0956*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: No coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad. No está a nombre de la beneficiaria, debe estar en uno de los idiomas oficiales de las Islas Baleares.
PF_PITEIB-1390/2024	MARIA BELEN FERRER BILBAO	***8169**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/121/1200224



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1399/2024	JOSE MARTORELL BROTAD	***4112**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos indicados en el documento 10 no coincide con el nº de módulos del CIE registrados en Autoconsumo ni la potencia unitaria indicada coincide con la registrada. El número de expediente de la instalación registrada no es correcto. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del CIE no coincide con la presentada a solicitudes. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad.
PF_PITEIB-1456/2024	ALFRED MARTIN SCHOLPP	****7788*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-1528/2024	SUSANA AMETLLER AGUILAR	***3711**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario especificar la forma de pago. Falta el número de expediente del registro de la instalación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar. La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. La potencia de la instalación fotovoltaica indicada no coincide con la registrada. Falta el número de expediente del registro de la instalación.
PF_PITEIB-1631/2024	ZIVA DR KUBBATA GEB PELZMANN	****7705*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. Es necesario especificar la fecha de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de los inversores fotovoltaica (kW) no coincide con la registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-1640/2024	JULI RABAL DOMINGO	***3462**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La instalación no está registrada en el registro de Autoconsumo con el CUPS indicado en la solicitud.
PF_PITEIB-1667/2024	MAGDALENA ESTEVA SANSO	***8625**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario aportado no está a nombre del solicitante.
PF_PITEIB-1716/2024	SIMONA BRIGIT DELLEN	****5206*	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La ampliación no se encuentra registrada en autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario aportado no está a nombre del solicitante.
PF_PITEIB-1741/2024	JOSE MIGUEL PINO MORELL	***9535**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad.
PF_PITEIB-1776/2024	PETER WERNER KALLMEYER	****4336*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kW) indicada no coincide con la registrada. La potencia de los inversores fotovoltaica (kW) no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado.
PF_PITEIB-1832/2024	GLORIA FERNANDEZ RAMOS	***1540**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta descripción del sistema de monitorización. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/121/1200224



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1840/2024	MARKUS EDUARD KURT STEINER	****5478*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado aportado no es válido, debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears y debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-1891/2024	KARYN NATALIE HAWKES	****1104*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. Falta cumplimentar correctamente la lista de gastos enumerativos. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-1953/2024	JOANA VICTORIA CLADERA COMAS	***8063**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación.
PF_PITEIB-1954/2024	RUBEN MARI LENTINI	***5420**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el documento 10, los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. El documento 10B no indica la instalación de almacenamiento ni placas fotovoltaicas. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-1976/2024	MATEO CAÑELLAS TABERNER	***6394**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad.
PF_PITEIB-1996/2024	MARIA RECHACH SASTRE	***0537**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-2107/2024	MARIANO NICOLÁS MORELL VILLALONGA	***9410**	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El titular no está al corriente de pago de deudas tributarias (AEAT).
PF_PITEIB-2125/2024	HELMUT HOFFRICHTER	****8246*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el documento 10, el número del registro de la instalación no es correcto y falta indicar el RITE. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. En el documento 10 B el número del registro de la instalación no es correcto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de la unidad interior y exterior de la aerotermia. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado.
PF_PITEIB-2309/2024	LORENA MARI MARI	***0788**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: No indica el importe de la ayuda concedida. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar. La potencia unitaria por el núm. de módulos FV no coincide con la potencia fotovoltaica solicitada (kWp).

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2025/121/1200224



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-2403/2024	MICHAEL EBERHARD REINHART	****6588*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el apartado de los datos del solicitante. Falta cumplimentar los datos del "Coste de la actuación realizada". La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con la instalada en autoconsumo. La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado.
PF_PITEIB-2410/2024	CLAUS DIETER RICHTER	****0170*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado.
PF_PITEIB-2500/2024	ROBERTO FERNANDEZ PUERTO	***3679**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta la descripción detallada del sistema de monitorización.
PF_PITEIB-2574/2024	MELCHOR FERNÁNDEZ LLADÓ	***1733**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Se deberá especificar la forma de pago. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías. El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-2592/2024	MIGUEL ANGEL MOLERO QUEIPO	***5514**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario especificar la fecha de pago. Falta cumplimentar los campos correspondientes a número y fecha de factura. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$.
PF_PITEIB-2775/2024	FRANCISCO JAVIER LEÓN MESQUIDA	***0681**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2794/2024	ANITA DIANA CZARNECKA	****8342*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario aportado no es válido.
PF_PITEIB-2852/2024	CRISTOFOL COMPANY PONS	***0252**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2890/2024	ANTONIO AYLLON CASANUEVA	***7447**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Se deberá especificar la forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar. Los importes desglosados del apartado Coste de la Actuación Realizada no coinciden con lo declarado en el documento 9. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-2897/2024	ANTONI ISERN AMENGUAL	***3285**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan fotografías Fancoil Mural Habitaciones.
PF_PITEIB-2953/2024	PERE MESTRE PASCUAL	***1429**	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El solicitante no está al corriente de las obligaciones tributarias de la comunidad autónoma (CAIB).

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2025/121/1200224



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-2969/2024	MARIA TERESA MAIRATA RAYO	***0291**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. Falta la fecha y forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3077/2024	FRANCISCA JUAN GAYA	***9543**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. La potencia de los inversores fotovoltaica (kW) no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3119/2024	ARQUINO RODRIGUEZ OLMO	***9663**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3184/2024	FRANCISCO LLABRES CAULES	***3036**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad.
PF_PITEIB-3223/2024	JULIETA ASTEGIANO	****7590*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario especificar la fecha de pago.
PF_PITEIB-3278/2024	THOMAS DOERR	****7239*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario especificar la fecha de pago. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado aportado no es válido.
PF_PITEIB-3310/2024	ANTÒNIA MASCARÓ GALMES	***5170**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad.
PF_PITEIB-3331/2024	HELMUT PAUL MERCH	****9783*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. En el apartado de datos sobre la instalación, la potencia térmica (kWt) indicada no está indicada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta de fotografía de la unidad exterior de la aerotermia. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3372/2024	CHRISTOPH FRITZ ALBRECHT BOTHER SCHULTZE	****5125*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar. La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con la instalada en autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad aportado no corresponde al solicitante.

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/121/1200224>



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3395/2024	ANTONIO LUIS CASSELLAS RIPOLL	***9626**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual.- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3416/2024	CHRISTINA HOEGY	***8971**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario especificar la fecha de pago.- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears
PF_PITEIB-3575/2024	PEDRO NIGORRA ACERO	***0515**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante.- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de concesión de la ayuda es erróneo. El número de expediente del registro de la instalación (autoconsumo y/o RITE) es incorrecto. Los datos del coste de la actuación realizada no coinciden con los del Documento 10.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número RII de la empresa instaladora autorizada. Falta el número de expediente del registro de la instalación (autoconsumo y/o RITE). La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. En el CIE se marca que no hay almacenamiento. La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3600/2024	HANS PETER HANRATHS	****2123*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado digitalmente por el beneficiario. Falta indicar los datos de la factura.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-3666/2024	JOHANNES STOLTE	***3192**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-3671/2024	DIRK HENDRIK KLOOSTERMAN	****0801*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención.- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado.
PF_PITEIB-3681/2024	ILIYA ASENOV MALINOV	****4653*	<ul style="list-style-type: none">- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-3718/2024	JOVITA PEREZ GONZALEZ	***2114**	<ul style="list-style-type: none">- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) entregado a autoconsumo no está firmado. Es necesario que esté firmado digitalmente por el técnico y empresa instaladora.
PF_PITEIB-3744/2024	MICHAEL BERNHARD FRANZ WELIGE	****3157*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/121/1200224





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3746/2024	DAGOBERT LORENZ WIDEMANN	****1086*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El documento 10 no está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Si existen modificaciones respecto a la potencia (kWp) indicada en la solicitud inicial, deben figurar. La potencia de almacenamiento (kW) indicada no coincide con la registrada. El documento 10B no indica la instalación de almacenamiento. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado.
PF_PITEIB-3754/2024	ISABEL OLIVER PAYERAS	***7099**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar la forma de pago.
PF_PITEIB-3755/2024	MARGARITA OLIVER PAYERAS	***3978**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. Falta la forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente de la instalación registrada es erróneo.
PF_PITEIB-3798/2024	LLUIS SALVA MANRESA	***4286**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3850/2024	CLAUS MARTIN LANG	***1757**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-3865/2024	CATALINA MARIA BAUZÀ LLINAS	***3701**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3924/2024	MAGDALENA AMENGUAL CASTELL	***8394**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
PF_PITEIB-3958/2024	PAR GORAN TRAPP	****7115*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario especificar la fecha de pago correctamente.
PF_PITEIB-4311/2024	MARIA AMPARO PEREZ MOMPO	***2121**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El CUPS declarado en la fase de solicitud no coincide con el que se encuentra registrado en autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. En la fotografía aportada no se pueden ver las 8 placas. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad.
PF_PITEIB-4350/2024	MARGARITA MARI RIBAS	***3617**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor. Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/121/1200224



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4874/2024	JOSE MIGUEL JIMENEZ DELGADO	***1022**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el apartado de coste de la actuación realizada. Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada (autoconsumo y/o RITE) - Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad.
PF_PITEIB-4950/2024	MERCEDES CAULES CATALA	***3060**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5065/2024	ANDRES DURAN VICENS	***2145**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Documento aerotermita: Falta cumplimentar los datos de la empresa instaladora. Falta cumplimentar los datos del "Coste de la actuación realizada". - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: CERTIFICADO MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO: La potencia unitaria registrada no coincide con la indicada en el documento 10.
PF_PITEIB-5114/2024	MARIA ANTONIA PASCUAL PEÑA	***5465**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad.
PF_PITEIB-5136/2024	VICTORIA MARTÍNEZ POU	***9661**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad. El titular del certificado debe ser el beneficiario de la subvención.
PF_PITEIB-5284/2024	EDUARDO FERNANDEZ PEREZ-HITA	***8668**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$.
PF_PITEIB-5348/2024	INMACULADA CONCEPCION LANZAS RAMIREZ	***9938**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad.
PF_PITEIB-5351/2024	ROBERTO CARLOS LOMBEIDA REAL	***7776**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía del inversor.
PF_PITEIB-5400/2024	VICENTE ROSELLÓ RIBAS	***1832**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 9 de septiembre de 2025

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático

Diego Viu Domínguez

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/121/1200224

