

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

13040

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-345/2024	TIM RIK HARMEN RIGTERING	****9380*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada en el CIE. En el apartado “Coste de actuación” no se indica el coste de la instalación fotovoltaica y debe coincidir con los gastos indicados en el documento 9. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El CIE fotovoltaico registrado en Autoconsumo tiene la fecha incorrecta. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. En las imágenes del sistema de monitorización fotovoltaico no se observa la energía producida por la instalación. Aclarar los paneles fotovoltaicos subvencionables.
PF_PITEIB-369/2024	MARKUS VON BLOMBERG	****0399*	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el registro de autoconsumo no consta el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) de la ampliación.
PF_PITEIB-412/2024	PERE JOAN PONS SAMPIETRO	***7138**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de potencia térmica instalada declarados en el Doc.10 no coinciden con los datos registrados en la puesta en servicio aportada. - Copia puesta en servicio: Los datos de potencia térmica instalada declarados en el Doc.10 no coinciden con los datos registrados en la puesta en servicio aportada. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En el reportaje fotográfico aportado no se pueden apreciar los 11 paneles fotovoltaicos instalados, es necesaria una imagen total de los paneles. En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular. Es necesario aportar certificado de instalación de todos los microinversores y la imagen de al menos uno de ellos instalado. Es necesario aportar imágenes de los dispositivos interiores de calefacción instalados.
PF_PITEIB-565/2024	HANS JUERGEN FABRITIUS	****8597*	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El CUPS definitivo indicado en el documento aportado el 02/10/2025 no coincide con el que se encuentra registrado en autoconsumo. Además, el documento aportado el 02/10/2025 indicando el CUPS definitivo no está firmado por el instalador ni por el titular de la solicitud.
PF_PITEIB-837/2024	ANTONIO JAVIER RAMIS MUNAR	***6093**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de pago. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-958/2024	CATALINA MOREY FEBRER	***9825**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. El documento aportado no pertenece a la fase de justificación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. El documento aportado no pertenece a la fase de justificación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. El documento aportado no pertenece a la fase de justificación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-997/2024	ARTURO MARTIN LLADO	***5579**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el registro de Autoconsumo no consta el nuevo Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) modificado. Sólo existe una solicitud de modificación. Es necesario presentar el CIE nuevo registrado.
PF_PITEIB-999/2024	FRANCISCO FERNÁNDEZ ROSIQUE	***9462**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El CUPS declarado en la fase de solicitudes no coincide con el que se encuentra registrado en el certificado de autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-1056/2024	JOSE MARI RIBAS	***3895**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La potencia de los inversores (kW) indicada no coincide con la registrada. Si existen modificaciones respecto de la solicitud inicial, deben describirse. El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-1087/2024	NORBERT JULES LOUIS ADAM	****6407*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kW) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-1097/2024	MARGARITA RIUTORT CALVO	***4399**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La multiplicación del número de módulos fotovoltaicos por la potencia unitaria de los módulos fotovoltaicos no coincide con la potencia pico total de la instalación fotovoltaica.
PF_PITEIB-1192/2024	MAGDALENA CERDÀ MARTORELL	***5133**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del CIE no coincide con la presentada a solicitud.
PF_PITEIB-1213/2024	JAN FOERSCHT	****6480*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de la concesión de la ayuda e indicar el año de las transferencias. El importe total destinado a la actuación de la subvención no se corresponde con la suma de las transferencias indicadas, ni al que aparece en el documento 10. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-1295/2024	JOSEF CHRISTIAN EUSTERMANN	****6366*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos de la instalación térmica.
PF_PITEIB-1339/2024	BARTOLOME CLADERA BAUZA	***4801**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la forma de pago. El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-1340/2024	LLORENÇ MARCH MASCARÓ	***1268**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta registrar el almacenamiento en Autoconsumo. El certificado indica que no existe almacenamiento.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/152/1206155



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1409/2024	CORNELIA OLGA BERGKAMP	****2617*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Al motivo de la solicitud no se indica el número de expediente PITIEB PF. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. El importe de las facturas no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada. Es necesario especificar la fecha de pago. El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Es necesario aportar el documento cumplimentado correctamente.
PF_PITEIB-1485/2024	JUAN CARDONA AMORÓS	***2984**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos multiplicado por la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos indicado en el documento no coincide con la potencia de pico de la instalación fotovoltaica (kWp)
PF_PITEIB-1616/2024	ANTONIO JOSÉ OBRADOR MARTÍ	***7838**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-1640/2024	JULI RABAL DOMINGO	***3462**	- Certificado de fin de obra, en su caso: Falta la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de fin de obra.
PF_PITEIB-1677/2024	CATALINA MARIA SERVERA SERAPIO	***1900**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No se puede verificar la firma electrónica.
PF_PITEIB-1719/2024	BARBARA GERTRAUD BRAGATO GEB. THOMAS	****0676*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-1808/2024	JUAN JOSÉ MONTERO CARROZA	***8877**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta la presentación del certificado bancario del titular de la nueva cuenta indicada.
PF_PITEIB-1823/2024	MARIA ANTONIA PERELLÓ AMENGUAL	***1842**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica indicada (4.04 kWp) no coincide con la registrada en el CIE entregado a autoconsumo (5.05 kWp).
PF_PITEIB-1904/2024	VICTOR MIGUEL ESTRANY CANOVAS	***7977**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente PF_PITEIB. En la imagen del documento 9 aportado no se puede ver claramente la firma del titular de la solicitud, es necesario escanear correctamente el documento 9 y volverlo a presentar. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número RII indicado no corresponde a ninguna empresa instaladora autorizada. La potencia de los inversores fotovoltaica (kW) no coincide con la registrada. Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con la registrada en autoconsumo. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-1915/2024	RAINER PETER OTTEINSTEIN	****5198*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de les Illes Balears.
PF_PITEIB-1917/2024	ESTRELLA CASTRO HERNAIZ	***2595**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la ayuda. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil del titular de la solicitud.
PF_PITEIB-1946/2024	INGE DANNER BUCHOLZ	****2324*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de los inversores fotovoltaica (kW) no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-1977/2024	GIULIO VOLPE	****1328*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-2007/2024	ANTONIO LIÑANA MARTORELL	***4079**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar la fecha de pago de la factura. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El RII de la empresa instaladora es incorrecto. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. La potencia de la instalación fotovoltaica indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta la fotografía del inversor en la que se vean claramente sus características técnicas. El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual.
PF_PITEIB-2141/2024	CRISTOBAL LLANERAS CARRIÓ	***7508**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$.
PF_PITEIB-2186/2024	FLORENCIO VILÀ FORNELL	***9892**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-2232/2024	JOSÉ MANUEL CÁMARA NAVARRO	***8227**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. En el apartado motivo de la solicitud, el número de expediente no figura. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es válido, es necesario que el certificado bancario esté firmado y sellado por el banco o bien que lleve los metadatos de la firma digital de la entidad bancaria.
PF_PITEIB-2288/2024	AXEL RUDOLF HELFRICH	****6021*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados no coinciden con el importe total destinado a la actuación subvencionada. No está firmado por el solicitante. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado.
PF_PITEIB-2293/2024	JOSÉ ANTONIO CORDONIE MORATA	***2942**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia indicada no coincide con la registrada. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2311/2024	AARON VILLALBA MORENO	***1322**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La potencia de los inversores fotovoltaica (kW) no coincide con la registrada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral no coincide con la declarada en el trámite de solicitudes.
PF_PITEIB-2354/2024	MYRA COHEN GEVENOIS	***8965**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. Una de las hojas del documento 8 es ininteligible, aportando todo el documento 8 completo y escaneado correctamente. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El documento 9 es ininteligible, es necesario aportarlo correctamente escaneado. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el Coste total de la instalación de generación no está bien cumplimentado. El número RII indicado no corresponde a ninguna empresa instaladora autorizada. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-2441/2024	BERNAT RIERA GALMES	***1980**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número RII indicado no se corresponde con el CIF de empresa instaladora autorizada en el documento 10. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-2569/2024	REINER PETER KLINGNER	****7852*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la capacidad instalada declarada en autoconsumo.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/152/1206155



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-2589/2024	JESSICA SANDRA ARAGAO DOS REY	****8712*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2611/2024	PEDRO MELCHOR VIDAL RIERA	***5087**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente PF-PITEIB - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2612/2024	ROLF DIETER BEYTHIEN	****9900*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-2615/2024	WOLFGANG WILHELM FRANZ DONNER	****9458*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: El NIF del beneficiario no coincide con el titular de la subvención. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El NIF del beneficiario no coincide con el titular de la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El NIF del beneficiario no coincide con el titular de la subvención. La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario aportado no está a nombre del solicitante.
PF_PITEIB-2654/2024	YARA ROJAS GAZQUEZ	***0744**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención, el número de expediente del registro de la instalación, el nombre del proveedor y el número de factura. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número RII indicado no se corresponde con el nombre ni el CIF de empresa instaladora autorizada en el documento 10. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2659/2024	MARIA RESURRECCIÓN CORRAL GARCÍA	***5018**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2684/2024	HELEN JANE MARKS	****4003*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de la factura no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias CAIB.
PF_PITEIB-2716/2024	FRANCISCA MARIA CABANELLAS SEGUI	***8050**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos multiplicado por la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos indicado en el documento no coincide con la potencia de pico de la instalación fotovoltaica (kWp).
PF_PITEIB-2736/2024	PAMELA ALBACAR GILISBARS	***2222**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar la capacidad de almacenamiento (kWh). Falta rellenar la potencia de almacenamiento (kW). Falta indicar el número de baterías instaladas. Falta indicar marca y modelo de las baterías instaladas. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía en la que el total de las baterías instaladas se vean claramente.
PF_PITEIB-2779/2024	ANTONIO FERRER TORRES	***3032**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2823/2024	JOHANN BAPTIST SICHENEDER	****6172*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2884/2024	OLIVIA ROSA FONT MACKIE	***2473**	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. En las imágenes aportadas no se puede apreciar la totalidad de las placas fotovoltaicas instaladas, es necesario aportar una imagen que incluya los 18 paneles fotovoltaicos instalados y que se vean todos claramente. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es válido. Es necesario aportar un certificado de titularidad bancaria.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/152/1206155



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-2968/2024	ROSA RAMIS ROSSELLÓ	***0330**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía del inversor. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-2970/2024	MIGUEL FAJARDO BUENO	***6623**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-3085/2024	MARIA JOSE MARTÍNEZ TRIAI	***3481**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Aclarar si tiene vinculación o no. En el documento 1 de la solicitud pone que no existe vinculación, pero en el documento 8 de la solicitud de pago indica que sí. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En el reportaje fotográfico no se ve el número total de placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-3125/2024	ANGELA FERRAGUT SALAS	***9674**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados no coinciden con el total. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3128/2024	MARGARITA GEMMA CAÑELLAS VICH	***0057**	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del certificado presentado en Autoconsumo (CIE) no se corresponde con la referencia catastral declarada en la solicitud. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3139/2024	BENJAMIN CHARLES RUSELL SMITH	***1364**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Faltan la fecha de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" falta indicar el coste total del sistema de almacenamiento. En el apartado de actuaciones realizadas falta indicar el almacenamiento. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado. El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud.
PF_PITEIB-3191/2024	URSULA DR WESTERMANN	****0420*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente PF_PITEIB. Falta la forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente PF_PITEIB. La potencia de la instalación fotovoltaica indicada no coincide con la registrada. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3237/2024	JESPER SCHACK	****5472*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente PF_PITEIB. Falta la forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente PF_PITEIB. La potencia de la instalación fotovoltaica indicada no coincide con la registrada. El número de placas indicado no coincide con el registrado. - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil, tanto de la instalación fotovoltaica como de la instalación térmica. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El titular no está al corriente de pago de deudas tributarias (AEAT).
PF_PITEIB-3277/2024	ANDRÉS SASTRE ISERN	***7300**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/152/1206155





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3278/2024	THOMAS DOERR	****7239*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de les Illes Balears.
PF_PITEIB-3311/2024	DAVID SIRVENT GÓMEZ	***9837**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud falta indicar el número de expediente. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. Falta la fecha de pago.
PF_PITEIB-3352/2024	HERMANN WOLFGANG STEGER	****1996*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil del titular de la solicitud. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El titular no está al corriente de pago de deudas tributarias (AEAT). - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-3392/2024	MARGARITA PONS MASCARÓ	****4107**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el registro de Autoconsumo no constan elementos de acumulación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las características técnicas de las baterías.
PF_PITEIB-3421/2024	ANTONIA MARIA REAL RAMIS	***9333**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular de la solicitud. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual.
PF_PITEIB-3432/2024	LLUIS RULLAN OLIVER	***1296**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. Si existen modificaciones respecto de la solicitud inicial, deben describirse. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3471/2024	PETRA HAMACHER	****3601*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. Falta cumplimentar la potencia unitaria fotovoltaica (kWp).
PF_PITEIB-3491/2024	RAINER DR KIVEL	****8912*	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3509/2024	HEIKE SCHNEINER	****2209*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el doc. 10 y en el 10B el número de expediente del registro de la instalación no es correcto. La potencia de almacenamiento (kW) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Aclarar el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas subvencionables ya que existen dos. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado. El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud.
PF_PITEIB-3523/2024	ANDREEA CRACIUN DRAGUT	***8207**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-3549/2024	GABRIEL CANYELLES CRESPI	***3595**	- Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
			- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los datos introducidos no se corresponden con este número de expediente. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos introducidos no se corresponden con este número de expediente.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/152/1206155





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3564/2024	JOSE PULIDO CARMONA	***1189**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes aportadas no se corresponden con este número de expediente. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3578/2024	ANTONIO ESTEVA COBOS	***1239**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. Falta el número de expediente del registro de la instalación. Falta la fecha de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente PF_PITEIB. Falta el número de expediente del registro de la instalación. Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$. La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La multiplicación del número de paneles por la potencia unitaria (kWp) no concuerda con la potencia total (kWp) indicada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3651/2024	JUAN JOSÉ FERRER ALAMO	***1776**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-3666/2024	JOHANNES STOLTE	***3192**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-3674/2024	ANKE LÖHR GEB CHYBIK	****5171*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de una de las transferencias. La fecha de concesión de la ayuda es errónea.
PF_PITEIB-3676/2024	MIGUEL SERGIO SABATER GAMBIER	***2009**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el doc. 10 y 10B la potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. Si existen modificaciones respecto de la solicitud inicial, deben describirse. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3678/2024	JAVIER PIÑOL SOROLLA	***0328**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos multiplicado por la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos indicado en el documento no coincide con la potencia de pico de la instalación fotovoltaica (kWp). - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del certificado no coincide con la presentada a solicitudes.
PF_PITEIB-3702/2024	NORBERT RENNER	***8572**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto y si tiene vinculación. Falta la letra final en el NIE. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados no coinciden con el total. Falta la letra final en el NIE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Documento no válido. Falta su presentación.
PF_PITEIB-3731/2024	STEFAN JURGEN HERMANN PETERS	****9190*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears. El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-3758/2024	STEPHAN GIANI	****2385*	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con los declarados en el documento 10. El número de placas por la potencia unitaria no es igual a la potencia total. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. La etiqueta del inversor muestra que su potencia es 8 kW, lo que no coincide con los datos registrados y los declarados en el documento 10, es necesario aclarar.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/152/1206155





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
			- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación
PF_PITEIB-3845/2024	KAY MARTIN DR. HAFNER	****7977*	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación (aeroterminia). - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-3854/2024	JAUME SODUPE ROURE	***6281**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto y si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario especificar la forma de pago. La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3872/2024	MIGUEL VERGER AMENGUAL	***8928**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: Falta la presentación de un certificado de situación censal expedido por la AEAT.
PF_PITEIB-3884/2024	CARLOS CAPACETE GONZÁLEZ	***1505**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben vincular de algún modo (nombre, dirección, etc.) al titular de la solicitud. La imagen de los paneles fotovoltaicos enviada contiene muchos más de los 13 paneles grabados en Autoconsumo y declarados en la solicitud; es necesario aclarar cuáles de ellos son los subvencionados.
PF_PITEIB-3918/2024	TORILL SMOLAN	****7396*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: La firma del solicitante no coincide con el resto de documentos. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La firma del solicitante no coincide con el resto de documentos. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de les Illes Balears.
PF_PITEIB-3943/2024	JOSEP BOSCH ALBERTI	***9552**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-3989/2024	PAUL THOMAS TEDDS	****3925*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4022/2024	VICTORIA GONZALEZ DE CASTEJON JORDAN DE URRIES	***4988**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número RII indicado no corresponde a ninguna empresa instaladora autorizada o técnico instalador.
PF_PITEIB-4062/2024	HAKAN VILHELM WALLBERG	****4124*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado. El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud.
PF_PITEIB-4123/2024	DEBORAH ANN JONES	****8312*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta el número de expediente PF_PITEIB. Falta indicar si tiene vinculación y si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto o no. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente PF_PITEIB. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente PF_PITEIB. El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo. La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-4133/2024	MIREYA DI FLAVIANO	****7604*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4150/2024	HELMUT LUDWIG BAYER	****6509*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los importes del apartado "Coste de actuación" no coinciden con lo indicado en el documento 9. El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil del titular de la solicitud.
PF_PITEIB-4212/2024	ENCARNACION CAZADOR COMINO	***5761**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente PF_PITEIB. La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta la descripción detallada del sistema de monitorización. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor.
PF_PITEIB-4214/2024	ANTONIO PEREZ GARAU	***9457**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4293/2024	MARIA RAMON SERRA	***3234**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Aclarar si tiene vinculación o no. En el documento 1 de la solicitud pone que no existe vinculación, pero en el documento 8 de la solicitud de pago indica que sí.
PF_PITEIB-4295/2024	JOSEFA CARDONA COLOMAR	***4567**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número RII indicado no corresponde a ninguna empresa instaladora autorizada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4335/2024	FRANCISCO SUAREZ GOMEZ	***5500**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Faltan la fecha y forma de pago de la factura número F232025.
PF_PITEIB-4349/2024	MARIA MILAGRO TORNER GINER	***2085**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. Falta la fecha de pago. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4439/2024	ANDREAS WAGNER	***8973**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-4523/2024	THOMAS ERNST RIENTH	****6588*	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones.
PF_PITEIB-4541/2024	LUIS MIGUEL GARCIA GARCIA-ROLDAN	***9973**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación.
PF_PITEIB-4542/2024	ANTONIO FERRIOL OBRADOR	***2086**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. En el apartado motivo de la solicitud no se indica el número de expediente.
PF_PITEIB-4553/2024	VOLKER ROLAND HEZEL	****4927*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-4580/2024	MARGARITA VIZCAINO HERRANZ	***1463**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-4610/2024	ROGER JOHN LEEK	****0695*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no está, hay que indicarlo. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia kWt de aerotermia indicada en el documento 10 no coincide con la indicada en la puesta en servicio de la aerotermia. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de los colectores de suelo radiante. Falta fotografía de las unidades interiores instaladas (8 radiadores, 4 radiadores de toallas). - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/152/1206155





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4689/2024	FERNANDO PONS GARCÍA	***2557**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la capacidad instalada declarada en autoconsumo. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. Es necesario registrar en Autoconsumo un CIE con los KW y kWh realmente instalados. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El CUPS de la solicitud no coincide con el CUPS del CIE registrado en Autoconsumo.
PF_PITEIB-4694/2024	ANTONIO PIZA CARDONA	***8671**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Faltan la forma de pago. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación.
PF_PITEIB-4731/2024	JUAN MARCOS MULET ANDRES	***5634**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El titular no está al corriente de pago de deudas tributarias (AEAT).
PF_PITEIB-4779/2024	JUAN GALEA PICÓN	***9626**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica
PF_PITEIB-4804/2024	JAIME HUMBERTO BENAVIDES MORA	***3335**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4835/2024	STEFAN ERLICH	***0464**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: No se ha registrado la capacidad de almacenamiento (kWh) y la potencia (kW).
PF_PITEIB-4836/2024	ANTOINE BENOIST DE BEAUPRE	****0196*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. Faltan la fecha y forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente de la instalación registrada (autoconsumo y/o RITE). No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. En la fase de solicitudes se presentó un CUPS y se declaró que la instalación no estaba aislada. En la fase de justificación se declara que sí lo es. Aclaración. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación. - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
PF_PITEIB-4841/2024	MARIA FRANCISCA ALORDA VILARRUBIAS	***1793**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.
PF_PITEIB-4848/2024	JUAN CARLOS OLLER MARQUES	***6013**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta información sobre potencia instalada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4850/2024	JAVIER LOPEZ GALLEGRO	***9489**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta información más detallada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) entregado a autoconsumo no está firmado. Es necesario que esté firmado digitalmente por el técnico y empresa instaladora.
PF_PITEIB-4874/2024	JOSE MIGUEL JIMENEZ DELGADO	***1022**	<ul style="list-style-type: none"> - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/152/1206155





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5007/2024	ANDREAS ENGEL	****2662*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado debe estar en una de las dos lenguas oficiales en les Illes Balears
PF_PITEIB-5009/2024	BALTASAR TORTELLA PERELLÓ	***7457**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el doc 10B la potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5046/2024	FRANK HERMANN PETER DR BRANDES	****0706*	- Documento estandarizado 9. Memoria económica: Debe especificarse la forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el documento 10, el número de expediente del registro de la instalación no es correcto. En el documento 10B la potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El titular no está al corriente de pago de deudas tributarias (AEAT). - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado. El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud.
PF_PITEIB-5075/2024	ANTONIO PERELLO ROIG	***7368**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: La referencia catastral aportada en la solicitud inicial no coincide con la dirección de la instalación. Aclarar. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos. Falta fotografía radiadores. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5081/2024	JUAN GELABERT BIBILONI	***5101**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5100/2024	GREGORIO MEZQUIDA CLAR	***9241**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de pago.
PF_PITEIB-5122/2024	MIQUEL LLOBERA CANAVES	***8506**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente PF_PITEIB. El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente PF_PITEIB. La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. El número de módulos fotovoltaicos multiplicado por la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos indicado en el documento no coincide con la potencia de pico de la instalación fotovoltaica (kWp). - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5144/2024	GUNNAR NILS HERZBACH GEB. GRIEM	****1702*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El titular no está al corriente de pago de deudas tributarias (AEAT).
PF_PITEIB-5148/2024	ANTONIO FERRIOL MARTORELL	***1934**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5157/2024	MARIA TERESA OLIVE MARTORELL	***3286**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada en el documento 10B no coincide con la registrada en el CIE.
PF_PITEIB-5164/2024	RAFAEL ABRAHAM MENA	***3543**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. Falta indicar la fecha de pago. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas no incluye el total de los 15 paneles instalados. Es necesario aportar una fotografía de la totalidad de los paneles.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5228/2024	JESUS SANCHEZ ALVAREZ	***9335**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente del registro de la instalación - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente del registro de la instalación.
PF_PITEIB-5256/2024	MARGARITA ROSA FONT CALATAYUD	***6416**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9.
PF_PITEIB-5270/2024	JESUS FERNANDO AUSIN PEREZ	***4110**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5309/2024	PETER JOSUE ZELAYA REYES	****0440*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. - Facturas: Al indicar que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar la factura con el detalle de la mano de obra.
PF_PITEIB-5311/2024	ANTONIA MAGRANER PIZA	***0416**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados no coinciden con el importe total destinado a la actuación subvencionada. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5375/2024	RICHARD JOHN NEVINSON	****5667*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto o no.
PF_PITEIB-5409/2024	BARBARA FUNKE	****6418*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de 3 de los 4 fancoils instalados. Las instalaciones deben disponer de un sistema de monitorización de la energía eléctrica producida por la instalación. Debe mostrar como mínimo la producción energética renovable en términos diarios, mensuales y anuales y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos.
PF_PITEIB-5416/2024	SADER FARROUH ALES	***1937**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5468/2024	GERHARDUS VELDSMAN	****7107*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el número de expediente de la instalación registrada (autoconsumo y/o RITE), en el CIE no figuran elementos de acumulación.
PF_PITEIB-5485/2024	MIGUEL PONS MONCADA	***5773**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. El número de placas indicado no coincide con el registrado.
PF_PITEIB-5565/2024	HARALD WILLI FREICHEL	****3120*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el número del expediente de la instalación registrada (autoconsumo y/o RITE) - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y estar en una de las dos lenguas oficiales de les Illes Balears. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-5578/2024	NARCISO RAPADO MARTÍNEZ	***5016**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados no coinciden con el total. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. En el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas no se pueden observar las 21 instaladas. Es necesario aportar una imagen del total de las placas.
PF_PITEIB-5598/2024	VICTOR HIDALGO LOPEZ	***0632**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta descripción detallada del sistema de monitorización.
			- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía renovable producida por la instalación. Las instalaciones deben disponer de un sistema de monitorización de la energía eléctrica producida por la instalación. Debe mostrar como mínimo la producción

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/152/1206155



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5609/2024	CONCHITA ALEMANY MOREY	***1571**	energética renovable en términos diarios, mensuales y anuales y el correspondiente consumo energético para los mismos periodos. En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El titular no está al corriente de pago de deudas tributarias (AEAT). Es necesario aportar un justificante de estar al corriente de pagos con AEAT.
PF_PITEIB-5611/2024	JAVIER CARRION AMENGUAL	***7471**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Faltan la fecha y la firma del beneficiario. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Faltan la fecha y forma de pago. Faltan la fecha y firma del beneficiario. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de placas por la potencia unitaria no es igual a la potencia total en el CIE - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular de la solicitud.
PF_PITEIB-5623/2024	LYN BEVERLEY WALTERS	****6275*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (Kw) no concuerda con la registrada en autoconsumo. El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo.
PF_PITEIB-5657/2024	JOSE JAVIER BURGOS PONS	***1294**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. Falta la fecha de pago. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5717/2024	MARIA ANTONIA ALOY AMENGUAL	***3596**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5762/2024	ANDRE GEORGES VAN RYN	****5487*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-5896/2024	MIGUEL ÁNGEL MAGAÑA GONZÁLEZ	***3988**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) entregado a autoconsumo no está firmado. Es necesario que esté firmado digitalmente por el técnico y empresa instaladora.
PF_PITEIB-5965/2024	FRANCISCO MORALES MERLO	***8055**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de pago de la transferencia. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-5996/2024	FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ ALCOLEA	***0391**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. El documento presentado no es de esta convocatoria. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. El documento presentado no es de esta convocatoria. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. El documento presentado no es de esta convocatoria. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-6054/2024	ULRICH DR DRESCHER	****0655*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos multiplicado por la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos indicado en el documento no coincide con la potencia de pico de la instalación fotovoltaica (kWp). - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El número de placas por la potencia unitaria no es igual a la potencia total. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Es necesario presentar el documento de identidad con el que se acreditan los datos bancarios de este certificado.
PF_PITEIB-6077/2024	JUAN MIGUEL DONOSO GAYA	***9997**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario debe ser un documento original, no una imagen.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-6096/2024	JENNIFER ALINE TAYLOR	****8765*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de la factura no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada (Doc. 10).- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$.
PF_PITEIB-6136/2024	DAVID OLOF JOAKIM HOERWING	****3753*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no está a nombre del titular de la solicitud.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente del registro de la instalación no está a nombre del titular de la solicitud.- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del CIE y de la solicitud de esta ayuda no existe. El titular del CUPS así como del expediente de Autoconsumo es una sociedad promotora, no el solicitante.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos vinculan la instalación fotovoltaica a una promotora, no a la persona física titular de la solicitud de esta subvención.- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria aportado no pertenece al titular de la solicitud sino a una promotora.
PF_PITEIB-6311/2024	FLORIAN KASTENMEIER	****5947*	<ul style="list-style-type: none">- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: En el certificado bancario debe constar el DNI o NIE del solicitante.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 12 de noviembre de 2025

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático
Diego Viu Domínguez

