

## Sección V. Anuncios

### Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

#### ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

**954**

*Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)*

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023 ).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1155/2024	STEFANIE KOCH	****5986*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-1629/2024	ROLAND BRAUSCH	****5584*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el doc 10B la descripción de la potencia instalada no coincide con la solicitada ni la registrada - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-1810/2024	Carmen Martorell Barceló	***6988**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$ . Falta descripción detallada del sistema de monitorización. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Falta el número de expediente del registro de la instalación en Autoconsumo. - Facturas: Al indicarse que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes, o desglosar el coste unitario de cada uno de los conceptos de la factura. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2148/2024	MARIA NURIA PORTAS ESCUDERO	***8830**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario aportar el contrato de financiación.
PF_PITEIB-2158/2024	EVA WEEBER GEB RAMBACHER	****6162*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad aportado está caducado. Es necesario aportar el documento que figura en el certificado bancario.
PF_PITEIB-2258/2024	Antonio Bordoy Alemany	***1280**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-2374/2024	JAIME REINES POMARES	***2646**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. Falta indicar si tiene vinculación.</li><li>- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto.</li><li>- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento presentado no es un certificado. Falta su presentación.</li></ul>
PF_PITEIB-2584/2024	RAMIRO ARRIBAS GARAYOA	***5962**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente PF-PITEIB.</li><li>- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La Potencia instalación generación renovable térmica (kWt): indicada en el Doc.10 no coincide con la registrada en la Puesta en Servicio.</li><li>- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el certificado de instalación de aerotermia firmado por el instalador, la Potencia instalación generación renovable térmica (kWt): indicada no coincide ni con la registrada en la Puesta en Servicio ni con la indicada en el Doc.10.</li><li>- Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.</li></ul>
PF_PITEIB-2668/2024	HENDRIKUS THEODORUS AREND MATSER	****4209*	<ul style="list-style-type: none"><li>- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: En el certificado bancario presentado no es original. Es necesario aportar un certificado válido.</li></ul>
PF_PITEIB-2764/2024	FELISA FERRER LOPEZ	***1150**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del CIE registrado en Autoconsumo no coincide con la declarada en la solicitud, ambas referencias pertenecen a viviendas del mismo edificio pero son portales distintos. Es necesario aportar declaración responsable firmada por la titular de la solicitud aclarando qué referencia catastral es la correcta.</li></ul>
PF_PITEIB-3001/2024	Jaume Antoni Aguilo Morales	***3789**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada.</li><li>- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada.</li><li>- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el registro de Autoconsumo no consta el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) del CUPS indicado.</li><li>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.</li></ul>
PF_PITEIB-3187/2024	VICENTE VERDERA CASTELLO	***4924**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia del inversor fotovoltaica (kW) no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada.</li></ul>
PF_PITEIB-3380/2024	FRANCISCA FONS NICOLAU	***8161**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado de datos sobre la instalación registrada, la capacidad y la potencia de almacenamiento no son correctos.</li><li>- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Es necesario aportar el certificado de la instalación inicial.</li><li>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta aportar las fotografías en las que se vean claramente las baterías y placas fotovoltaicas.</li></ul>
PF_PITEIB-3534/2024	JOHN RICHARD NORMAN	****1614*	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. Falta indicar si tiene vinculación.</li><li>- Copia puesta en servicio: Falta su presentación</li><li>- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación</li></ul>
PF_PITEIB-3672/2024	SANDRINE NATACHA COURPAT	****8081*	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.</li><li>- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante. El documento aportado no es válido, es necesario que el certificado bancario esté firmado y sellado por el banco o bien que lleve los metadatos de la firma digital de la entidad bancaria.</li></ul>



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3802/2024	ANTONIO MANUEL MARÍN SANTOS	***5492**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta descripción detallada del sistema de monitorización. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El certificado de instalación de generación/producción de energía eléctrica de pequeña potencia (CIE) no está firmado por el instalador ni tiene el sello de la empresa instaladora. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-3814/2024	Rafael Vila Sanso	***0697**	- Facturas: Al indicarse que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes desglosados por precio unitario.
PF_PITEIB-3898/2024	José María Presa Blanco	***4967**	- Copia puesta en servicio: La referencia catastral no coincide con la detallada en la solicitud. Aclarar. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral no coincide con la detallada en la solicitud. Aclarar.
PF_PITEIB-4234/2024	JOAQUIN VALENZUELA BROCAL	***0409**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9. Falta cumplimentar el apartado: Capacidad de almacenamiento (kwh). - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4250/2024	Michael MRONZ	****0996*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. Falta descripción detallada del sistema de monitorización. El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo.
PF_PITEIB-4254/2024	ARNE KOCHLER GEB SCHUETT	****6503*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario aportado no está a nombre del solicitante.
PF_PITEIB-4259/2024	Adalbert Dr. Iur Lechner	****1988*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de pago. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4370/2024	Daniel Charles Goldberg	****1143*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Falta cumplimentar el tipo de instalación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears.
PF_PITEIB-4510/2024	MARCOS GUTIERREZ BATZ	***7431**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente PF-PITEIB no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente PF-PITEIB no es correcto. El número RII indicado no se corresponde con el CIF de empresa instaladora autorizada en el documento 10. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Es necesario identificar al técnico en el apartado: Técnico competente.
PF_PITEIB-4627/2024	ANTONIA MIRALLES MARTORELL	***2704**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta descripción detallada del sistema de monitorización. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del certificado presentado en Autoconsumo (CIE) no se corresponde con la referencia catastral declarada en la solicitud.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/16/1211759



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4678/2024	BARTOLOME CRESPI CRESPI	***3968**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada en autoconsumo.
PF_PITEIB-4720/2024	JULIAN TUTZO BENNASAR	***8249**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el número de expediente del expediente. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor de la instalación subvencionada, en las fotografías existen dos diferentes.
PF_PITEIB-4722/2024	MAGDALENA GAYA SEGUI	***8108**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. El número de expediente no es correcto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía del inversor real instalado, han enviado dos fotos distintas. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario presentado tiene un error con el nombre del solicitante.
PF_PITEIB-4731/2024	JUAN MARCOS MULET ANDRES	***5634**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación fotovoltaica. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación fotovoltaica. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-4796/2024	ERWIN HESS	***9444*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-4867/2024	ESTEBAN RUBIO CLEMENTE	***9886**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta de fotografía de la unidad interior de la aeroterminia.
PF_PITEIB-4925/2024	JUAN PABLO PONASSO GARCIA	***4251*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del contador de energía térmica enviado donde se vea la instalación completa y coincida con las fotografías enviadas anteriormente. Faltan las imágenes de la monitorización de datos de la instalación fotovoltaica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil del solicitante.
PF_PITEIB-4943/2024	JONAS SVEN ERIC MARKMAN	***2017**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de la unidad exterior de la aeroterminia.
PF_PITEIB-4963/2024	ISABEL PARES MIRO	***3879**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Facturas: Falta su presentación. - Justificante bancarios de pago de las facturas: Falta su presentación. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5040/2024	PERE JOAN MESTRE CAIMARI	***3536**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de la factura no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada (Doc. 10). - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los importes del apartado "Coste de actuación" no coinciden con el documento 9.
PF_PITEIB-5143/2024	Juan José Homar Pla	***5985**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante, no es una firma original. Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con lo indicado en el documento 10.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2026/16/1211759



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5184/2024	ANTONIO OLIVER GUZMAN	***8560**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. El importe desglosado en la lista de gastos enumerativos no coincide con el importe total destinado a la subvención.
PF_PITEIB-5215/2024	BARTOMEU PALMER MASSANET	***3614**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías.
PF_PITEIB-5222/2024	OLIVER JOHANNES KLUTH	****2684*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta desglosar el importe de las tres transferencias. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Doc 10 y 10B falta el número de expediente PF_PITEIB. Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con la registrada en autoconsumo. - Justificante bancarios de pago de las facturas: El importe total de las transferencias no coincide con el importe total indicado en el documento 9 y 10. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta aportar una fotografía en la que se vean claramente las placas y la instalación de energía térmica. Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es válido, es necesario que el certificado bancario esté firmado y sellado por el banco o bien que lleve los metadatos de la firma digital de la entidad bancaria y debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-5251/2024	JAIME ESPINAR MIETH	***2949**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de la ayuda concedida es erróneo.
PF_PITEIB-5448/2024	MARIA LUZ MARI MARI	***5151**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5524/2024	FRANCISCA GIJON MORRO	***0120**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$ .
PF_PITEIB-5641/2024	ISABEL RIERA SEGUI	***1178**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente PF-PITEIB no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Es necesario rellenar el apartado de datos de: técnico competente. La potencia unitaria indicada no coincide con la del CIE registrado en Autoconsumo. Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con los del CIE registrado en Autoconsumo. El número de paneles fotovoltaicos instalados no coincide con los del CIE registrado en Autoconsumo.
PF_PITEIB-5740/2024	MICHAEL STEPHEN FRANCIS PRITCHARD	****2256*	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El número de placas por la potencia unitaria no es igual a la potencia total. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5795/2024	JOSE LUIS SANTOS PAZOS	***1593**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de pago.
PF_PITEIB-5855/2024	SANTIAGO MARTINEZ RODRIGUEZ	***1408**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: No figura el número de placas instaladas. La potencia unitaria registrada no será igual a la potencia instalada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-6046/2024	JOSE PEDRO CORDERO PÉREZ	***7542**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-6196/2024	JUANA ESCANDELL PLANELLS	***5106**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es válido, es necesario que el certificado bancario esté firmado y sellado por el banco o bien que lleve los metadatos de la firma digital de la entidad bancaria.
PF_PITEIB-6254/2024	TERESA HERNANDEZ JANSA	***0449**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. El número de módulos fotovoltaicos indicados no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-6448/2024	MICHAEL WIELAND WILL	****9399*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación térmica (RITE). - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación térmica (RITE). - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 30 de enero de 2026

**El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático**

Diego Viu Domínguez