



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte:

Actualización del software de los programadores CareLinkTM 2090 y CareLink EncoreTM 29901, para reforzar los controles de seguridad (versión 3.0 del software Modelo 9986 para los programadores 2090 y versión 9.0 del SW028 para los programadores Encore).

PRODUCTO :Programador CareLinkTM 2090 y Programador CareLink EncoreTM 29901.

Ref.: PS573/19

Us comunic que en data 23-10-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 23-10-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"ASUNTO: Actualización del software de los programadores CareLinkTM 2090 y CareLink EncoreTM 29901, para reforzar los controles de seguridad (versión 3.0 del software Modelo 9986 para los programadores 2090 y versión 9.0 del SW028 para los programadores Encore).

PRODUCTO :Programador CareLinkTM 2090 y Programador CareLink EncoreTM 29901.

FINALIDAD PREVISTA:

Sistemas portátiles, basados en un microprocesador, con un programa de software para interrogar y programar dispositivos cardiovasculares implantables de Medtronic.

FABRICANTE:

Medtronic Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR:

Medtronic Ibérica, C/María de Portugal 11, 28050 Madrid.

INFORMACION ADICIONAL:

En octubre de 2018 el fabricante emitió una nota de aviso con advertencias de seguridad en relación con posibles vulnerabilidades en el proceso de actualización de software de los programadores CareLinkTM 2090 y CareLink EncoreTM 29901 cuando ésta se realizaba a través de la Red de Distribución de Software (o RDS). La AEMPS transmitió esta información el 22 de octubre de 2018, alerta 2018- 550.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar que va a proceder a actualizar el software de los programadores CareLink™ 2090 y CareLink Encore™ 29901, para reforzar los controles de seguridad."

Palma, 23 d'octubre de 2019

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda