

CAS PRÀCTIC núm. 5

Com a tècnic o tècnica en prevenió de riscos laborals se us sol·licita que actueu com pèrit o pèrita judicial en un accident d'un treballador en una grua autocarregadora i, per tant, que emeteu un informe sobre el que ha passat.

Es produeix un accident quan el conductor d'una grua autocarregadora descarrega material d'obra (ferros d'armadura i biguetes) en una obra de construcció que ha adquirit el material a la seva empresa i és colpejat al cap per la càrrega. El treballador, que està sol en el procés de descàrrega, està situat en el lateral de la grua manejant els comandaments.

La formació rebuda pel treballador consisteix en 1 hora de xerrada de procediments generals de treball amb màquines i 4 hores de formació sobre riscos generals i mesures d'emergència.

La informació rebuda són els fullets de política de prevenió, mesures d'emergència, manipulació de càrregues, ordre i neteja, riscos i mesures preventives per llocs de treball.

Els equips de protecció individual lliurats són dos parells de botes de seguretat i un parell de guants.

L'empresa disposa d'una avaluació de riscos i del pla de prevenió.

El treballador té 10 anys d'antiguitat a l'empresa i al lloc de treball.

Emeteu un informe sobre el que ha passat i donau resposta raonada almenys a les preguntes següents:

- 1. Quina documentació de gestió preventiva ha de tenir l'empresa?**
- 2. Quins equips de protecció individual hauria de tenir el treballador?**
- 3. Quina informació i formació ha de tenir el treballador?**
- 4. Respecte al camió grua autocarregadora com a equip de treball en l'àmbit del Reial Decret 1215/1997, quines obligacions generals té l'empresari? Quin manteniment s'ha de fer? Ha de disposar de la marca CE?**
- 5. S'haurien de coordinar les activitats empresarials? Quina és la normativa que ho regula?**