

CAS PRÀCTIC NÚMERO 8

El Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha detectat un abocament incontrolat de residus a una parcel·la a les afores de Palma que està classificada de Sòl Rústic Comú amb Risc a la Vulnerabilitat d'Aqüífers alta.

- A) Considerant que es tracta d'un abocament incontrolat, enumera els tipus de residus que es podrien trobar en aquesta parcel·la. Indica com s'hauria de gestionar cada tipus de residu, en funció de la seva classificació.
- B) Proposa les actuacions a realitzar per tal de dur el seguiment de la retirada dels residus i la possible contaminació del sòl.
- C) Quina problemàtica afegida pot tenir aquest abocament pel fet d'estar ubicat a una zona amb Vulnerabilitat d'Aqüífers alta? Com es pot detectar?

OBSERVACIÓ:

- Apartat A: **40 % de ponderació**
- Apartat B: **40 % de ponderació**
- Apartat C: **20 % de ponderació**