



**Asunto/assumpte:** Advertencia de seguridad relacionada con el ajuste del anillo de retención que asegura el perno que fija el carro del tablero Artis a la base de la mesa. Si el anillo de retención falta o está mal instalado el perno podría salirse de su base y el tablero del carro se deslizaría al suelo por lo que el operador o el paciente podrían sufrir daños.

**PRODUCTO:** Sistemas Artis utilizados con una mesa Artis.  
**Ref.: PS642/17**

Us comunic que en data 22-12-2017 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 22-12-2017 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

**ASUNTO:** Advertencia de seguridad relacionada con el ajuste del anillo de retención que asegura el perno que fija el carro del tablero Artis a la base de la mesa. Si el anillo de retención falta o está mal instalado el perno podría salirse de su base y el tablero del carro se deslizaría al suelo por lo que el operador o el paciente podrían sufrir daños.

**PRODUCTO:** Sistemas Artis utilizados con una mesa Artis.

**FINALIDAD PREVISTA:** Sistema integral de angiografía digital con detector plano utilizado para realizar exámenes cardiovasculares e intervenciones, procedimientos de angiografía universal y procedimientos intervencionistas.

**FABRICANTE:** Siemens Healthineers GmbH. Alemania.

**DISTRIBUIDOR:** Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid.

Palma, 22 de desembre de 2017

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer