


SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ARCHIVO

**PIRULÍ.** El depósito se limpiará y arreglará próximamente

Sanidad inspecciona el nuevo depósito de Es Migjorn

I.P.D.R.

Ciutadella

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran está a la espera del visto bueno por parte de la Conselleria de Sanidad y Consumo, después que ayer se realizara una inspección para confirmar la validez del nuevo depósito que se ha habilitado en el municipio.

Esta actuación se ha tenido que llevar a cabo al constatar que el depósito que suministraba agua a la red municipal estaba sucio a causa de las intensas tormentas del mes de diciembre, que hicieron que las venas subterráneas se vieran afectadas por el barro.

Según informó ayer el alcalde

de Es Migjorn, Andreu Moll, "el nuevo depósito ya funciona y se ha cerrado el antiguo, que está pendiente de que vengan, entre esta y la próxima semana, a limpiarlo y arreglar los desperfectos que tiene".

En lo referente al nuevo depósito habilitado, se ha llenado con agua del pozo municipal número 1, añadiéndole además, cada dos o tres días, agua que llega de Es Mercadal en camiones cisterna, ya que con lo que proporciona el pozo no hay suficiente.

Se ha instalado una bomba para que el caudal llegue hasta el "pirulí", desde donde se distribuye a todo el municipio.