

RED DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Estación: Estacion 1 TIRME

Ayuntamiento de Bunyola
Dirección: Hospital Joan March
Código nacional: 07010001

Latitud: 394044
Longitud: 024116
Altura: 172

INFORME MENSUAL DE CONCENTRACIONES MEDIAS DE DATOS VALIDADOS Datos del mes de Enero de 2007

Dia	SO2 (µg/m³)	NO (µg/m³)	NO2 (µg/m³)	NOX (µg/m³)	O3 (µg/m³)	PM10 (µg/m³)	MPST (µg/m³)
1	0,8 V	**** N	**** N	**** N	57,9 V	11 V	914 V
2	1,3 V	**** N	**** N	**** N	60,5 V	12 V	209 V
3	2,2 V	**** N	**** N	**** N	53,6 V	19 V	624 V
4	3,3 V	0,7 V	0,3 V	5,59 V	54,9 V	15 V	463 V
5	2,4 V	0,9 V	0,3 V	6,24 V	51,8 V	14 V	424 V
6	3,4 V	0,4 V	0,3 V	3,42 V	59,9 V	14 V	739 V
7	1,7 V	0,5 V	0,3 V	3,96 V	56,7 V	13 V	894 V
8	1,1 V	0,7 V	0,3 V	5,42 V	48,2 V	11 V	244 V
9	1,5 V	3,3 V	0,8 V	15,91 V	45,6 V	16 V	521 V
10	1,7 V	1,1 V	0,3 V	8,72 V	56,7 V	15 V	898 V
11	2,0 V	0,8 V	0,3 V	5,18 V	54,3 V	16 V	329 V
12	5,6 V	0,7 V	0,3 V	3,58 V	56,4 V	12 V	495 V
13	3,2 V	2,3 V	0,3 V	11,11 V	56,9 V	17 V	823 V
14	1,8 V	0,3 V	0,3 V	1,38 V	57,0 V	14 V	618 V
15	1,0 V	0,4 V	0,3 V	3,69 V	50,4 V	14 V	241 V
16	0,5 V	0,5 V	0,3 V	2,46 V	58,3 V	12 V	546 V
17	5,2 V	1,5 V	0,5 V	5,65 V	53,4 V	19 V	931 V
18	3,1 V	1,3 V	0,3 V	6,16 V	52,2 V	26 V	315 V
19	5,4 V	0,5 V	0,3 V	3,74 V	49,0 V	16 V	824 V
20	5,7 V	2,7 V	8,0 V	13,40 V	40,7 V	29 V	573 V
21	5,7 V	0,6 V	2,6 V	3,21 V	52,6 V	18 V	899 V
22	2,4 V	0,6 V	2,1 V	2,67 V	58,9 V	22 V	531 V
23	1,2 V	0,2 V	0,3 V	0,34 V	62,3 V	9 V	539 V
24	1,1 V	0,2 V	0,3 V	0,34 V	63,1 V	11 V	795 V
25	3,1 V	0,8 V	1,6 V	2,49 V	57,2 V	9 V	1004 V
26	1,1 V	0,5 V	0,5 V	0,81 V	55,9 V	12 V	283 V
27	2,0 V	0,4 V	1,4 V	1,69 V	64,1 V	15 V	280 V
28	3,3 V	0,7 V	3,7 V	4,44 V	59,1 V	15 V	359 V
29	2,6 V	1,6 V	7,3 V	9,33 V	55,6 V	17 V	708 V
30	0,6 V	1,2 V	7,5 V	9,02 V	46,8 V	17 V	780 V
31	0,6 V	1,8 V	9,4 V	11,84 V	46,3 V	16 V	405 V
Max	5,7	3,3	9,4	15,91	64,1	29	1004
D. max	21	9	31	9	27	20	25
Min	0,5	0,2	0,3	0,34	40,7	9	209
D. Min	16	24	5	23	20	23	2
Med	2,5 V	1,0 V	1,8 V	5,42 V	54,7 V	15 V	587 V
%Val	100,0%	90,3%	90,3%	90,3%	100,0%	100,0%	100,0%

Códigos de validación empleados	
Datos aceptados	Datos excluidos
V Dato válido	D Fallo técnico
O Dato corregido	C Calibración de Span
R Dato reconstruido	F Fallo de tensión
T Pendiente de validación	N Causa desconocida
	M Mantenimiento
	Z Calibración de cero
	(*) Insuficiente número de datos