



INFORME D'INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL

1. Dades de la instal·lació i l'activitat

Dades d'identificació de la persona titular de la instal·lació i de l'activitat

<i>Nom de la persona, física o jurídica, titular de la instal·lació</i>	<i>NIF</i>
Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca	A07662091

Dades d'identificació de la instal·lació

<i>Nombre de la instal·lació</i>	<i>Número identificador instal·lació</i>
Àrea de gestió de residus de Milà.	0700008771

<i>Direcció</i>	<i>Municipi (Província)</i>	<i>Coordenades ETRS89 (UTM,_x-UTM,_y)</i>
Carretera des Grau quilòmetre 2,5 àrea de gestió de residus de Milà	Maò	607.839 - 4.419.288

<i>Activitat</i>	<i>Any de inici de l'activitat</i>
Abocadors de tota mena de residus que rebin més de 10 tones per dia o que tinguin una capacitat total de més de 25.000 tones, amb exclusió dels abocadors de residus inerts.	2008

<i>Classificació DEI (RD 815/2013)</i>	<i>Núm. PRTR-Espanya</i>
5,5	7392

<i>Sistema de gestió ambiental (SGA)</i>	<i>Número de registre EMAS</i>
<input type="checkbox"/> No disposa <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> EMAS	

Autoritzacions ambientals de la instal·lació

<i>Codi AAI (*)</i>	<i>Descripció de l'activitat autoritzada</i>	<i>Data d'autorització</i>
IPPC-02/2008	Àrea de gestió de residus de Milà.	31-05-2008



2. Dades de l'actuació d'inspecció ambiental

Visita a les instal·lacions

Autoritat competent/Unitat administrativa responsable de l'actuació de inspecció ambiental

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, Servei d'inspecció Ambiental

Data de inspecció (visites "in situ")

Codi acta de inspecció

Inicio 25-02-2021

Final

25-02-2021

IA-2021-02

Característiques de la actuació d'inspecció ambiental

Modalitat d'inspecció ambiental

Programada No programada
(seleccionar)

Motivació de la inspecció no programada

Denúncia Accidents/Incidents
 Atorgament AAI Modificació AAI
 Revisió AAI Verificació tancament
 Comprovació incompliments
 Altres ⇒ Descripció d'"altres"

Abast de la actuació d'inspecció ambiental

Integral: Comprovació de la totalitat de les condicions fixades a l'autorització ambiental integrada.

Parcial: Comprovació de (seleccionar)

Emissions al aire Emissions al aigua Seguretat i Activitats
 Renous/vibracions Qualitat del sòl Aigües subterrànies
 Gestió de residus Cont. Ilumínica Controls periòdics
 Altres ⇒ Descripció d'"altres"

Règim de funcionament de l'activitat

Descripció del règim de funcionament de l'activitat durant l'actuació material de inspecció

L'àrea de gestió de residus de Milà amb NIMA 0700008771 ubicades a la carretera des Grau quilòmetre 2,5, àrea de gestió de residus de Milà, polígon 17, parcel·les 14, 18 i 60 del terme municipal de Maó consta de les següents instal·lacions:

- Abocador de Milà II
- Fase I d'ampliació de l'abocador de Milà II
- Fase II d'ampliació de l'abocador de Milà II

- Planta de tractament de Residus Sòlids Urbans
- Planta de compostatge
- Planta de preparació per al reciclatge de recollida selectiva
- Planta d'incineració de residus d'origen animal i MER (material específic de risc)
- Planta de tractament de lixiviats

3. Notificació d'informe proposta y tràmit de al·legacions del titular

Data d'informe proposta de l'inspecció ambiental
14/05/2021

Data de notificació a la persona titular
14/05/2021

La persona titular presenta al·legacions

NO SI

Data de registre d'al·legacions

Valoració de les al·legacions presentades

S'accepten totes les al·legacions S'accepten parcialment les al·legacions
 No s'accepten les al·legacions

4. Grau de compliment de les condicions de l'autorització ambiental integrada

De la avaluació i l'anàlisi dels fets constatats en l'actuació de la inspecció ambiental i, si és el cas, de la valoració de les al·legacions presentades i les accions posteriors executades per la persona titular de la instal·lació, **la conclusió relativa al grau de compliment de l'autorització ambiental de la instal·lació es:**

Nº ASPECTES TOTALS INSPECCIONATS	
Nº Aspectes que compleixen	57
Nº Aspectes que no compleixen	
Nº Aspectes que compleixen amb restriccions	

Es compleixen satisfactòriament les condicions fixades en l'autorització ambiental.

No s'han constatat incompliments o els incompliments detectats han estat esmenats pel titular de la instal·lació.

Es garanteix un compliment adequat de las condiciones fixades en la autorització ambiental.

Només s'han constatat incompliments que es qualifiquen com a "poc rellevants" en les matèries detallades en la taula.

La persona titular de l'establiment ha d'adoptar les mesures de prevenció necessàries per evitar l'afecció a les persones i al medi ambient dels aspectes no conformes identificats.

-
- No garanteix un compliment adequat** de las condiciones fixades en la autorització ambiental.

S'han constatat incompliments que se qualifiquen com "rellevants" o "molt rellevants" en les matèries detallades en la taula.

La persona titular de la instal·lació ha de adoptar immediatament les mesures de correcció necessàries para evitar la afecció a les persones i al medi ambiental dels aspectes no conformes informats.

Matèries associades als incompliments constatats en la inspecció

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aspectes administratius i prescripcions generals | <input type="checkbox"/> Contaminació lumínica |
| <input type="checkbox"/> Funcionament de les activitats i les instal·lacions | <input type="checkbox"/> Renous / vibracions |
| <input type="checkbox"/> Contaminació atmosfèrica | <input type="checkbox"/> Qualitat del sòl i les aigües subterrànies |
| <input type="checkbox"/> Abocament d'aigües | <input type="checkbox"/> Controls periòdics |
| <input type="checkbox"/> Gestió de residus | <input type="checkbox"/> Requisits de Seguretat i Activitats |
| <input type="checkbox"/> Altres condicions fixades en l'AAI (especificar) ⇒ | Detall d'"altres" |
-

Illes Balears, 14 de maig de 2021
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Comissió Medi Ambient Illes Balears