

## **CASO PRÁCTICO N.º 5**

Como técnico o técnica en prevención de riesgos laborales se le solicita actuar como perito o perita judicial en un accidente de un trabajador en una grúa autocargadora y, por lo tanto, emitir un informe sobre lo ocurrido.

Se produce un accidente cuando el conductor de una grúa autocargadora descarga material de obra (ferralla y viguetas) en una obra de construcción que ha adquirido el material a su empresa y es golpeado en la cabeza por la carga. El trabajador, que se encuentra solo en el proceso de descarga, está situado en el lateral de la grúa manejando los mandos.

La formación recibida por el trabajador consiste en 1 hora de charla de procedimientos generales de trabajo con máquinas y 4 horas de formación sobre riesgos generales y medidas de emergencia.

La información recibida son los folletos de política de prevención, medidas de emergencia, manipulación de cargas, orden y limpieza, riesgos y medidas preventivas por puestos de trabajo.

Los equipos de protección individual entregados son dos pares de botas de seguridad y un par de guantes.

La empresa cuenta con una evaluación de riesgos y el plan de prevención.

El trabajador tiene 10 años de antigüedad en la empresa y en el puesto de trabajo.

**Emita un informe sobre lo ocurrido dando respuesta razonada al menos a las siguientes preguntas:**

- 1. ¿Qué documentación de gestión preventiva debe tener la empresa?**
- 2. ¿Qué equipos de protección individual debería tener el trabajador?**
- 3. ¿Qué información y formación debe tener el trabajador?**
- 4. Respecto al camión grúa autocargante como equipo de trabajo en el ámbito del Real Decreto 1215/1997, ¿Qué obligaciones generales tiene el empresario? ¿Qué mantenimiento se debe realizar? ¿Debe contar con el marcado CE?**
- 5. ¿Se debería realizar una coordinación de actividades empresariales? ¿Bajo qué normativa?**