



L'aigua és un recurs indispensable per a la vida i per el desenvolupament de l'activitat econòmica. Atesa la vital importància de l'aigua de consum humà per a la salut pública és important garantir una qualitat microbiològica i química adequada.

L'aigua pot ser transmissor de les denominades malalties hídriques, d'aquí rau la gran importància de la desinfecció de l'aigua de les xarxes, que és comprovada periòdicament pel Servei de Salut Ambiental, i la no menys important tasca que suposa la inspecció periòdica de les zones d'abastiment (pous, fonts, camions-cisterna, aljubs i xarxes de distribució) per comprovar el manteniment d'aquestes instal·lacions des del punt de vista higiènic i sanitari, així com el que fa referència a la infraestructura i la protecció dels punts de subministrament, tractament i emmagatzematge de l'aigua, a l'efecte d'evitar qualsevol tipus de contaminació.


En les inspeccions, es recullen mostres dels punts de captació, dels dipòsits, dels punts de tractaments i de les xarxes de distribució a la població que són processades en els laboratoris de la Conselleria. Es revisen les instal·lacions i se supervisa el programa d'autocontrol que tots els gestors han de tenir implantat.

Les mesures de control es basen en el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà i de les instal·lacions que permeten el subministrament des de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües.


Les activitats realitzades durant l'any 2018 són les següents:

AIGÜES DE CONSUM HUMÀ	Palma	Inca	Manacor	Menorca	Eivissa Formentera	Total
Zones d'abastiment inspeccionades	31	11	4	16	17	79
Pous inspeccionats	55	20	8	27	15	125
Dipòsits inspeccionats	29	12	4	18	21	84

Tractaments inspeccionats	7	5	-	2	1	15
Xarxes inspeccionades	20	5	-	14	2	41
Autocontrol inspeccionat	31	11	4	16	17	79
Camions cisterna inspeccionats	6	-	-	-	-	6
Mostres recollides	108	33	11	46	59	257
Controls de cloració	307	169	231	18	64	746
Inscripcions i modificacions del registre						64
Projectes de instal·lacions						24



Els resultats de les mostres recollides és el següent:



Tots els incompliments són de la xarxa d'abastiment públic

Motius d'incompliment:

- 1 per excés de clorurs
- 2 per excés de nitrats
- 1 per excés de clorurs i nitrats